



5º RELATÓRIO TRIMESTRAL.

SISTEMA DE

MENSURAÇÃO DE

DESEMPENHO

PPP ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Feira de Santana / BA

2022

CV

LB

LV

Sumário

1.	OBJETIVO	3
2.	SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO.....	3
3.	METODOLOGIA DE AFERIÇÃO	5
4.	AVALIAÇÃO TRIMESTRAL DO IDG	7
4.1.1.	ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL	7
4.1.2.	CRITÉRIO DE DISPONIBILIDADE	8
4.1.2.1.	ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DE LUZ.....	9
4.2.	CRITÉRIO DE QUALIDADE.....	11
4.2.1.1.	ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO LUMINOTÉCNICA	12
4.2.2.	ÍNDICE DE QUALIDADE DE DADOS	16
4.3.	CRITÉRIO DE OPERAÇÃO	19
4.3.1.	ÍNDICE DE ACENDIMENTO DIURNO	20
4.3.2.	ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	22
4.3.3.	ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DA TELEGESTÃO	26
4.3.4.	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	29
4.4.	CRITÉRIO DE CONFORMIDADE	31
4.4.1.1.	ÍNDICE DE CONFORMIDADE DOS CERTIFICADOS.....	32
4.4.1.2.	ÍNDICE DE CONFORMIDADE DAS INFORMAÇÕES	34
4.5.	CRITÉRIO DE EFICIENTIZAÇÃO	37
4.5.1.	ÍNDICE DE EFICIENTIZAÇÃO	38
5.	CONCLUSÃO.....	39

1. OBJETIVO

O objetivo deste relatório é a apresentação do cálculo do Índice de Desempenho Geral (IDG), do trimestre compreendido entre **maio de 2022 e julho de 2022**, do contrato de concessão para prestação dos serviços de iluminação pública no Município de Feira de Santana.

Conforme determinado em contrato, o Fator de Desempenho (FD) ora calculado impactará a Contraprestação Mensal Efetiva (CME) dos meses de agosto, setembro e outubro de 2022, e é determinado com base no resultado do Índice de Desempenho Geral (IDG) apurado no trimestre imediatamente anterior conforme disposto na tabela abaixo:

Valor do IDG	Valor do FD correspondente
$\geq 0,73$ e $< 1,00$	FD = IDG
$< 0,73$	0,73

2. SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO

O Sistema de Mensuração de Desempenho (SMD) objetiva aferir a qualidade dos serviços prestados pela Concessionária Conecta Feira de Santana.

A avaliação do desempenho da Concessionária será realizada por meio da apuração, cálculo e aplicação do Índice de Desempenho Geral - IDG, número que variará entre 0 (zero) e 1 (um), representativo da qualidade entregue pela Concessionária na execução dos serviços pertencentes ao escopo da concessão, quantificado de acordo com as avaliações dos critérios, índices e, quando aplicável, dos indicadores de desempenho, sendo 0 (zero) representação da pior avaliação possível a ser obtida pela Concessionária, e 1 (um) o cumprimento de todas as metas estabelecidas.

O Índice de Desempenho Geral - IDG terá a função de aferir, a partir de diversos índices e indicadores, os serviços efetivamente prestados, servindo como balizador para o cálculo do Fator de Desempenho – FD que impactará a composição final da Contraprestação Mensal Efetiva (CME) a ser paga à Concessionária.

A composição do Índice de Desempenho Geral, é a ponderação de 5 (cinco) critérios principais, conforme detalhados a seguir:

- i. **Critério de Disponibilidade (CD):** Avalia a disponibilidade da iluminação, formado pelo:
 - a. Índice de Disponibilidade de Luz – IDL: Verifica se os pontos de iluminação pública estão efetivamente acesos durante a noite;
- ii. **Critério de Qualidade (CQ):** Avalia a qualidade do serviço prestado e níveis de iluminação, formado pelo:


CV

LB

AV

- a. Índice de Adequação Luminotécnica - IAL: Monitora a Concessionária quanto ao cumprimento dos níveis mínimos de iluminância e uniformidade definidos em norma, além de temperatura de cor e IRC, nos pontos de iluminação pública;
 - b. Índice de Qualidade dos Dados – IQD: Afere se o cadastro, elaborado e mantido pela Concessionária, representa de forma confiável os ativos de iluminação pública instalados em campo.
- iii. **Critério de Operação - CO:** Avalia a disponibilidade da infraestrutura e SERVIÇOS, bem como o cumprimento aos prazos estabelecidos para a sua execução, formado pelo:
- a. Índice de Acendimento Diurno - IAD: Verifica se os pontos de iluminação pública estão efetivamente apagados durante o dia;
 - b. Índice de Disponibilidade da Central de Atendimento – IDC: Verifica se o sistema da central de atendimento está disponível de forma ininterrupta e avalia o atendimento prestado;
 - c. Índice de Disponibilidade da Telegestão – IDT: Verifica se o sistema de telegestão implantado pela concessionária, bem como se as funcionalidades básicas do sistema, estão disponíveis de forma ininterrupta e em pleno funcionamento;
 - d. Índice de Cumprimentos dos Prazos de Operação e Manutenção – ICPOM: Monitora o atendimento da Concessionária aos prazos para solução dos chamados de manutenção corretiva, conforme o tipo de chamado.
- iv. **Critério de Conformidade - CC:** Avalia o atendimento aos prazos e requisitos exigidos para a apresentação de certificados e relatórios, formado pelo:
- a. Índice de Conformidade dos Certificados – ICC: Avalia a conformidade de documentos que comprovem os serviços relacionados à gestão ambiental e descontaminação e destinação final dos resíduos poluentes.
 - b. Índice de Conformidade das Informações – ICI: Avalia a conformidade em relação à entrega mensal ao poder concedente/verificador independente dos relatórios de execução de serviços pela Concessionária e da publicidade das informações da PPP.
- v. **Critério de Eficientização - CE:** Avalia os níveis de eficiência energética atingidos pela Concessionária.

Figura 1 - Composição do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL



3. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO

Para a aferição dos indicadores são coletados dados dos sistemas da Concessionária de Iluminação Pública, do parque de iluminação pública e dos relatórios operacionais enviados pela Concessionária. Abaixo tabela demonstrando a metodologia de aferição de cada indicador do contrato:

CV

LB

AV

Critério	Índice	Indicador	Metodologia de Aferição
Critério de Disponibilidade	Índice de Disponibilidade de Luz	IPAN - Indicador de Pontos Acessos à noite	<ul style="list-style-type: none"> - Verificações noturnas (no horário compreendido entre 21:00 e 04:00) no parque de iluminação pública. - Amostra, a ser verificada trimestralmente, com tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 2 (dois) e plano de amostragem simples normal.
Critério de Qualidade	Índice de Adequação Luminotécnica	IIL - Indicador de Iluminância e Uniformidade	<ul style="list-style-type: none"> - Medições luminotécnicas realizadas em campo durante o trimestre de avaliação. - Amostra, a ser verificada trimestralmente, com tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 2 (dois) e plano de amostragem simples normal. - Medição da iluminância e do fator de uniformidade realizados nos dois vãos adjacentes ao ponto de iluminação pública. - Informações coletadas dos projetos executivos de modernização dos pontos de iluminação pública.
		ITC - Indicador de Temperatura de Cor	
	IRC - Indicador de Reprodução de Cor		
Índice de Qualidade de Dados	Índice de Qualidade de Dados	ICL - Indicador da Conformidade da Caracterização da Localização	- Medição realizada in loco durante o trimestre de avaliação.
		ICP - Indicador da Conformidade da Potência Total	<ul style="list-style-type: none"> - Amostra, a ser verificada trimestralmente, com tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 02 (dois) e plano de amostragem simples normal.
		ICIC - Indicador da Conformidade das Demais informações do Cadastro	
Critério de Operação	Índice de Acendimento Diurno	IPAD - Indicador de pontos apagados durante o dia	<ul style="list-style-type: none"> - Verificações diurnas (no horário compreendido entre 08:00 e 16:00) no parque de iluminação pública. - Amostra, a ser verificada trimestralmente, com tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 2 (dois) e plano de amostragem simples normal.
	Índice de Disponibilidade da Central de Atendimento	IDSGC - Indicador de Disponibilidade do Sistema de Gestão de Chamados	- Aferições realizadas por meio do Log do Sistema de Gestão de Chamados da Concessionária.
		ITM - Indicador de cumprimento do Tempo de Espera	
	Índice de Disponibilidade da Telegestão	IDST - Indicador de Disponibilidade dos Dados do Sistema de Telegestão	- Aferições realizadas por meio do Log do Sistema de Telegestão da Concessionária.
IDFST - Indicador de Disponibilidade das Funcionalidades do Sistema de Telegestão			
Índice de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção	IPOM - Indicador de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção	- Aferições realizadas por meio do Log do Sistema de Gestão de Chamados da Concessionária.	
Critério de Conformidade	Índice de Conformidade dos Certificados	ICDM - Indicador da Conformidade do Tratamento e Descarte de Materiais	Apresentação pela Concessionária do certificado de Tratamento e Descarte de Materiais, com validade durante o trimestre de avaliação.
		ICRES - Indicador da Conformidade dos Relatórios de Execução de Serviços	<ul style="list-style-type: none"> Apresentação pela Concessionária dos relatórios de execução dos serviços mensais de Execução de Serviços. Verificação da disponibilidade onlinedas informações pertinentes ao contrato de Concessão.
	Índice de Conformidade das Informações	ITPPP - Indicador da Transparência da PPP	
Critério de Eficientização	Índice de Eficientização	IE - Indicador de Eficientização	Medição realizada a partir da comparação do somatório das cargas dos pontos de iluminação pública no cadastro ao final do trimestre de avaliação, com a carga anterior mensurada no cadastro base.





4. AVALIAÇÃO TRIMESTRAL DO IDG

4.1.1. ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL

IDG - ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL

Objetivo: Aferir, a partir de diversos índices e indicadores, os serviços efetivamente prestados pela Concessionária


Critérios: CD = Critério de Disponibilidade; CQ = Critério de Qualidade; CO = Critério de Operação; CC = Critério de Conformidade; CE = Critério de Eficientização.

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $IDG = CD * (40\% * CQ + 50\% * CO + 5\% * CC + 5\% * CE)$



Evolução:



CRITÉRIOS	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
IDG	0,83	0,88	0,94	0,95	1,00

Análise Crítica: Variação positiva do Índice de Desempenho Geral frente ao trimestre anterior, levando em consideração a defesa dos pontos encontrados apagados apresentada pela Conecta e aprovada pelo poder Concedente.

CV

LB

AV

4.1.2. CRITÉRIO DE DISPONIBILIDADE

CD - CRITÉRIO DE DISPONIBILIDADE

Objetivo: Apurar se os pontos de iluminação pública estão disponíveis nos períodos em que deveriam estar, ou seja, se estão efetivamente acesos durante a noite.


Critérios: CD = Critério de Disponibilidade

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $CD = 100\% * IDL$



Evolução



CRITÉRIOS	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
CD	1,00	0,90	0,95	0,95	1,00

Análise Crítica:

IDL = Índice de Disponibilidade de Luz

CV

LB

AV

4.1.2.1. ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DE LUZ

IDL - ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DE LUZ

Objetivo: Apurar se os pontos de iluminação pública estão disponíveis nos períodos em que deveriam estar, ou seja, se estão efetivamente acesos durante a noite.


Critérios: CD = Critério de Disponibilidade

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $Nota\ Final\ IDL = (Peso\ IPAN \times Nota\ IPAN)$

Metodologia: Amostra, a ser verificada trimestralmente, com tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 02 (dois) e plano de amostragem simples normal.

Evolução:



CRITÉRIOS	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
IPAN	1,00	0,96	0,97	0,96	0,98
IDL	1,00	0,90	0,95	0,95	1,00

4.1.2.2. INDICADOR DE PONTOS ACESSOS À NOITE

IPAN - INDICADOR DE PONTOS ACESSOS À NOITE

Objetivo: Verificar se os pontos de iluminação estão efetivamente acessos a noite

Critérios: CD = Critério de Disponibilidade

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $IPAN = \frac{N^{\circ}\ de\ pontos\ de\ IP\ conformes}{Qtde.\ Total\ de\ pontos\ de\ IP\ fiscalizados}$


Metodologia: Roteiro de inspeção definido aleatoriamente com tamanho de amostra mínima conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 02 (dois) e plano de amostragem simples normal.

Evolução:

CV

LB

LV



CRITÉRIOS	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
AMOSTRA	37.939	1.418	500	500	500
PTS CONFORMES	37.833	1.358	483	481	490
IPAN	1,00	0,96	0,97	0,96	0,98

Análise Crítica: Como forma de análise das condições de manutenção do Parque de Iluminação quando da sua entrega à Concessionária, foram feitas inspeções em larga escala no 1º trimestre, de maneira ainda a garantir que a metodologia doravante utilizada para cálculo do índice definido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 02 (dois) e plano de amostragem simples é eficaz e confiável.

Por solicitação da Concessionária e sem prejuízo ao cumprimento da Norma ABNT NBR 5426, reduzimos o quantitativo de amostra ao valor mínimo, passando a realizar as inspeções ponto a ponto, mediante adoção de tecnologia de rastreamento das inspeções em tempo real, bem como evidências de inconformidades de todos os pontos de iluminação assim encontrados.

Em resposta ao ofício de Nº DIP/SESP. 32/2022, revisamos a apuração do IPAN, expurgando da aferição os pontos afetados por vandalismo e localizados em distritos, por sofrerem com o impacto da tensão da rede de distribuição da concessionária de energia elétrica.

Foram levantados, no 5º trimestre, 46 pontos não conformes (apagados a noite), demonstrando um decréscimo na nota do IPAN. Em defesa apresentada pela Conecta e aprovada pelo Poder Concedente a estes pontos apagados, foram expurgados 36 pontos devido à vandalismo, queda de tensão e a pontos de internet clandestinas ligados à rede de IP.

CV

LB

AV

4.2. CRITÉRIO DE QUALIDADE

CQ - CRITÉRIO DE QUALIDADE


Objetivo: Retrata a qualidade da iluminação e serviços dos pontos de iluminação pública, abrangendo o cumprimento dos pontos de iluminação pública aos níveis mínimos de iluminância e uniformidade definidos em norma e a adequação do cadastro aos ativos efetivamente presentes na rede de iluminação pública.

Critérios: CQ = Critério de Qualidade

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $CQ = 80\% \cdot IAL + 20\% \cdot IQD$

Evolução:



CRITÉRIOS	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
IAL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
IQD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CQ	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica:

IAL = Índice de Adequação Luminotécnica;

IQD = Índice de Qualidade dos Dados.

CV

LB

AV

4.2.1.1. ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO LUMINOTÉCNICA

IAL - ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO LUMINOTÉCNICA


Objetivo: Monitorar a Concessionária quanto ao cumprimento dos níveis mínimos de iluminância e uniformidade para cada classe de iluminação

Critérios: CQ = Critério de Qualidade

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $IAL = (Peso_{IIL} \times Nota_{IIL}) + (Peso_{ITC} \times Nota_{ITC}) + (Peso_{IRC} \times Nota_{IRC})$

Evolução:



CRITÉRIOS	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
IIL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ITC	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
IRC	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
IAL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica:

Para fins de cálculo da nota do IAL os indicadores possuem os seguintes pesos:

- Peso_{IIL} = 0,8
- Peso_{ITC} = 0,1
- Peso_{IRC} = 0,1

O universo de análise do Índice de Adequação Luminotécnica é a totalidade dos pontos de iluminação pública modernizados. Desta forma, o acompanhamento deste índice e dos respectivos indicadores passa a ocorrer após o cumprimento dos marcos da concessão, até então não ocorridos.

CV

LB

AV

4.2.1.2. INDICADOR DE ILUMINÂNCIA E UNIFORMIDADE

IIL - INDICADOR DE ILUMINÂNCIA E UNIFORMIDADE

Objetivo: Verificar se os níveis de iluminância e conformidade estão de acordo com as Normas Técnicas vigentes


Critérios: CQ = Critério de Qualidade

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $IIL = N^{\circ} \text{ de pontos de IP conformes} / Qtd. \text{ Total de pontos de IP fiscalizados}$

Metodologia: Amostra, a ser verificada trimestralmente, com tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 02 (dois) e plano de amostragem simples normal.

Evolução:



CRITÉRIOS	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
AMOSTRA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
PTS CONFORMES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
IIL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica:

- A avaliação da conformidade de cada ponto de iluminação pública é binária, ou seja, se os parâmetros luminotécnicos avaliados na via atendem integralmente ao padrão mínimo estabelecido na Tabela de Iluminância Média Mínima e Uniformidade, assume-se como conforme o ponto de iluminação pública.
- Caso o verificador independente identifique, em campo, a obstrução do fluxo luminoso do ponto de iluminação pública por indivíduos arbóreos e esta informação não conste no cadastro para o ponto de iluminação pública em análise, o verificador independente deve realizar as aferições em campo dos níveis de iluminância e uniformidade, não sendo aplicado nesta situação o método de análise documental.

CV

LB

LV

4.2.1.2.1. INDICADOR DE TEMPERATURA DE COR

ITC - INDICADOR DE TEMPERATURA DE COR

Objetivo: Verificar se um ponto de IP modernizado atende ao nível de Temperatura de Cor.


Critérios: CQ = Critério de Qualidade

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $ITC = \frac{N^{\circ} \text{ de pontos de IP conformes}}{Qtde. \text{ Total de pontos de IP fiscalizados}}$

Metodologia: Amostra, a ser verificada trimestralmente, com tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 02 (dois) e plano de amostragem simples normal

Evolução:



CRITÉRIOS	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
AMOSTRA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
PTS CONFORMES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ITC	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica:

- Considera-se conforme quando o valor de Temperatura de Cor aferido em campo apresenta variação máxima de +- 300K sobre o valor definido para o ponto de iluminação pública

CV

LB

AV

4.2.1.2.2. INDICADOR DE REPRODUÇÃO DE COR

IRC - INDICADOR DE REPRODUÇÃO DE COR

Objetivo: Verificar se um ponto de IP modernizado atende ao nível de Reprodução de Cor.


Critérios: CQ = Critério de Qualidade

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $IRC = \frac{N^{\circ} \text{ de pontos de IP conformes}}{Qtde. \text{ Total de pontos de IP fiscalizados}}$

Metodologia: Amostra, a ser verificada trimestralmente, com tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 02 (dois) e plano de amostragem simples normal.

Evolução:



CRITÉRIOS	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
AMOSTRA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
PTS CONFORMES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
IRC	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica:

- Considera-se conforme quando o IRC for maior ou igual a 70 (setenta).

CV

LB

AV

4.2.2. ÍNDICE DE QUALIDADE DE DADOS

IQD - ÍNDICE DE QUALIDADE DE DADOS

Objetivo: Aferir se o cadastro representa de forma confiável os ativos de iluminação pública do Município.

Critérios: CQ = Critério de Qualidade


Acompanhamento: Verificador Independente

Formulas: $IQD = Média\ aritmética\ das\ NP's\ para\ toda\ amostra\ fiscalizadas$

$$NP = (PesoICL \times Nota\ ICL) + (PesoICP \times Nota\ ICP) + (PesoICIC \times Nota\ ICIC)$$

Metodologia: Amostra, a ser verificada trimestralmente, com tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 02 (dois) e plano de amostragem simples normal.

Evolução:



CRITÉRIOS	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
IQD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica:

O objetivo do IQD é aferir se o CADASTRO, elaborado e mantido pela CONCESSIONÁRIA, representa de forma confiável os ativos de iluminação pública do Município.

Até o presente momento não foram entregues ao Verificador Independente a consolidação do Cadastro Base retificado com os pontos modernizados do Marco I, incluindo todas as informações pertinentes ao seu aceite original, como localização, potência e demais informações de cadastro.

Em 06/09/2022, em resposta ao pedido de postergação de prazo para entrega do Marco I dirigida ao Poder Concedente, registrada pelo ofício 62/2022, fora condicionado o aceite da postergação do prazo à entrega destas informações.

Salientamos, por oportuno, que a ausência de atualização destas informações doravante à entrega do Marco I ensejará em atribuição de nota zero ao presente quesito.

CV

LB

AV

4.2.2.1.1. INDICADOR DA CONFORMIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO

ICL - INDICADOR DA CONFORMIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO

Objetivo: Verificar conformidade da caracterização da localização da base de dados do cadastro.


Critérios: CQ = Critério de Qualidade

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula:

Metodologia: Amostra, a ser verificada trimestralmente, com tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 02 (dois) e plano de amostragem simples normal.

Evolução:



CRITÉRIOS	T01			T02			T03			T04			T05		
	AMOSTRA	ATENDE	NÃO ATENDE												
ICL	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-

Análise Crítica:

O ICL não foi aferido nos dois primeiros trimestres devido a não aprovação do cadastro base.

Até o presente momento não forma entregues ao Verificador Independente consolidação do Cadastro Base retificado com os pontos modernizados do Marco I, incluindo todas as informações pertinentes ao seu aceite original, como localização, potência e demais informações de cadastro.

Em 06/09/2022, em resposta ao pedido de postergação de prazo para entrega do Marco I dirigida ao Poder Concedente, registrada pelo ofício 62/2022, fora condicionado o aceite da postergação do prazo à entrega destas informações.

Salientamos, por oportuno, que a ausência de atualização destas informações doravante à entrega do Marco I ensejará em atribuição de nota zero ao presente quesito.

CV

LB

AV

4.2.2.2. INDICADOR DA CONFORMIDADE DA POTÊNCIA TOTAL

ICP - INDICADOR DA CONFORMIDADE DA POTÊNCIA TOTAL

Objetivo: Verificar conformidade da potência total de cada ponto luminoso da base de dados do cadastro.


Critérios: CQ = Critério de Qualidade

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula:

Metodologia: Amostra, a ser verificada trimestralmente, com tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 02 (dois) e plano de amostragem simples normal

Evolução:



CRITÉRIOS	T 01			T 02			T 03			T 04			T 05		
	AMOSTRA	ATENDE	N ATENDE												
ICP	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-

Análise Crítica:

Até o presente momento não forma entregues ao Verificador Independente consolidação do Cadastro Base retificado com os pontos modernizados do Marco I, incluindo todas as informações pertinentes ao seu aceite original, como localização, potência e demais informações de cadastro.

Em 06/09/2022, em resposta ao pedido de postergação de prazo para entrega do Marco I dirigida ao Poder Concedente, registrada pelo ofício 62/2022, fora condicionado o aceite da postergação do prazo à entrega destas informações.

Salientamos, por oportuno, que a ausência de atualização destas informações doravante à entrega do Marco I ensejará em atribuição de nota zero ao presente quesito.

CV

LB

AV

4.2.2.2.1. INDICADOR DA CONFORMIDADE DAS DEMAIS INFORMAÇÕES DO CADASTRO

ICIC – INDICADOR DA CONFORMIDADE DAS DEMAIS INFORMAÇÕES DO CADASTRO

Objetivo: Verificar conformidade das demais informações de cada ponto luminoso da base de dados do cadastro.


Critérios: CQ = Critério de Qualidade

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula:

Metodologia: Amostra, a ser verificada trimestralmente, com tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 02 (dois) e plano de amostragem simples normal

Evolução:



CRITÉRIOS	T 01			T 02			T 03			T 04			T 05		
	AMOSTRA	ATENDE	NÃO ATENDE												
ICIC	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-

Análise Crítica:

Até o presente momento não forma entregues ao Verificador Independente consolidação do Cadastro Base retificado com os pontos modernizados do Marco I, incluindo todas as informações pertinentes ao seu aceite original, como localização, potência e demais informações de cadastro.

Em 06/09/2022, em resposta ao pedido de postergação de prazo para entrega do Marco I dirigida ao Poder Concedente, registrada pelo ofício 62/2022, fora condicionado o aceite da postergação do prazo à entrega destas informações.

Salientamos, por oportuno, que a ausência de atualização destas informações doravante à entrega do Marco I ensejará em atribuição de nota zero ao presente quesito.

Handwritten signatures and initials: LP, AV

CRITÉRIO DE OPERAÇÃO

Objetivo: Retrata aspectos relativos à operação e manutenção dos pontos de iluminação pública, abrangendo a disponibilidade e o cumprimento dos prazos para atendimento e solução dos chamados de manutenção


Critérios: CO = Critério de Operação

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $CO = 20\% * IAD + 20\% * IDC + 10\% * IDT + 50\% * ICPOM$

Observação:

Evolução:



CRITÉRIOS	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
IAD	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00
IDT	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ICPOM	0,50	0,90	1,00	1,00	1,00
IDC	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CO	0,75	0,95	0,98	1,00	1,00

IAD = Índice de Acendimento Diurno;
 IDC = Índice de Disponibilidade da Central de Atendimento;
 IDT = Índice de Disponibilidade da Telegestão;
 ICPOM = Índice de Cumprimentos dos Prazos de Operação e Manutenção

4.3.1. ÍNDICE DE ACENDIMENTO DIURNO

IAD - ÍNDICE DE ACENDIMENTO DIURNO

CV

LB

AV

Objetivo: Apurar se os pontos de iluminação pública estão disponíveis nos períodos em que deveriam estar, ou seja, se estão efetivamente apagados durante o dia.


Critérios: CO = Critério de Operação

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $Nota\ Final\ IAD = (Peso\ IPAD \times Nota\ IPAD)$

Metodologia: Amostra, a ser verificada trimestralmente, com tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 02 (dois) e plano de amostragem simples normal

Evolução:



CRITÉRIOS	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
IPAD	0,99	0,99	0,98	0,99	0,98
IAD	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00

Análise Crítica:
Peso IPAD = 1,0

4.3.1.1.1. INDICADOR DE PONTOS ACESSOS DURANTE O DIA

IPAD - INDICADOR DE PONTOS ACESSOS DURANTE O DIA

CV

LB

LV

Objetivo: Verificar se os pontos de iluminação estão efetivamente apagados durante o dia


Critérios: CO = Critério de Operação

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $IPAD = \frac{N^{\circ} \text{ de pontos de IP conformes}}{Qtde. \text{ Total de pontos de IP fiscalizados}}$

Metodologia: Amostra, a ser verificada trimestralmente, com tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 02 (dois) e plano de amostragem simples normal

Evolução:



CRITÉRIOS	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
AMOSTRA	37.939	1.924	500	500	500
PTS CONFORMES	37.551	1.907	488	494	492
IPAD	0,990	0,991	0,976	0,988	0,984

Análise Crítica: Como forma de análise das condições de manutenção do Parque de Iluminação quando da sua entrega à Concessionária, foram feitas inspeções em larga escala no 1º trimestre, de maneira ainda a garantir que a metodologia doravante utilizada para cálculo do índice definido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 02 (dois) e plano de amostragem simples é eficaz e confiável.

Por solicitação da Concessionária e sem prejuízo ao cumprimento da Norma ABNT NBR 5426, reduzimos o quantitativo de amostra ao valor mínimo, passando a realizar as inspeções ponto a ponto, mediante adoção de tecnologia de rastreamento das inspeções em tempo real, bem como evidências de inconformidades de todos os pontos de iluminação assim encontrados.

- Pontos inspecionados disponíveis em anexo.

Handwritten signatures: CV, LP, LV

IDC - ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO

Objetivo: Verificar se a Central de Atendimento está disponível de forma ininterrupta para o recebimento de chamados, para a execução dos serviços relacionados à iluminação pública. Além disso, o IDC também servirá de instrumento para avaliação do tempo de espera para atendimento aos chamados.


Critérios: CO = Critério de Operação

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $Nota\ Final\ IDC = (Peso\ IDSGC \times Nota\ IDSGC) + (Peso\ ITM \times Nota\ ITM)$

Observação:

Evolução:



CRITÉRIOS	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
IDSGC	1	1	1	1	1
ITM	1	1	1	1	1
IDC	1	1	1	1	1

Análise Crítica:

O IDC é formado por dois indicadores:

- Indicador de Disponibilidade do Sistema de Gestão de Chamados (IDSGC);
- Indicador de cumprimento do Tempo de Espera (ITM).

Para fins de cálculo da nota do IDC os indicadores possuem os seguintes pesos:

- $Peso\ IDSGC = 0,7$
- $Peso\ ITM = 0,3$

CV

LB

AV

4.3.2.1.1. INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE CHAMADAS

IDSGC - INDICADOR DA DISPONIBILIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE CHAMADAS

Objetivo: Verificar se o sistema de gestão de chamadas está disponível para atendimento dos serviços


Critérios: CO = Critério de Operação

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $IDSGC = \frac{\text{Total de Horas de disponibilidade Real do sistema para recebimento de chamados}}{\text{Qtde. Total de horas de operação prevista para o trimestre}}$

Metodologia: Aferições realizadas por meio do Log do Sistema de Gestão de Chamados da Concessionária.

Evolução:



CRITÉRIOS	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
TOTAL DE HORAS TRIMESTRE	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
TOTAL DE HORAS REAL	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
IDSGC	1	1	1	1	1

Análise Crítica:

CV

LB

LV

4.3.2.1.2. INDICADOR DO CUMPRIMENTO DO TEMPO DE ESPERA

ITM - INDICADOR DO CUMPRIMENTO DO TEMPO DE ESPERA

Objetivo: Verificar se o tempo de espera para atendimento da ligação está conforme exigências contratuais


Critérios: CO = Critério de Operação

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $IDSGC = \frac{Qtde. de chamados atendidos no prazo de 60 segundos}{Qtde. total de chamados atendidos no período}$

Metodologia: Para aferição do Indicador, deverão ser realizadas as verificações por meio do Log do Sistema de Gestão de Chamados.

Evolução:



CRITÉRIOS	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
TOTAL DE	100	100	100	100	100
TOTAL DE CHAMADAS NO	100	100	100	100	100
ITM	1	1	1	1	1

Análise Crítica:

CV LB AV

4.3.3. ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DA TELEGESTÃO

IDT - ÍNDICE DA DISPONIBILIDADE DA TELEGESTÃO

Objetivo: Verificar se o sistema de telegestão, bem como as funcionalidades básicas do sistema, estão disponíveis de forma ininterrupta e em pleno funcionamento


Critérios: CO = Critério de Operação

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $Nota\ Final\ IDT = (Peso\ IDST \times Nota\ IDST) + (Peso\ IDFST \times Nota\ IDFST)$

Observação:

Evolução:



CRITÉRIOS	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
IDST	1	1	1	1	1
IDFST	1	1	1	1	1
IDT	1	1	1	1	1

Análise Crítica:

O Índice só passará a ser mensurado após a instalação do sistema de telegestão por parte da Concessionária.

O IDT é formado por dois indicadores:

- Indicador de Disponibilidade dos Dados do Sistema de Telegestão (IDST);
- Indicador de Disponibilidade das Funcionalidades do Sistema de Telegestão (IDFST).

Para fins de cálculo da nota do IDT os indicadores possuem os seguintes pesos:

- PesoIDST = 0,5
- PesoIDFST = 0,5

CV

LB

AV

4.3.3.1.1. INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS DADOS DO SISTEMA DE TELEGESTÃO

IDST - INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS DADOS DO SISTEMA DE TELEGESTÃO

Objetivo: Verificar se os dados do sistema de telegestão estão disponíveis.


Critérios: CO = Critério de Operação

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $IDST = \frac{N^{\circ} \text{ de pontos telegerenciáveis que tiveram seus dados coletados pelo sistema de telegestão no mínimo uma vez no dia ao longo do trimestre}}{\text{Quantidade total de pontos telegerenciáveis no período da verificação}}$

Metodologia: A amostra a ser verificada trimestralmente deverá ter tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, nível geral de inspeção 2 (dois) e plano de amostragem simples normal.

Evolução:



CRITÉRIOS	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
AMOSTRA	315	315	315	315	315
PTS CONFORMES	315	315	315	315	315
IDST	1	1	1	1	1

Análise Crítica:

Para aferição do Indicador deverão ser realizadas as verificações por meio do Log do Sistema de Telegestão.

Para o primeiro trimestre em que ocorrer a medição do indicador (IDST), a nota do indicador será igual a 1 (um), independente do resultado da aferição.

Handwritten signatures and initials

4.3.3.1.2. INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE TELEGESTÃO

IDFST - INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE TELEGESTÃO

Objetivo: Verificar se as funcionalidades do sistema de telegestão estão disponíveis.


Critérios: CO = Critério de Operação

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $IDFST = \frac{\text{N}^\circ \text{ de pontos de IP telegerenciáveis conformes}}{\text{Quantidade total de pontos de IP contidos na amostra}}$

Metodologia: A amostra a ser verificada trimestralmente deverá ter tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, nível geral de inspeção 2 (dois) e plano de amostragem simples normal.

Evolução:



CRITÉRIOS	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
AMOSTRA	315	315	315	315	315
PTS CONFORMES	315	315	315	315	315
IDFST	1	1	1	1	1

Análise Crítica:

Para aferição do Indicador, deverão ser realizadas verificações in loco de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA com telegestão.

Para o primeiro trimestre em que ocorrer a medição do indicador (IDFST), a nota do indicador será igual a 1 (um), independente do resultado da aferição.

[Handwritten signatures]

4.3.4. ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

ICPOM - ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Objetivo: Monitorar a adequação da Concessionária aos prazos para solução dos chamados de manutenção corretiva, conforme o tipo de chamado

Critérios: CO = Critério de Operação


Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $Nota\ Final\ ICPOM = (Peso\ IPOM \times Nota\ IPOM)$

Metodologia: Para aferição do Indicador deverão ser realizadas as verificações por meio do Log do Sistema de Gestão de Chamados.

O tempo de atendimento (prazo de resolução) começará a ser mensurado a partir do momento do recebimento do chamado na Central de Atendimento e será finalizado a partir de um comunicado enviado ao solicitante após a resolução e informando o fechamento do chamado.

Evolução:



CRITÉRIOS	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
IPOM	1	1	1	1	1
ICPOM	1	1	1	1	1

Análise Crítica:

O Índice de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção é composto apenas pelo Indicador de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção (IPOM).

Para fins de cálculo do ICPOM, os indicadores possuem os seguintes pesos:

- PesoIPOM = 1,0

Ponto de atenção ao presente quesito é a informação de suposta manipulação do cumprimento de chamados antes mesmo de sua conclusão. Fora formalizado pelo Poder Concedente chamados não realizados, mas conclusos dentro do sistema.

CV

LB

LV

4.3.4.1.2. MANUTENÇÃO

IPOM - INDICADOR DE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Objetivo: Garantir que os prazos para solução dos chamados de manutenção corretiva estejam sendo cumpridos pela Concessionária.

Critérios: CO = Critério de Operação


Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $IPOM = \frac{\text{Nº de chamadas de manutenção corretiva solucionadas no prazo no trimestre}}{\text{Quantidade total de chamadas de manutenção corretiva abertos no trimestre}}$

Metodologia: Para aferição do Indicador deverão ser realizadas as verificações por meio do Log do Sistema de Gestão de Chamados.

O tempo de atendimento (prazo de resolução) começará a ser mensurado a partir do momento do recebimento do chamado na Central de Atendimento e será finalizado a partir de um comunicado enviado ao solicitante após a resolução e informando o fechamento do chamado.

Evolução:



CRITÉRIOS	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
AMOSTRA	4.788	4.075	3.911	3.627	2.407
PTS CONFORMES	4.042	3.810	3.898	3.622	2.395
IPOM	0,84	0,93	1,00	1,00	1,00

CV

LB

AV

4.4. CRITÉRIO DE CONFORMIDADE

CRITÉRIO DE CONFORMIDADE

Objetivo: Retrata a conformidade dos serviços com as obrigações regulatórias, legais e contratuais aplicáveis. Ele é obtido por meio da apresentação de certificados e relatórios com os serviços executados pela Concessionária no período


Critérios: CC = Critério de Conformidade

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $CC = 70\% * ICC + 30\% * ICI$

Observação:

Evolução:



CRITÉRIOS	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
ICC	-	1,00	1,00	1,00	1,00
ICI	-	1,00	1,00	1,00	1,00
CC	-	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica:

O CC é dado pela avaliação dos itens correlacionados, formado pelos índices:

Índice de Conformidade dos Certificados – ICC

Índice de Conformidade das Informações – ICI.

CV

LB

AV

4.4.1.1. ÍNDICE DE CONFORMIDADE DOS CERTIFICADOS

ICC - ÍNDICE DE CONFORMIDADE DOS CERTIFICADOS

Objetivo: Avaliar a conformidade dos serviços executados pela Concessionária com relação às exigências legais e normativas aplicáveis, por meio da apresentação dos documentos/certificados de descontaminação e destinação final dos resíduos poluentes


Critérios: CC = Critério de Conformidade

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $Nota\ Final\ ICC = (Peso\ ICDM \times Nota\ ICDM)$

Metodologia:

Evolução:



CRITÉRIOS	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
ICDM	-	1,00	1,00	1,00	1,00
ICC	-	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica:

Para fins de cálculo do ICC, os indicadores possuem os seguintes pesos:

Peso ICDM = 1,00

CV

LB

AV

4.4.1.1.1. INDICADOR DA CONFORMIDADE DO TRATAMENTO E FAIXAS DE PERFORMANCE

ICDM - INDICADOR DA CONFORMIDADE DO TRATAMENTO E FAIXAS DE PERFORMANCE

Objetivo: Avaliar a conformidade dos serviços executados pela Concessionária com relação às exigências legais e normativas aplicáveis, por meio da apresentação dos documentos/certificados de descontaminação e destinação final dos resíduos poluentes


Critérios: CC = Critério de Conformidade

Acompanhamento: Verificador Independente

Fórmula:

Metodologia:

Evolução:



CRITÉRIOS	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
ICDM	-	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica:

O certificado de descontaminação de materiais foi apresentado no Relatório Mensal dos Serviços com a validade até Agosto de 2022.

CV

LB

AV

4.4.1.2. ÍNDICE DE CONFORMIDADE DAS INFORMAÇÕES

ICI - ÍNDICE DE CONFORMIDADE DAS INFORMAÇÕES

Objetivo: Avaliar a conformidade em relação à entrega mensal ao Poder Concedente do Relatório de Execução de Serviços pela Concessionária e à publicidade dos documentos da PPP


Critérios: CC = Critério de Conformidade

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $Nota\ Final\ ICI = (Peso\ ICRES \times Nota\ ICRES + Peso\ ITPPP \times Nota\ ITPPP)$

Metodologia:

Evolução:



CRITÉRIOS	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
ICRES	-	1,00	1,00	1,00	1,00
ITPPP	-	1,00	1,00	1,00	1,00
ICI	-	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica:

Para fins de cálculo do ICI, os indicadores possuem os seguintes pesos:

Peso ICRES = 0,8

Peso ITPPP = 0,2

CV

LB

AV

4.4.1.2.1. INDICADOR DA CONFORMIDADE DOS RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

ICRES - INDICADOR DA CONFORMIDADE DOS RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Objetivo: Acompanhar a apresentação dos relatórios de execução dos serviços


Critérios: CC = Critério de Conformidade

Acompanhamento: Verificador Independente

Fórmula:

Metodologia:

Evolução:



CRITÉRIOS	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
QTD DE RELATÓRIOS QUE	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
QTD DE	-	3,00	3,00	3,00	3,00
ICRES	-	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica:

CV LB LV

4.4.1.2.2. INDICADOR DA TRANSPARÊNCIA DA PPP

ITPPP - INDICADOR DA TRANSPARÊNCIA DA PPP

Objetivo: Verificar se o processo de transparência da PPP foi realizado no trimestre


Critérios: CC = Critério de Conformidade

Acompanhamento: Verificador Independente

Fórmula:

Metodologia:

Evolução:



CRITÉRIOS	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
ITPPP	-	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica:

A CONCESSIONÁRIA deverá divulgar no portal online, minimamente os seguintes documentos:

- i. Plano de Operação e Manutenção; - Ok
- ii. Plano de Modernização; - Não aprovado ainda pelo VI - Ok
- iii. Relatório Trimestral de Desempenho; - Ok
- iv. TERMOS DE ACEITE emitidos pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e/ou PODER CONCEDENTE; - Ok
- v. Contrato da CONCESSÃO; - Pendente
- vi. Termos Aditivos ao Contrato da CONCESSÃO; - N/A
- vii. Contratos de ATIVIDADES RELACIONADAS; - Pendente
- viii. Demonstrações Financeiras/Contábeis da CONCESSIONÁRIA. - Pendente

CV

LB

AV

4.5. CRITÉRIO DE EFICIENTIZAÇÃO

CRITÉRIO DE EFICIENTIZAÇÃO

Objetivo: Monitorar o cumprimento dos níveis mínimos de efficientização, conforme os marcos da concessão.


Critérios: CE = Critério de Efficientização

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $CE = IEF$

Observação:

Evolução:



CRITÉRIOS	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
IEF	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica:

O Critério de efficientização só passa a ser aferido após a conclusão dos marcos da Concessão.

CV

LB

AV

4.5.1. ÍNDICE DE EFICIENTIZAÇÃO

IEF - ÍNDICE DE EFICIENTIZAÇÃO

Objetivo: Garantir o cumprimento dos níveis mínimos de efficientização, conforme os marcos da concessão

Critérios: CE = Critério de Efficientização


Acompanhamento: Verificador Independente

Fórmula:

$$Nota = \left(\frac{1 - \frac{CI_f}{CI_i}}{Meta\ Efficientização} \right) \times 100\%$$

Observação:

Evolução:



CRITÉRIOS	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
CI inicial	7.890,13	7.890,13	7.890,13	7.890,13	7.890,13
C final	7.890,13	7.890,13	7.890,13	7.890,13	7.890,13
IEF	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica:

O Critério de efficientização só passa a ser aferido após a conclusão dos marcos da Concessão.

CV

LB

AV

5. CONCLUSÃO

Com base na apuração dos indicadores chegamos ao seguinte resultado para o Índice de Desempenho Geral (IDG) no trimestre (T 04) entre fevereiro/22 e abril/22.

CRITÉRIOS	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
CD	1,00	0,90	0,95	0,95	1,00
CQ	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CO	0,75	0,95	0,98	1,00	1,00
CC	-	1,00	1,00	1,00	1,00
CE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
IDG	0,83	0,88	0,94	0,95	1,00

Dos 5 critérios analisados destacamos os seguintes pontos:

- Critério de Disponibilidade – Variação positiva do Critério de disponibilidade frente ao trimestre anterior, levando em consideração a defesa dos pontos encontrados apagados apresentada pela Conecta e aprovada pelo poder Concedente.
- Critério de Qualidade – Critério será avaliado somente após entrega do 1º marco de modernização e efficientização do parque de iluminação pública.
- Critério de Operação – Verificada uma melhora do Indicador de pontos acessos durante o dia em relação ao 3º trimestre anterior.
- Para o Índice de disponibilidade de Telegestão, assim como no Critério de Qualidade, serão avaliados somente após instalação do sistema de telegestão em pontos de iluminação pública em vias classificadas para esse fim.
- Para o Índice de Cumprimento dos Prazos de Operação de Manutenção, verificada melhora do número de chamadas de manutenção corretivas solucionadas em 2 p.p em relação ao trimestre anterior. Ponto de atenção quanto a informação obtida do Poder Concedente quanto a chamados corretivos concluídos em sistema, mas ainda não realizados.
- Critério de Conformidade – Para o Índice de Conformidade dos Certificados foi apresentado no Relatório de Serviço Mensal de Maio certificado de descontaminação de materiais com validade de 12 de agosto de 2022.
- Para o Indicador da Transparência da PPP, em que pese a sua disponibilidade, restam pendentes documentações a serem disponibilizadas, conforme análise crítica apontada.
- Critério de Efficientização – Critério será avaliado somente após entrega do 1º marco de modernização e efficientização do parque de iluminação pública

CV

LB

AV

Com base no exposto, tendo em vista IDG calculado de 1,00, e a tabela do Fator de Desempenho (FD), apresentada no item 1 deste relatório, concluímos que o FD que irá afetar a Contraprestação Mensal Efetiva (CME) no próximo trimestre, compreendido entre os meses de agosto, setembro e outubro de 2022, será de 1,00, representando desconto de Op.p frente a Contraprestação Mensal Máxima (CMM).

Opus 1 Engenharia Ltda. – Verificador Independente



Lucas Teixeira
Gerente do Contrato



Cesar Teixeira – CREA: 0504823329
Responsável Técnico



Lucas Bahia – CREA: 050542288-3
Responsável Técnico

Região Administrativa	Data Rota	Id. Ponto de Fixação	Id. Ponto Luminoso	Logradouro	Bairro	Latitude	Longitude	Status do Ponto	Fotos
Região I	01/06/2022	25436	3901999	RUA URUGUAI	CASEB	-12,2442394	-38,9466915	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	14660	3892701	RUA NORUEGA	PARQUE GETULIO VARGAS	-12,2524833	-38,9442707	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	7717	3884090	RUA MIRACATU	LAGOA GRANDE	-12,2493533	-38,9428819	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	34368	10034368	R. BELMIRO	LAGOA GRANDE	-12,2509958	-38,9417448	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	34353	10034353	CICLOVIA DO PARQUE LAGOA GRANDE	LAGOA GRANDE	-12,2501924	-38,9399851	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	7567	3883638	RUA SAMUEL	LAGOA GRANDE	-12,2484171	-38,9399319	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	31344	3903899	R. URUGUAI	LAGOA GRANDE	-12,2437848	-38,9405475	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	25402	3901958	RUA DA CONCÓRDIA	CASEB	-12,2445833	-38,9441457	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	25348	3901614	RUA RIBEIRÃO PRETO	CASEB	-12,2388788	-38,9428596	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	31235	3903331	RUA SERROLÂNDIA	CASEB	-12,2413823	-38,9404507	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	31089	3903618	RUA SERRANÓPOLIS	CASEB	-12,2417209	-38,939402	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	25773	3901536	RUA BELÉM	CONCEICAO	-12,2406488	-38,9372466	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	24063	3900083	CICLOVIA DO PARQUE LAGOA GRANDE	LAGOA GRANDE	-12,2461473	-38,9366977	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	59828	3918289	RUA SÃO ROQUE	PARQUE GETULIO VARGAS	-12,2507968	-38,9337719	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	24033	3899931	CICLOVIA DO PARQUE LAGOA GRANDE	LAGOA GRANDE	-12,24946411	-38,93762257	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	38403	3912424	RUA MARTINÓPOLIS	SANTO ANTONIO DOS PRAZERES	-12,2415477	-38,919222	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	38720	3912852	RUA CAPISTRANO	CONCEICAO	-12,22841352	-38,9389071	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	72071	3926773	RUA FRANCISCA SALES	LAGOA SALGADA	-12,26583363	-38,89940679	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	23185	3898551	ALBERTO CERQUEIRA DE LIMA	SANTO ANTONIO DOS PRAZERES	-12,2452703	-38,9333674	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	23296	3898533	AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO SERGIO BARRADAS CARNEIRO	CONCEICAO	-12,2409912	-38,9301767	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	21438	3896958	RUA CRUZEIRO LESTE	CONCEICAO	-12,2382936	-38,9257806	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	21508	3897275	RUA CARRALHO	SANTO ANTONIO DOS PRAZERES	-12,2400938	-38,9227459	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	41773	3915994	R. SEBASTIÃO DO ALTO	CONCEICAO	-12,2364978	-38,9205594	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	63273	3921326	RUA CAURAMA	SANTO ANTONIO DOS PRAZERES	-12,2415142	-38,9217332	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	38376	3912360	TRAVESSA QUITO	SANTO ANTONIO DOS PRAZERES	-12,2440905	-38,9204544	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	38404	3912426	RUA MARTINÓPOLIS	SANTO ANTONIO DOS PRAZERES	-12,2412819	-38,9192307	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	41748	3914666	R. ESTIVA	SANTO ANTONIO DOS PRAZERES	-12,2379258	-38,9165806	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	41743	3914653	R. DA MARAVILHA	SANTO ANTONIO DOS PRAZERES	-12,2375041	-38,9166237	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	29655	3903951	AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO SERGIO BARRADAS CARNEIRO	SANTO ANTONIO DOS PRAZERES	-12,2342841	-38,9139446	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	29520	3903402	RUA MARICORE	SANTO ANTONIO DOS PRAZERES	-12,2367068	-38,9139555	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	77209	3931142	RUA ARTÊMIA PIRES DE FREITAS	SIM	-12,2464505	-38,9150098	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	22322	3899044	RUA NOVA ESPERANÇA	SIM	-12,2565477	-38,9168568	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	75904	3929607	RUA DOS ARACAS	REGISTRO	-12,2522275	-38,902596	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	75946	3929698	RUA IPATINGA	SIM	-12,251182	-38,9068323	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	77231	3931174	RUA ARTÊMIA PIRES DE FREITAS	SIM	-12,2460089	-38,9083202	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	39615	3913464	AV. CANAÃ	SANTO ANTONIO DOS PRAZERES	-12,2441972	-38,9051462	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	69574	10069574	AV. AZALEIAS	REGISTRO	-12,2342547	-38,8975861	SEM ACESSO	
Região I	01/06/2022	69627	10069627	ESTRADA DO ROSARIO	REGISTRO	-12,235369	-38,8971776	SEM ACESSO	
Região I	01/06/2022	69628	10069628	ESTRADA DO ROSARIO	REGISTRO	-12,2399556	-38,8977477	SEM ACESSO	
Região I	01/06/2022	69713	10069713	JAIBA	REGISTRO	-12,2309999	-38,878484	PONTO ACESO DIURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Ffjob_confirmation%2F1654108224226_1654108292120.jpg
Região I	01/06/2022	68492	3924433	CORREDOR DOS MACACOS	REGISTRO	-12,2307816	-38,8791538	ÁREA PARTICULAR	
Região I	02/06/2022	37303	3912078	CAMINHO VINTE E UM	MANGABEIRA	-12,2300828	-38,953301	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	37318	3912325	RUA F	MANGABEIRA	-12,2306458	-38,9514734	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	37389	3912842	R. A	MANGABEIRA	-12,231014	-38,950973	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	41778	3916257	RUA TUBINAMBÁS	MANGABEIRA	-12,2279873	-38,9461509	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	34159	3908322	RUA CURRALINHO	MANGABEIRA	-12,2250171	-38,9461436	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	32615	3905899	RUA JAPURA	MANGABEIRA	-12,2201175	-38,9474985	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	32618	3905901	RUA JAPURA	MANGABEIRA	-12,2201178	-38,9475105	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	63619	3922493	R. N. 91 - MANGABEIRA	MANGABEIRA	-12,2187354	-38,9510102	PONTO ACESO DIURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Ffjob_confirmation%2F1654169992156_1654170041799.jpg
Região I	02/06/2022	40418	3913996	RUA VICENTE DOS REIS	MANGABEIRA	-12,211933	-38,9490513	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	32696	3905937	RUA MIRANDA	MANGABEIRA	-12,2230092	-38,944538	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	6089	3882061	AVENIDA IGUATEMI	MANGABEIRA	-12,2204478	-38,9421093	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	6029	3881992	AVENIDA AYRTON SENNA	MANGABEIRA	-12,2206696	-38,941619	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	6029	3881990	AVENIDA AYRTON SENNA	MANGABEIRA	-12,2206696	-38,941619	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	5937	3881876	TRAVESSA PARACATU	CONCEICAO	-12,2253633	-38,9415577	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	5982	3881746	RUA MESSIAS	CONCEICAO	-12,2256645	-38,9420694	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	5951	3881835	AVENIDA AYRTON SENA	CONCEICAO	-12,2233801	-38,9417472	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	68963	3924866	RUA IBICUI	MANGABEIRA	-12,2173757	-38,9358445	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	68809	3924547	RUA SEM DENOMINAÇÃO	MANGABEIRA	-12,2173912	-38,9345721	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	69060	3924962	RUA JUCARI	MANGABEIRA	-12,2075825	-38,9316108	SEM ACESSO	
Região I	02/06/2022	39022	3916516	ESTRADA LAGOA DAS PEDRAS	CONCEICAO	-12,2158221	-38,9191191	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	29388	3897980	ESTR. LAGOA DAS PEDRAS	AEROPORTO	-12,2139417	-38,9068758	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	69454	10069454	ESTRADA DO ROSARIO	REGISTRO	-12,2370977	-38,911136	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	39202	3919055	RUA. M	CONCEICAO	-12,2250288	-38,9160619	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	39295	3918100	R. CONDER	CONCEICAO	-12,2245441	-38,9225847	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	35991	3909514	RUA COLINA DE GOIÁS	CONCEICAO	-12,2240871	-38,9259573	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	36790	3909208	AV. IGUATEMI, 959	MANGABEIRA	-12,2240965	-38,9260002	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	77060	3930630	RUA BARRO PRETO	CONCEICAO	-12,2266488	-38,9352506	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	38794	3912981	RUA ROSÁRIO	CONCEICAO	-12,2303926	-38,9406368	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	30930	3910144	RUA MARAÚJO	CONCEICAO	-12,2320832	-38,9391826	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	31059	3909601	RUA MARAÚJO	CONCEICAO	-12,2323871	-38,93927	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	5698	3881332	RUA MORRO AMARELO	CONCEICAO	-12,2323029	-38,9403125	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	5662	3881285	RUA BELEM DE SÃO FRANCISCO	CONCEICAO	-12,2349751	-38,9428484	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	5645	3881267	RUA SOUZA LOPES	CONCEICAO	-12,2355237	-38,9400536	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	35923	3908558	RUA JOSÉ AMÉRICO	CONCEICAO	-12,2342631	-38,9268638	INSPEÇÃO CONCLUIDA	

CV

LB

LV

Região I	02/06/2022	35838	3908411	RUA HEITOR VILA LOBOS	CONCEICAO	-12,2361405	-38,9294322	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	10317	3886442	AVENIDA GETÚLIO VARGAS	CAPUCHINHOS	-12,2557772	-38,9522284	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	15046	3890872	AVENIDA GETÚLIO VARGAS	SANTA MONICA	-12,2560328	-38,9444723	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	11188	3887532	AVENIDA GETÚLIO VARGAS	SANTA MONICA	-12,2559125	-38,9497041	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	9281	3885332	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CAPUCHINHOS	-12,262278	-38,9451855	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	9266	3891642	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	SANTA MONICA	-12,2622781	-38,9451865	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	9230	3885299	RUA SÃO CARLOS	SANTA MONICA	-12,2617149	-38,9433578	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	11440	3887141	RUA MILTON LEITE RODRIGUES DE MELO	SANTA MONICA	-12,2622021	-38,941741	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	61188	3921869	RUA NOSSA SENHORA DA PIEDADE	SANTA MONICA	-12,2619864	-38,9385159	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	9541	3885647	RUA ARISTEU DE QUEIROZ	SANTA MONICA	-12,26395	-38,9375814	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	9437	3885563	RUA ARISTEU DE QUEIROZ	SANTA MONICA	-12,2669076	-38,9374947	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	36602	3909215	RUA RIO TIETÊ	SANTA MONICA	-12,2693222	-38,9310447	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	13831	3887942	RUA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS	SANTA MONICA	-12,2711274	-38,934785	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	36621	3909244	RUA SÃO MIGUEL ARCANJO	SANTA MONICA	-12,2707391	-38,93308	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	36618	3909238	RUA S MIGUEL DOS CAMPOS	SANTA MONICA	-12,2708924	-38,9321442	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	61729	3919525	AVENIDA PERIFERICA	SUBAE	-12,2736365	-38,9261786	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	20902	3897405	AVENIDA NOIDE CERQUEIRA	SUBAE	-12,2960135	-38,8990399	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	20899	3897413	AVENIDA NOIDE CERQUEIRA	SUBAE	-12,296017	-38,8990382	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	71320	3925567	BR-324, 583 - SUBAÉ,	SUBAE	-12,304424	-38,8926205	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	20866	3897913	RUA SÃO PEDRO	SUBAE	-12,2915895	-38,8988626	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	41466	3916411	ESTR. VELHA DE JAIBA	LAGOA SALGADA	-12,2680352	-38,8951999	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	74225	3928207	ESTR. PALI FERRADO	REGISTRO	-12,2675484	-38,8949837	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	17585	3892972	R. CORREDOR DOS ARAÇÁS	REGISTRO	-12,2547005	-38,9026162	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	17490	3893186	CORREDOR CAIZEIRO	LAGOA SALGADA	-12,2542501	-38,9026254	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	41141	3916659	VIA COMPARTILHADA	LAGOA SALGADA	-12,2567455	-38,9095686	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	59079	3917663	AVENIDA NÓIDE CERQUEIRA	SIM	-12,2563621	-38,9261815	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	36951	3910622	RUA PÁSSARO VERMELHO	LAGOA SALGADA	-12,2563229	-38,9275703	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	36970	3910749	RUA PALMEIRA BRANCA	LAGOA SALGADA	-12,2561893	-38,9313367	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	27052	3902715	RUA OURO VERMELHO	LAGOA SALGADA	-12,232786	-38,9489941	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	27070	3902738	RUA OURO VERDE	LAGOA SALGADA	-12,2318522	-38,9550729	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	59104	3917572	RUA PASSO ALEGRE	LAGOA SALGADA	-12,2581528	-38,9295422	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	26782	3902123	AVENIDA EDUARDO FROES DA MOTA	PARQUE GETULIO VARGAS	-12,2539935	-38,9326894	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	26751	3902579	AVENIDA GETÚLIO VARGAS	PARQUE GETULIO VARGAS	-12,2560233	-38,9365065	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	26776	3902211	RUA BUENOS AIRES	PARQUE GETULIO VARGAS	-12,2549839	-38,9374193	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região I	03/06/2022	11063	3887283	RUA SÃO JOÃO BATISTA	SANTA MONICA	-12,2582721	-38,9393507	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	27762	3909451	RUA JOÃO MANGABEIRA	BRASILIA	-12,2651411	-38,948936	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	14687	3892655	RUA RIO PURUS	BRASILIA	-12,2668965	-38,947348	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	66741	3923350	ESTRADA OLHO DAGUA DA FORMIGA	BRASILIA	-12,2676924	-38,9532484	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	16326	3893172	R. ADENIL FALCÃO	BRASILIA	-12,2697943	-38,9510581	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	10142	3886067	AVENIDA ADENIL FALCÃO	BRASILIA	-12,2753443	-38,9510033	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	10090	3886028	RUA F	BRASILIA	-12,2768627	-38,9493005	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	3718	3881074	RUA A	BRASILIA	-12,277914	-38,9503707	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	3685	3881021	CAMINHO 16	BRASILIA	-12,2791518	-38,9489522	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	40246	3913913	R. DEZESSEIS CJ L E MAGALHAES	BRASILIA	-12,2774889	-38,9449412	ÁREA PARTICULAR
Região II	14/06/2022	10732	3886709	R. NOVE	BRASILIA	-12,277487	-38,9449392	ÁREA PARTICULAR
Região II	14/06/2022	41212	3914303	AVENIDA PRESIDENTE DUTRA	BRASILIA	-12,2683046	-38,941104	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	41595	3913811	RODOVIA ENGENHEIRO VASCO FILHO	35º BI	-12,2737824	-38,9337468	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	59954	3918786	AV. EDUARDO FRÓES DA MOTA	35º BI	-12,2753214	-38,9376002	ÁREA PARTICULAR
Região II	14/06/2022	61212	3920120	R. G LTO PARQUE DA CIDADE	TOMBA	-12,3055996	-38,9388707	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	61372	3919440	RUA OLNEY ALBERTO SÃO PAULO	AVIARIO	-12,29435687	-38,92572664	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	71169	3925534	R. BOA SORTE,	LIMOIEIRO	-12,30022847	-38,90548971	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	61369	3919432	RUA OLNEY ALBERTO SÃO PAULO	AVIARIO	-12,29412559	-38,92601196	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	38161	3912213	RUA POLITEAMA	35º BI	-12,2788271	-38,9364745	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	38129	3927141	R. MAGRUS REATA	35º BI	-12,2794398	-38,9355066	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	40073	3913572	RUA OLNEY ALBERTO SÃO PAULO	35º BI	-12,2845807	-38,9453101	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	6668	3882766	AVENIDA SÃO SALVADOR	35º BI	-12,2847756	-38,9481792	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	1016	3878403	RUA DOUTOR JORGE BASTOS LEAL	TOMBA	-12,286864	-38,9496806	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	962	3878167	TRAVESSA TRES MEDEIROS NETO	TOMBA	-12,2890248	-38,9508839	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	2180	3880067	RUA CARAGUATUBA	TOMBA	-12,2839243	-38,9533543	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	2232	3880191	RUA TOCANTINOPOLIS	TOMBA	-12,2847994	-38,9562165	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	8664	3887480	R. GIRASSOL	TOMBA	-12,2774108	-38,9562628	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	11235	3886533	RUA JOÃO DE CARVALHO	TOMBA	-12,2790827	-38,9582086	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	4184	3879699	RUA TAFAREL	TOMBA	-12,2742614	-38,9601074	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2023	1862	3878537	AVENIDA SÃO SALVADOR	AVIARIO	-12,30293001	-38,93916819	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	1862	3878540	AVENIDA SÃO SALVADOR	AVIARIO	-12,30293001	-38,93916819	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	7091	3883105	TRAVESSA BELO HORIZONTE 8	TOMBA	-12,2743052	-38,964986	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	6845	3882944	R. SETE	TOMBA	-12,2791694	-38,9693812	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	6929	3883153	R. BELA VISTA	TOMBA	-12,2800397	-38,9621713	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	7875	3884012	R VIRGEM	TOMBA	-12,2836211	-38,9600212	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	14/06/2022	2255	3880137	AVENIDA EDUARDO FROES DA MOTA	TOMBA	-12,2858565	-38,9547607	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	15/06/2022	24015	3899733	R. OLEGARIA CARVALHO	AVIARIO	-12,2875118	-38,9412441	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	15/06/2022	178	3878813	AVENIDA SÃO SALVADOR	TOMBA	-12,2914431	-38,9446961	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	15/06/2022	191	3878916	RUA NOSSOS AMIGOS	AVIARIO	-12,2911651	-38,9433868	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	15/06/2022	849	3879360	RUA DOIS	AVIARIO	-12,2923584	-38,9423451	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	15/06/2022	244	3927166	RUA COMENDADOR GOMES	TOMBA	-12,2930513	-38,9452507	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	15/06/2022	288	3879247	RUA COMENDADOR GOMES	TOMBA	-12,2932591	-38,9464525	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região II	15/06/2022	263	3879217	CAMINHO QUATORZE	TOMBA	-12,294855	-38,9471127	INSPEÇÃO CONCLUIDA

CV

LB

AV

Região II	15/06/2022	146	3878583	RUA GEORGINA NASCIMENTO	TOMBA	-12,2947811	-38,9467555	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	4760	3882570	RUA GEORGINA NASCIMENTO	TOMBA	-12,2916247	-38,9473094	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	4751	3882560	RUA VESPASIANO	TOMBA	-12,2907455	-38,9490419	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	4824	3882636	RUA CANDIDO DO MOTA	TOMBA	-12,2920016	-38,9516921	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	1114	3879041	RUA ÁLVARES DE AZEVEDO	TOMBA	-12,2965055	-38,9543783	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	1089	3878876	RUA ROSARIO	TOMBA	-12,2993604	-38,9554113	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	628	3877780	TRAVESSA CASTANHEIRA	TOMBA	-12,3003714	-38,9507792	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	621	3878010	RUA CELSO RIBEIRO DALTRO	TOMBA	-12,301616	-38,9506187	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	31483	3906047	R. X,	TOMBA	-12,3166011	-38,9467245	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	513	3878611	RUA SALMO TRINTA E CINCO	TOMBA	-12,3059304	-38,9482809	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	320	3877788	RUA SÃO LUCAS	TOMBA	-12,3058291	-38,9484194	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	8184	3884165	RUA SÃO LUCAS	TOMBA	-12,3054809	-38,9466486	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	1877	3878584	ESTRADA PARA SITIO SÃO JOSÉ	AVIARIO	-12,3025945	-38,9382128	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	18105	3893596	CONDOMÍNIO RESERVA DO PARQUE, SUBAE, FEIRA DE SANTANA	AVIARIO	-12,2991082	-38,9322696	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	18120	3893618	CONDOMÍNIO RESERVA DO PARQUE, SUBAE, FEIRA DE SANTANA	AVIARIO	-12,3017297	-38,9320111	ÁREA PARTICULAR	
Região II	15/06/2022	18035	3894013	SUBAE, FEIRA DE SANTANA, E FE	AVIARIO	-12,2895395	-38,9305798	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	17974	3893901	SUBAE, FEIRA DE SANTANA, E FE	35º BI	-12,2879088	-38,9297237	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	18483	3894209	SUBAE, FEIRA DE SANTANA, E FE	AVIARIO	-12,2895816	-38,9273783	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	18060	3893568	RUA OLNEY ALBERTO SÃO PAULO	AVIARIO	-12,2901381	-38,9272054	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	33492	3906810	RUA B	AVIARIO	-12,2903216	-38,9279871	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	30419	3907996	R. MARGARIAS	LIMOEIRO	-12,3119667	-38,8941653	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	30300	3904596	RUA PARA FEIRA DE SANTANA	LIMOEIRO	-12,3119647	-38,8941701	PONTO ACESSO DIURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1655304520905_1655304582581.jpg
Região II	15/06/2022	33649	3907676	ESTRADA DO LIMOEIRO	LIMOEIRO	-12,3240359	-38,8838168	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	14032	3888260	RUA MONSENHOR ADERBAL MIRANDA	SERRARIA BRASIL	-12,2670361	-38,956661	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	14985	3890535	RUA FRANCO LINO MATOS	SERRARIA BRASIL	-12,2686281	-38,9557543	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	14940	3890448	RUA ARAGUARI	LIMOEIRO	-12,2726984	-38,9562489	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	13686	3888754	RUA SENADOR QUINTINO	SERRARIA BRASIL	-12,2689893	-38,9597271	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	13516	3890215	TRAVESSA EDVALDO FALCÃO	SERRARIA BRASIL	-12,2668508	-38,9617472	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	12101	3888522	VILA MOREIRA	SERRARIA BRASIL	-12,2616234	-38,9635126	ÁREA PARTICULAR	
Região III	16/06/2022	13395	3889146	PRAÇA JOÃO FALCÃO	CHACARA SAO COSME	-12,2627397	-38,9680306	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	9776	3885712	RUA ANTONOR MOREIRA PINHO	CHACARA SAO COSME	-12,2649226	-38,9666973	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	9745	3885583	RUA DOS PINHEIROS	CHACARA SAO COSME	-12,2651171	-38,9691818	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	9837	3885798	RUA SERRA TALHADA	CHACARA SAO COSME	-12,2662088	-38,9688382	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	9863	3885380	RUA JÚPITER	JARDIM ACACIA	-12,2681221	-38,9687868	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	9806	3885761	RUA VÊNUS	JARDIM ACACIA	-12,2682249	-38,9672606	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	12374	3890174	RU CARAVELAS	JARDIM ACACIA	-12,2707909	-38,9665239	PONTO ACESSO DIURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1655381400829_1655381472653.jpg
Região III	16/06/2022	7102	3883125	RUA PENAPOLIS	JARDIM ACACIA	-12,2733006	-38,9633255	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	64068	3922889	R. RENDEIRA, 2	MUCHILA	-12,2737252	-38,9687389	PONTO ACESSO DIURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1655382163968_1655382240756.jpg
Região III	16/06/2022	12299	3889390	RUA DOUTOR MACARIO CERQUEIRA	JARDIM ACACIA	-12,2737342	-38,9687338	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	17281	3892375	CAMINHO E DEZENOVE	MUCHILA	-12,2704237	-38,9753324	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	23871	3899512	CAMINHO D VINTE E SEIS	MUCHILA	-12,2684667	-38,975044	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	38261	3912700	RUA M	MUCHILA	-12,2673674	-38,9753432	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	23997	3899260	RUA SERRA DOURADA	MUCHILA	-12,2696322	-38,9739225	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	24912	3900295	RUA JOÃO VASCONCELOS	PEDRA DO DESCANSO	-12,2631819	-38,9734737	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	21737	3898935	RUA DOUTOR JOÃO EVANGELISTA	PEDRA DO DESCANSO	-12,2603596	-38,9798779	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	21723	3898909	RUA DOUTOR JOÃO EVANGELISTA	PEDRA DO DESCANSO	-12,2617654	-38,9792118	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	63366	3921292	RUA TERTULIANO SENA	PEDRA DO DESCANSO	-12,2677768	-38,9843008	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	63375	3921308	RUA BEM-TE-VI	PEDRA DO DESCANSO	-12,2686639	-38,9854318	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	19113	3894866	RODOVIA SANTOS DUMONT	PEDRA DO DESCANSO	-12,2653766	-38,9804082	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	19063	3894846	RUA RIO DE JANEIRO	PEDRA DO DESCANSO	-12,2683096	-38,9798489	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	17097	3891776	R. JUSSARA	PEDRA DO DESCANSO	-12,2689334	-38,9787516	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	17135	3891893	CAMINHO D XXII FEIRA X	MUCHILA	-12,2699634	-38,975636	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	18877	3895215	CAMINHO B XX	MUCHILA	-12,274198	-38,9759199	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	20416	3896258	RUA GARCIA AZUL	MUCHILA	-12,2743833	-38,9750227	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	20465	3896306	AVENIDA DOUTOR MACARIO CERQUEIRA	MUCHILA	-12,2766249	-38,9733745	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	20486	3896332	RUA G XVIII	MUCHILA	-12,2776602	-38,972746	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	70287	3925519	RUA I XVIII	MUCHILA	-12,2780958	-38,9751776	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	70179	3925364	RUA F	MUCHILA	-12,2800297	-38,9765891	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	70456	3925933	CAMINHO D VII	MUCHILA	-12,2793531	-38,9766341	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	70462	3925946	CAMINHO E VII	MUCHILA	-12,2778806	-38,976494	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	23768	3899530	RUA IPUACU	PEDRA DO DESCANSO	-12,2736331	-38,9821883	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	21085	3897262	RUA BELA VISTA	PEDRA DO DESCANSO	-12,2719285	-38,9824267	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	70049	3925203	VIA PRINCIPAL D VIVEIROS	CIS	-12,2880997	-38,9870995	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	21596	3897738	VIA PRINCIPAL CINQUENTA E CINCO	CIS	-12,2884785	-38,983029	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	37631	3911065	ESTRADA DA CABRITA	CIS	-12,2788563	-38,9832056	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	7411	3883464	AVENIDA EDUARDO FROES DA MOTA	CIS	-12,2866054	-38,9630309	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	2482	3879470	R. DOS INDUSTRIÁRIOS	CIS	-12,2949528	-38,9591805	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	11872	3889585	RUA CARLOS VALADARES	BARAUNA	-12,2483724	-38,9608619	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	18335	3895904	RUA SANTOS REIS	CRUZEIRO	-12,2481937	-38,9711742	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	33331	3904935	RUA GENERAL COSTA E SILVA	SOBRADINHO	-12,2444003	-38,9714865	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	33269	3905030	RUA MARQUEZ DE ABRANTES	SOBRADINHO	-12,2448616	-38,967627	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	28714	3897633	AVENIDA DO CANAL	BARAUNA	-12,2451261	-38,9662638	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	28674	3897591	AVENIDA JOSE FALCAO DA SILVA	BARAUNA	-12,2428607	-38,9663131	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	15473	3891947	RUA CAMANDUACIA	BARAUNA	-12,2356138	-38,9651548	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	15391	3931256	RUA JOSÉ TAVARES	BARAUNA	-12,2338049	-38,965789	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	21149	3897418	RUA OXUMARE	BARAUNA	-12,238144	-38,9695307	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	21636	3898826	TRAVESSA BARTOLOMEU DE GUSMAO	BARAUNA	-12,2368635	-38,9716502	INSPEÇÃO CONCLUIDA	

CV

LB

AV

Região IV	12/07/2022	5306	3880643	AV. EDUARDO FRÓES DA MOTA	SOBRADINHO	-12,2330124	-38,9735393	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	12/07/2022	22526	3899430	AVENIDA PRIMAVERA	CAMPO LIMPO	-12,2336786	-38,9768814	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	12/07/2022	22461	3899207	RUA ARIVALDO DE CARVALHO	SOBRADINHO	-12,2364089	-38,9759177	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	12/07/2022	21649	3898833	R. NOVA ERA	SOBRADINHO	-12,2354151	-38,9762074	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	12/07/2022	27292	3902820	RUA LANDULFO ALVES	JARDIM CRUZEIRO	-12,2391675	-38,9763785	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	12/07/2022	17334	3895664	RUA VASCO DA GAMA	CRUZEIRO	-12,2450315	-38,9735185	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	12/07/2022	18368	3895949	RUA GONÇALO ALVES	CRUZEIRO	-12,2486428	-38,9740992	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	12/07/2022	16876	3892808	R. JACOBINA	JARDIM CRUZEIRO	-12,2469817	-38,9763438	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	12/07/2022	16923	3892887	R. JACOBINA	JARDIM CRUZEIRO	-12,2474723	-38,9786219	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	12/07/2022	27491	3903109	RUA MIGUEL CALMON	JARDIM CRUZEIRO	-12,2453762	-38,9800664	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	12/07/2022	33993	3908238	R. RIACHO DOCE	GABRIELA	-12,2379909	-38,9846779	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	12/07/2022	35016	3909723	AV. EDUARDO FÓES DA MOTA	GABRIELA	-12,2435623	-38,9854717	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	12/07/2022	35070	3910195	RUA PETROLINA	JARDIM CRUZEIRO	-12,246952	-38,9848414	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	12/07/2022	13897	3887859	RUA ITAMBÉ	JARDIM CRUZEIRO	-12,2463261	-38,9837181	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	12/07/2022	38648	3913372	RUA ERETRINA	CALUMBI	-12,251611	-38,9876694	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	12/07/2022	38668	3913404	RUA IMBAUBA	CALUMBI	-12,2529517	-38,9887629	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	12/07/2022	38529	3913147	RUA UMBUZEIRO	CALUMBI	-12,2537788	-38,9886121	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	12/07/2022	37781	3911588	AV. MARIO VENTURA	NOVA ESPERANCA	-12,2602368	-38,9969724	ÁREA PARTICULAR	
Região IV	12/07/2022	37736	3911359	AV. MARIO VENTURA	NOVA ESPERANCA	-12,2602429	-38,9969832	ÁREA PARTICULAR	
Região IV	12/07/2022	37701	3911286	AV. MARIO VENTURA	NOVA ESPERANCA	-12,2597244	-38,9964477	ÁREA PARTICULAR	
Região IV	12/07/2022	37806	3911671	AV. MARIO VENTURA	NOVA ESPERANCA	-12,2606561	-38,9975401	PONTO ACESSO DIURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod/%2Fjob_confirmation%2F1657642400925_1657642456204.jpg
Região IV	12/07/2022	40742	3914444	VIS DE PED 2 FEIRA	CALUMBI	-12,2606062	-38,9886376	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	12/07/2022	37578	3911017	RUA PRINCIPAL	CALUMBI	-12,2585613	-38,9881774	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	12/07/2022	40719	3914387	VP DOZE	CALUMBI	-12,2577066	-38,9873076	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	12/07/2022	38551	3913182	CAMINHO VINTE E U M	CALUMBI	-12,2546086	-38,9874454	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	12/07/2022	38554	3913189	PASSEIO SÊTE	CALUMBI	-12,253963	-38,9868777	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	12/07/2022	38523	3913126	RUA G	CALUMBI	-12,2532546	-38,9875095	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	12/07/2022	32273	3906859	VIA PRINCIPAL TREZE E U M	CALUMBI	-12,2572265	-38,9855426	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	12/07/2022	14033	3888983	RUA ALTO DO PARAISO	CALUMBI	-12,2552127	-38,9812978	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	12/07/2022	24815	3900925	CAMINHO 23 FEIRA IV	CALUMBI	-12,2602368	-38,9787463	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	12/07/2022	24786	3900851	RUA D	CALUMBI	-12,258587	-38,9756249	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	26236	3905861	RUA BACAXA	CAMPO LIMPO	-12,2211873	-38,9665007	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	34593	3909594	RUA CORONEL FREITAS	CAMPO LIMPO	-12,2185539	-38,9679956	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	3978	3880622	RUA CAMPOS DE AVIACAO	CAMPO LIMPO	-12,21657	-38,9693251	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	33411	3906581	RUA CAMPO SALES	CAMPO LIMPO	-12,2163261	-38,9731607	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	62547	3920755	RUA JOAO LIMA	CAMPO LIMPO	-12,2236872	-38,9705157	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	63706	3921998	RUA JOAO LIMA	CAMPO LIMPO	-12,224105	-38,9699962	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	4028	3880974	R. SEVERINO SERAFIM	CAMPO LIMPO	-12,2226217	-38,9708821	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	76091	3929570	RUA POLO XIP-UM	CAMPO LIMPO	-12,2213888	-38,976081	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	27908	10027908	RUA TECO TECO	CAMPO LIMPO	-12,2223001	-38,9786904	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	27911	10027911	RUA TECO TECO	CAMPO LIMPO	-12,222269	-38,9796867	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	70645	3925762	RUA AEROPORTO	CAMPO LIMPO	-12,2169779	-38,980461	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	5345	3880703	RUA CAMARGO	PAMPALONA	-12,2190317	-38,9814801	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	37951	3911714	RUA CIRCULAR	GABRIELA	-12,224019	-38,9847148	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	37860	3911476	RUA JOSÉ FERREIRA NERI	GABRIELA	-12,2284133	-38,9845016	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	37142	3910733	RUA VILEBALDO JOSÉ	GABRIELA	-12,228888	-38,987364	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	17766	3893923	PAMPALONA, FEIRA DE SANTANA,	GABRIELA	-12,2269955	-38,988411	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	33050	3907269	R. TAI O	GABRIELA	-12,2206371	-38,9957814	RUA INTERDITADA	
Região IV	13/07/2022	33012	3907362	RUA CARAIBAS	CAMPO DO GADO NOVO	-12,2208872	-38,9970797	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	33176	3907734	R. ALM. BARROSO	GABRIELA	-12,2247997	-38,9938616	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	33113	3907633	LOT. TANGARA	GABRIELA	-12,2294295	-38,9914099	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	39554	3913330	TV. BARTOLOMEU DE GUSMÃO	GABRIELA	-12,229392	-38,9926661	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	39473	3923872	PRAÇA DO SOLAR DA PRINCESA	GABRIELA	-12,2305295	-38,9906305	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	20526	3896358	RUA JOSE FLANTILDES	GABRIELA	-12,2297554	-38,9841119	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	20451	3896139	TRAVESSA ESCALDA	GABRIELA	-12,2320536	-38,9844631	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	58149	3916638	RUA INDOMADA	GABRIELA	-12,2336637	-38,9854773	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	18215	3893699	RUA CORRIDA DO OURO	GABRIELA	-12,2338874	-38,98313	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	20357	3895828	RUA ESCALDA	GABRIELA	-12,2315534	-38,9828567	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	20501	3896304	AVENIDA HOMERO FIGUEIREDO	GABRIELA	-12,2296168	-38,980772	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	61923	3920215	RUA VERAO VERMELHO	GABRIELA	-12,2316123	-38,9799986	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	61951	3920553	RUA SELENIUM	GABRIELA	-12,2322507	-38,9793101	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	61858	3919874	TRAVESSA CANAA	CAMPO LIMPO	-12,2317785	-38,9769557	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	61857	3919860	TRAVESSA CANAA	CAMPO LIMPO	-12,231415	-38,9766952	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	61867	3919914	TRAVESSA PARNAIBA	CAMPO LIMPO	-12,2298067	-38,9781155	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	61890	3920043	RUA SÃO LUIZ	CAMPO LIMPO	-12,2295794	-38,9789311	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	63990	3921569	RUA D	CAMPO LIMPO	-12,2278393	-38,974571	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2022	63998	3921609	PRAÇA CHICO MENDES	CAMPO LIMPO	-12,227739	-38,9733374	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	13/07/2023	19605	3895982	R. HERÁCLITO DIAS DE CARVALHO	CAMPO DO GADO NOVO	-12,22739971	-39,00824815	SEM ACESSO	
Região IV	14/07/2022	35301	3909964	RUA IPANEMA	CAMPO LIMPO	-12,2142563	-38,9689348	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	14/07/2022	6608	3882482	RUA HUMILDES	CAMPO LIMPO	-12,2095545	-38,9702574	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	14/07/2022	6633	3882416	RUA SERRA PRETA	CAMPO LIMPO	-12,2082455	-38,9693575	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	14/07/2022	6557	3882450	RUA D	CAMPO LIMPO	-12,2076038	-38,9674612	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	14/07/2022	6513	3882369	CAMINHO 33	CAMPO LIMPO	-12,2060322	-38,9715487	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	14/07/2022	59321	3918102	RUA H	CAMPO LIMPO	-12,2052215	-38,9712474	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	14/07/2022	6491	3882740	R. PIRATINGA	CAMPO LIMPO	-12,2061561	-38,9732075	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	14/07/2022	6441	3882699	RUA MATO VERDE	CAMPO LIMPO	-12,2080826	-38,97356	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	
Região IV	14/07/2022	6601	3882501	RUA TATUI	CAMPO LIMPO	-12,2099532	-38,9709902	INSPEÇÃO CONCLUÍDA	

CV

LB

AV

Região IV	14/07/2022	35498	3911589	R. TICO E TACO, 61	CAMPO LIMPO	-12,2133807	-38,9792108	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	14/07/2022	35489	3911482	R. TRAJANO PEREIRA DA SILVA, 139	CAMPO LIMPO	-12,2147438	-38,9798022	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	14/07/2022	5416	3880829	RUA SÃO JOSÉ	CAMPO LIMPO	-12,2154922	-38,9825352	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	14/07/2022	40658	3914330	RUA ARIPOANA	ASA BRANCA	-12,2110564	-38,9883529	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	14/07/2022	60949	3918497	R. SIMPLES,	CAMPO DO GADO NOVO	-12,218112	-38,9970137	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	14/07/2022	60873	3917992	RUA SIMPLICIO	CAMPO DO GADO NOVO	-12,216392	-38,9982908	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	14/07/2022	73105	3927567	PRAÇA SIMPLICIO	CAMPO DO GADO NOVO	-12,2166064	-38,99958	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	14/07/2022	19448	3895023	RUA JAGUARA	PEDRA FERRADA	-12,1889431	-39,0069121	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	14/07/2022	64374	3923243	R. ANDARAÍ	PEDRA FERRADA	-12,1887905	-39,001994	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	14/07/2022	64325	3921951	AV. ASA BRANCA	ASA BRANCA	-12,1976553	-38,995698	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	14/07/2022	64387	3922641	R. C. 10 -	ASA BRANCA	-12,2028706	-38,9918335	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	14/07/2022	7281	3883785	R. CANTO DOS PASSAROS	CAMPO LIMPO	-12,1983749	-38,9849191	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	14/07/2022	7277	3883782	R. CANTO DOS PASSAROS	CAMPO LIMPO	-12,1987292	-38,9850768	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	14/07/2022	6348	3882313	R. PRIMAVERA	NOVO HORIZONTE	-12,1892217	-38,9821567	PONTO ACESSO DIURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1657807327911_1657807359281.jpg
Região IV	14/07/2022	40942	3917695	RUA PEROLA	NOVO HORIZONTE	-12,189265	-38,9822592	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	14/07/2022	76889	3930431	RUA EXCEDE	PEDRA FERRADA	-12,1844736	-38,9758439	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	14/07/2022	72202	3926813	R. PORTO CAMARGO	PEDRA FERRADA	-12,1824009	-38,9700276	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	14/07/2022	76747	3931044	TRAVESSA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	NOVO HORIZONTE	-12,1869998	-38,965466	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	14/07/2022	72155	3926963	PRAÇA MARIA QUITERIA	NOVO HORIZONTE	-12,1898149	-38,9659724	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	25510	3902080	RUA JOÃO MARTINS DA SILVA	SAO JOAO	-12,2438977	-38,9483515	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	23459	3901297	AVENIDA JOÃO DURVAL CARNEIRO	PONTO CENTRAL	-12,2481414	-38,9486968	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	23531	3901499	RUA PRUDENTE DE MORAIS	PONTO CENTRAL	-12,2546698	-38,9487505	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	31972	3905341	RUA DOUTOR SABINO SILVA	PONTO CENTRAL	-12,2511993	-38,9544103	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	13690	3888221	RUA QUINTINO BOCAIUVA	PONTO CENTRAL	-12,2500423	-38,9532274	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	13699	3888622	AVENIDA MARIA QUITÉRIA	SAO JOAO	-12,2500649	-38,9543689	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	28028	3906913	RUA CARLOS VALADARES	QUEIMADINHA	-12,24797	-38,9540063	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	28773	3907235	RUA ARNOLD SILVA	CENTRO	-12,2510284	-38,9582551	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	13168	3889022	AVENIDA GETÚLIO VARGAS	CENTRO	-12,2552943	-38,9577191	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	12441	3887656	AVENIDA GETÚLIO VARGAS	CENTRO	-12,2551761	-38,9618213	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	12485	3887740	AVENIDA GETÚLIO VARGAS	CENTRO	-12,2554323	-38,9633283	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	13184	3889060	AVENIDA GETÚLIO VARGAS	CENTRO	-12,2555751	-38,9591452	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	12935	3888702	RUA ARISTIDES NOVIS	CENTRO	-12,2566121	-38,9575487	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	15893	3896218	RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES	CENTRO	-12,2577808	-38,9555088	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	15780	3895806	AVENIDA TORRES	PONTO CENTRAL	-12,2587269	-38,9553364	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	10464	3886473	RUA JURACY MAGALHÃES	PONTO CENTRAL	-12,2601157	-38,9520048	PONTO ACESSO DIURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1657885327900_1657885412480.jpg
Região V	15/07/2022	15887	3896208	RUA JURACY MAGALHÃES JR	CENTRO	-12,2577231	-38,9555728	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	6219	3882143	RUA CRISTÓVÃO BARRETO	CENTRO	-12,261745	-38,9578018	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	6245	3882246	RUA HONORATO BONFIM	CENTRO	-12,2609134	-38,9593809	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	11928	3888060	RUA CRISTÓVÃO BARRETO	CENTRO	-12,2615728	-38,9642435	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	13373	3889030	RUA BACELAR DE CASTRO	CENTRO	-12,2615665	-38,967477	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	29044	3904461	VIELA SANTA CRUZ	CENTRO	-12,2577586	-38,9720875	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	32368	3905542	SEGUNDA TRAVESSA IPIRA	CENTRO	-12,2573061	-38,9703516	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	19700	3904078	RUA OLÍMPIO VITAL	CENTRO	-12,2575178	-38,9702441	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	32507	3906160	BECO DE MIGUEL DAS ERVAS	CENTRO	-12,2553384	-38,9660558	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	12528	3887783	AVENIDA GETÚLIO VARGAS	CENTRO	-12,2559114	-38,9654443	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	12523	3887777	AVENIDA GETÚLIO VARGAS	CENTRO	-12,2571641	-38,9654698	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	10893	3887374	RUA VISCONDE DO RIO BRANCO	CENTRO	-12,2536171	-38,9640495	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	10915	3887228	RUA GENERAL OSÓRIO	CENTRO	-12,2506298	-38,9662794	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	11801	3889597	PRAÇA DOM PEDRO	CENTRO	-12,250294	-38,966251	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	10623	3886775	R. DERMEVAL BASTOS	CENTRO	-12,2477453	-38,9688279	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	10650	3886851	RUA ARTUR DE ASSIS	CENTRO	-12,2485778	-38,9673753	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	12799	3889614	RUA HUMBERTO DE CAMPOS	QUEIMADINHA	-12,2462188	-38,9594529	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	28590	3897521	RUA ALCIDES	QUEIMADINHA	-12,2440769	-38,9617546	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	28598	3897527	RUA WENCESLAU BRÁS	QUEIMADINHA	-12,2449235	-38,9628594	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	28616	3897545	RUA VISCONDE DO RIO BRANCO	QUEIMADINHA	-12,2433847	-38,9635348	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	16617	3891838	R. A CONJUNTO FEIRA V	QUEIMADINHA	-12,2370809	-38,9634377	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	16626	3891855	AVENIDA JOSÉ FALCÃO DA SILVA	QUEIMADINHA	-12,2409633	-38,9627551	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	15335	3900478	CAM F - II	QUEIMADINHA	-12,2349727	-38,9634603	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	16184	3892966	R RONDÔNIA	QUEIMADINHA	-12,2316567	-38,963867	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	19308	3894999	RUA INTENDENTE ABDON	QUEIMADINHA	-12,2355418	-38,9537682	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	19237	3896156	SANTANA, FEIRA DE SANTANA, E	QUEIMADINHA	-12,2383263	-38,9539261	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	16444	3893255	R. ESPÍRITO SANTO	QUEIMADINHA	-12,2409554	-38,9540519	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	15/07/2022	62539	3920441	VIA LATERAL AVENIDA EDUARDO FROES DA MOTA	QUEIMADINHA	-12,2452142	-38,9543104	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	62484	3920985	AVENIDA EDUARDO FROES DA MOTA	CIDADE NOVA	-12,2316735	-38,9553389	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	62480	3920942	AVENIDA EDUARDO FROES DA MOTA	CIDADE NOVA	-12,2310777	-38,9575552	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	62356	3920294	RUA GENERAL OSÓRIO DUQUE ESTRADA	CIDADE NOVA	-12,2280842	-38,9559005	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	16094	3891166	RUA JAIRZINHO	CIDADE NOVA	-12,2299018	-38,960854	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	16115	3891712	CAMINHO ITAPETINGA	CIDADE NOVA	-12,2286781	-38,9612782	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	38022	3911952	RUA RIVELINO	CIDADE NOVA	-12,2275508	-38,9624051	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	58247	3918675	CAMINHO IPIAÚ	CIDADE NOVA	-12,2266766	-38,9616799	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	58233	3918639	RUA PELÉ	CIDADE NOVA	-12,2262391	-38,9612125	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	58351	3919188	RUA FELIX	CIDADE NOVA	-12,2254827	-38,9600349	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	59726	3919999	RUA O	CIDADE NOVA	-12,2228208	-38,96031	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	59654	3919093	RUA O	CIDADE NOVA	-12,2226978	-38,9590973	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	26590	3901894	RUA BARRA DE SÃO JOÃO	CIDADE NOVA	-12,2213644	-38,956879	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	63464	3921620	R. GUAÇU	PARQUE IPE	-12,2180017	-38,953171	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	63436	3921480	AV. FRANCISCO FRAGA MAIA,	PARQUE IPE	-12,2145565	-38,9515072	INSPEÇÃO CONCLUIDA	

CV

LB

AV

Região V	20/07/2022	40394	3913953	RUA VICENTE DOS REIS	PAPAGAIO	-12,2105783	-38,949324	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região V	20/07/2022	25231	3903222	RUA ONZE	PAPAGAIO	-12,2077968	-38,9475615	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região V	20/07/2022	75195	3929002	RUA ILHABELA	PAPAGAIO	-12,21134	-38,940364	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região V	20/07/2022	9998	3885919	RUA TRES	PAPAGAIO	-12,20511	-38,9449648	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região V	20/07/2022	9958	3885889	RUA APOLO	PAPAGAIO	-12,2031192	-38,9456161	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região V	20/07/2022	61326	3919513	AVENIDA RUBENS FRANCISCO DIAS	PAPAGAIO	-12,2036262	-38,9498711	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região V	20/07/2022	63630	3921440	RUA MARCELINO RAMOS	PARQUE IPE	-12,211301	-38,9542246	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região V	20/07/2022	63665	3921774	RUA BARÃO DE LORETO	PARQUE IPE	-12,2126656	-38,9536191	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região V	20/07/2022	20570	3897650	RUA BOTAFOGO	PARQUE IPE	-12,2143297	-38,9594577	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região V	20/07/2022	34921	3910940	RUA JANDAIA	PARQUE IPE	-12,2168682	-38,9644271	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região V	20/07/2022	34724	3911175	RUA ÁGUA VERDE	PARQUE IPE	-12,2166491	-38,9614745	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região V	20/07/2022	34719	3911160	RUA ÁGUA VERDE	PARQUE IPE	-12,2178185	-38,9610972	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região V	20/07/2022	59629	3918412	RUA CAPAO	PARQUE IPE	-12,219692	-38,9589043	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região V	20/07/2022	59754	3920063	RUA NACIONAL	PARQUE IPE	-12,2204051	-38,9611504	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região V	20/07/2022	26067	3905640	RUA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES	PARQUE IPE	-12,2226483	-38,9623091	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região V	20/07/2022	26196	3905832	RODOVIA SANTOS DUMONT	PARQUE IPE	-12,2235636	-38,9650736	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região V	20/07/2022	3787	3881587	RODOVIA SANTOS DUMONT	PARQUE IPE	-12,2140963	-38,9653115	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região V	20/07/2022	71491	3925878	AV. TRANSNORDESTINA,	PARQUE IPE	-12,2088091	-38,96528	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região V	20/07/2022	71470	3925760	RUA ARAGUAIA	PAPAGAIO	-12,2073173	-38,9635912	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região V	20/07/2022	8249	3884323	RUA ARARIPE	PAPAGAIO	-12,2047319	-38,9627306	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região V	20/07/2022	71529	3926068	AV. TRANSNORDESTINA,	PAPAGAIO	-12,2059615	-38,9652287	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região V	20/07/2022	8698	3884635	RUA PORTO DAS MAGNOLIAS	PAPAGAIO	-12,1907489	-38,9629307	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região V	20/07/2022	8914	3884765	ESTR SALGADO	PAPAGAIO	-12,1878114	-38,9573462	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região V	20/07/2022	8488	3884496	R. NOVO HORIZONTE	MANTIBA	-12,1845886	-38,9607493	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região V	20/07/2022	25133	3901023	17 - PAPAGAIO	PAPAGAIO	-12,1912346	-38,9459471	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região V	20/07/2022	25295	3901427	ESTRADA DO FRANCÊS	PAPAGAIO	-12,1856318	-38,942201	SEM ACESSO
Região V	20/07/2022	72254	3926928	ESTR. DO FRANCÊS	PAPAGAIO	-12,1930332	-38,9386521	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região V	20/07/2022	62678	3920800	AV. DOM JACKSON BERENGUER PRADO	PAPAGAIO	-12,199371	-38,9372851	SEM ACESSO
Região V	20/07/2022	9345	3885285	ESTR. DO PAPAGAIO	MANTIBA	-12,1939133	-38,9347277	INSPEÇÃO CONCLUIDA
Região V	20/07/2022	68327	3924200	TAPERA 1	MANTIBA	-12,2079713	-38,9340491	INSPEÇÃO CONCLUIDA

CV

LB

AV

Região Administrativa	Data Rota	Id. Ponto de Fixação	Id. Ponto Luminoso	Logradouro	Bairro	Latitude	Longitude	Status do Ponto	Fotos
Região I	31/05/2022	10259	3886167	AVENIDA JOÃO DURVAL CARNEIRO	CAPUCHINHOS	-12,2563278	-38,9507628	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	10260	3886163	AVENIDA JOÃO DURVAL CARNEIRO	CAPUCHINHOS	-12,2562718	-38,9507467	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	9304	3885455	RUA BRASIL	CAPUCHINHOS	-12,2593273	-38,9473498	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	11467	3887165	RUA SANTO AGOSTINHO	SANTA MONICA	-12,2607549	-38,9425968	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	9266	3891642	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	SANTA MONICA	-12,2623496	-38,9437837	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	14376	3890563	AV. DUTRA	SANTA MONICA	-12,2652945	-38,944337	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	9675	3885478	RUA SÃO COSME E DAMIÃO	SANTA MONICA	-12,2649943	-38,9421272	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	9580	3885363	RUA SÃO SEBASTIÃO	SANTA MONICA	-12,2673778	-38,9401864	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	9445	3885569	RUA BRUXELAS	SANTA MONICA	-12,26659	-38,9364279	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	9555	3885660	RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	SANTA MONICA	-12,2648709	-38,9383803	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	11368	3887037	RUA SÃO CRISTÓVÃO	SANTA MONICA	-12,2632311	-38,9403927	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	11144	3887650	AVENIDA GETÚLIO VARGAS	SANTA MONICA	-12,2562741	-38,9403613	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	11166	3887568	RUA MOREIRA	PARQUE GETULIO VARGAS	-12,2562258	-38,9399795	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	26740	3902613	AVENIDA GETÚLIO VARGAS	PARQUE GETULIO VARGAS	-12,2563174	-38,9355965	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	61093	3920346	RUA ITAPORANGA	SANTA MONICA	-12,2611541	-38,9342001	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	27145	3902886	RUA ANÁPOLIS	SANTA MONICA	-12,2612665	-38,9327681	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	26938	3902512	RUA OURO VERMELHO	LAGOA SALGADA	-12,2584761	-38,9319327	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	26931	3902203	AV. EDUARDO FRÓES DA MOTA	LAGOA SALGADA	-12,2574238	-38,93193	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	59101	3917568	RUA PASSO ALEGRE	LAGOA SALGADA	-12,2578524	-38,928638	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	59086	3917545	AVENIDA NÓIDE CERQUEIRA	SIM	-12,2565702	-38,9266439	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	36929	3911248	R. PASSO MARCADO	LAGOA SALGADA	-12,2613111	-38,9227548	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	36980	3910813	R. BELA VISTA P/, 32	LAGOA SALGADA	-12,2630252	-38,9277333	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	36375	3909693	R. PALMEIRA BRANCA	LAGOA SALGADA	-12,2655668	-38,9263929	SEM ACESSO	
Região I	31/05/2022	36465	3909066	RUA VALDEMIR JUNIOR	SANTA MONICA	-12,2705952	-38,9277442	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	61742	3919577	AVENIDA PERNAMBUCO	SANTA MONICA	-12,27476	-38,9296117	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	61732	3919532	AVENIDA PERIFERICA	SUBAE	-12,2765394	-38,9268821	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1654036928989_1654036997658.jpg
Região I	31/05/2022	41219	3916261	ESTRADA DO CALUNDU	LAGOA SALGADA	-12,2690868	-38,91997	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	41220	3916264	ESTRADA DO CALUNDU	LAGOA SALGADA	-12,2691657	-38,9186327	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	27187	3902932	R. JOSE AMERICO	SUBAE	-12,2736803	-38,9187753	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1654038276810_1654037951597.jpg
Região I	31/05/2022	27161	3902924	R. LOVEIRO	SUBAE	-12,2735527	-38,9186144	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	27257	3903010	R. PIAUI	SUBAE	-12,2732655	-38,9188537	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1654038276397_1654038025770.jpg
Região I	31/05/2022	27225	3902972	TV. SALMO	SUBAE	-12,2715166	-38,9168025	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	41247	3916389	R. VITÓRIA	SUBAE	-12,2709828	-38,9167235	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	41302	3916927	RUA SUBAE	SUBAE	-12,2706129	-38,9170269	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	41320	3916981	RUA CAMPO	SUBAE	-12,2699144	-38,9175303	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	36827	3909317	ESTR. DO CALUNDU	LAGOA SALGADA	-12,2699157	-38,9054993	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	21355	3897863	ESTRADA DE TAPERA	SUBAE	-12,2706938	-38,9038893	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	30561	3904790	R. C CJ PRINCESA LEOPOLDINA	SUBAE	-12,274034	-38,9019872	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	20991	3898038	ESTRADA DE TANQUINHO	SUBAE	-12,2913628	-38,8926842	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1654039612995_1654039681285.jpg
Região I	31/05/2022	72019	3926770	R. PIAUÍ	LAGOA SALGADA	-12,2678328	-38,8982011	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1654040345368_1654040401537.jpg
Região I	31/05/2022	72899	3928314	ESTR. CORREDOR DOS ARAÇÁS	LAGOA SALGADA	-12,2680663	-38,8988259	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	31/05/2022	36866	3909192	AVENIDA NOIDE CERQUEIRA	LAGOA SALGADA	-12,2682411	-38,8995663	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	25758	3901517	RUA MONTENOPOLIS	CONCEICAO	-12,2398095	-38,9354357	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	25764	3901525	R. F LOT PARQUE ITATIAIA	CONCEICAO	-12,2397423	-38,9347285	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	31079	3903580	RUA SAQUAREMA	CASEB	-12,24185	-38,9377872	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	31099	3903640	AVENIDA EDUARDO FROES DA MOTA	LAGOA GRANDE	-12,2437796	-38,9365604	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	31215	3903857	RUA DA CONCÓRDIA	LAGOA GRANDE	-12,2434213	-38,9387414	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	25405	3901961	RUA DO CÉU	CASEB	-12,2440027	-38,9440962	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	25604	3902399	RUA ITÁLIA	CASEB	-12,2472869	-38,9465621	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	25555	3902300	RUA SIBERIA	LAGOA GRANDE	-12,2483868	-38,9447368	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	25533	3902262	RUA SENEGAL	LAGOA GRANDE	-12,2500978	-38,9445329	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	25538	3902271	RUA SENEGAL	LAGOA GRANDE	-12,2500952	-38,9434733	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	34418	10034418	RUA ANGRA DOS REIS	LAGOA GRANDE	-12,2522026	-38,9425124	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	34335	3908216	RUA VARVINKA	LAGOA GRANDE	-12,2526584	-38,9405945	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	34308	3908142	RUA VARVINKA	LAGOA GRANDE	-12,2521833	-38,9409879	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	34340	3908236	RUA MARABÁ	LAGOA GRANDE	-12,2516509	-38,9399011	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	7526	3883585	CICLOVIA DO PARQUE LAGOA GRANDE	LAGOA GRANDE	-12,2497462	-38,9393327	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1654119793991_1654119864085.jpg
Região I	01/06/2022	24115	3899913	RUA VENTUROSA	LAGOA GRANDE	-12,2518528	-38,9388787	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	24121	3899930	RUA MURITI	LAGOA GRANDE	-12,2513429	-38,9385493	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1654120140865_1654120213576.jpg
Região I	01/06/2022	24127	3899952	RUA MURITI	LAGOA GRANDE	-12,2507111	-38,9373919	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1654120219591_1654120282981.jpg
Região I	01/06/2022	24038	3899939	RUA MURITI	LAGOA GRANDE	-12,2470419	-38,9371532	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	24055	3899993	RUA MURITI	LAGOA GRANDE	-12,2472821	-38,9371954	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1654120513743_1654120528628.jpg
Região I	01/06/2022	24061	3900081	CICLOVIA DO PARQUE LAGOA GRANDE	LAGOA GRANDE	-12,2470917	-38,9371554	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	59847	3918342	RUA CAMPOS DO JORDAO	LAGOA GRANDE	-12,25006	-38,933622	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	59858	3918390	VIA MARGINAL	SIM	-12,2504626	-38,9335563	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	59850	3918361	VIA MARGINAL	SANTO ANTONIO DOS PRAZERES	-12,2504681	-38,9335831	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	7497	3883570	AV. EDUARDO FRÓES DA MOTA	SANTO ANTONIO DOS PRAZERES	-12,2468045	-38,9344407	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	7427	3883496	R. UMBUZEIRO	SANTO ANTONIO DOS PRAZERES	-12,246441	-38,9325045	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	7436	3883509	R. UCHÔA	SANTO ANTONIO DOS PRAZERES	-12,2456862	-38,9322945	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1654121213986_1654121268181.jpg
Região I	01/06/2022	21426	3896808	RUA LARANJEIRAS	SANTO ANTONIO DOS PRAZERES	-12,2402148	-38,9247167	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	21418	3896788	RUA JOSÉ AMERICO	SANTO ANTONIO DOS PRAZERES	-12,2402923	-38,9233484	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	63229	3921406	RUA RAFAINA	SANTO ANTONIO DOS PRAZERES	-12,2442426	-38,9246885	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	22143	3896570	RUA ALTO DO SUCURI	SIM	-12,2529965	-38,9244316	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1654122416964_1654122483294.jpg

CV

LB

AV

Região I	01/06/2022	77253	3931216	RUA NOVA ESPERANÇA	SIM	-12,2490653	-38,9149662	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	75925	3929667	RUA IPATINGA	SIM	-12,250475	-38,906833	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	39620	3913477	AVENIDA CANAA	SANTO ANTONIO DOS PRAZERES	-12,2437011	-38,9054798	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	29639	3903880	RUA JOSÉ MACHADO FALCÃO	SANTO ANTONIO DOS PRAZERES	-12,2327949	-38,9120033	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	74137	3928042	RUA MANSAO DOS COQUEIROS	SANTO ANTONIO DOS PRAZERES	-12,2447827	-38,9015829	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	69864	10069864	JAIBA	REGISTRO	-12,2505854	-38,8929858	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1654124081066_1654124153378.jpg
Região I	01/06/2022	69783	10069783	JAIBA	REGISTRO	-12,2423986	-38,882198	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	01/06/2022	69704	10069704	JAIBA	REGISTRO	-12,2327718	-38,8781819	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	37350	3912595	RUA D	MANGABEIRA	-12,2292886	-38,9526809	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	36111	3909362	AVENIDA FRANCISCO FRAGA MAIA	MANGABEIRA	-12,2262036	-38,9526657	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	36048	3909267	AVENIDA FRANCISCO FRAGA MAIA	MANGABEIRA	-12,226381	-38,9528129	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	36163	3909386	AVENIDA FRANCISCO FRAGA MAIA	MANGABEIRA	-12,2237974	-38,9519206	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1654201791869_1654201856208.jpg
Região I	02/06/2022	63578	3922269	R. CARIE	MANGABEIRA	-12,2165516	-38,9510626	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	42933	3917257	R. BOM DESPACHO	MANGABEIRA	-12,2162515	-38,9461437	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	32550	3905867	RUA DIAMANTE NEGRO	MANGABEIRA	-12,2189162	-38,9473224	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	34198	3908433	RUA MANGABEIRA	MANGABEIRA	-12,2232364	-38,9447811	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	34211	3908478	RUA TUBINAMBÁS	MANGABEIRA	-12,2254165	-38,9446965	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	34137	3908179	RUA ALTAMIRA	MANGABEIRA	-12,2257998	-38,9476276	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1654203044017_1654203113739.jpg
Região I	02/06/2022	38678	3912615	AVENIDA AYRTON SENNA	MANGABEIRA	-12,2287446	-38,9435113	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	41869	3916452	RUA G	MANGABEIRA	-12,2300976	-38,9450549	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	41900	3916556	RUA A	MANGABEIRA	-12,2314856	-38,9462603	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1654203545210_1654203612016.jpg
Região I	02/06/2022	5664	3881705	RUA ELDOorado	CONCEICAO	-12,2351127	-38,9428961	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	5622	3881237	RUA CALAMAR	CONCEICAO	-12,2339706	-38,9419114	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	38804	3912990	RUA MORRETES	CONCEICAO	-12,2309413	-38,9409927	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	31024	3909556	RUA CALAMAR	CONCEICAO	-12,2339474	-38,9370857	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	35866	3908475	RUA FAZENDA NOVA	CONCEICAO	-12,2341067	-38,9292878	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	35856	3908457	RUA CASA BRANCA	CONCEICAO	-12,2343798	-38,9284505	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	35932	3908570	RUA MIGUEL ÂNGELO	CONCEICAO	-12,235216	-38,9269158	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	35911	3908542	RUA HEITOR VILA LOBOS	CONCEICAO	-12,2332595	-38,9267189	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1654205650835_1654205717437.jpg
Região I	02/06/2022	72431	3927262	RUA RENATO TELES	CONCEICAO	-12,2329803	-38,9234738	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	72395	3927226	RUA L	CONCEICAO	-12,2329751	-38,9234773	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	72400	3927232	RUA LAGO RIO VERDE	CONCEICAO	-12,2329726	-38,923477	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1654206011002_1654206081007.jpg
Região I	02/06/2022	35921	3908556	RUA JOSÉ AMERICO	CONCEICAO	-12,2330427	-38,9282111	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	77134	3930574	AV. IGUATEMI	CONCEICAO	-12,2223221	-38,9370637	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	36786	3908981	AVENIDA IGUATEMI	MANGABEIRA	-12,2220893	-38,9376841	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	39378	3916837	ESTR. DO ROSARIO	CONCEICAO	-12,2240274	-38,9248046	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	38932	3917779	AVENIDA IGUATEMI	CONCEICAO	-12,2230819	-38,9244623	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1654207557044_1654207624631.jpg
Região I	02/06/2022	39172	10039172	R B	CONCEICAO	-12,2220634	-38,918582	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1654207848142_1654207904415.jpg
Região I	02/06/2022	39179	10039179	LOT. FAZENDA ROSARIO	CONCEICAO	-12,2204982	-38,9171391	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	39082	10039082	R. RENATA NOVAIS	CONCEICAO	-12,2218274	-38,9184157	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	39097	10039097	R. RENATA NOVAIS	CONCEICAO	-12,2236155	-38,9200148	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	39138	3918983	R. RENATA NOVAIS	CONCEICAO	-12,2245749	-38,9271801	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	29812	3904550	ESTRADA BOM SUCESSO	REGISTRO	-12,2248389	-38,9292808	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	68201	3924015	JAMBEIRO	AEROPORTO	-12,2247587	-38,9313388	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	68209	3924025	ESTRADA DO ROSÁRIO	AEROPORTO	-12,2236214	-38,9339992	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	69135	10069135	ESTRADA DO ROSARIO	REGISTRO	-12,222457	-38,9367462	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região I	02/06/2022	68510	3924456	CORREDOR SÃO PEDRO	REGISTRO	-12,2215061	-38,9392035	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	14/06/2022	27704	3908714	RUA JOÃO MANGABEIRA	BRASILIA	-12,2647077	-38,9509046	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	14/06/2022	66735	10066735	ESTRADA OLHO DAGUA DA FORMIGA	BRASILIA	-12,2669931	-38,9532132	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	14/06/2022	14855	3893037	RUA HONORINA ALVES	BRASILIA	-12,2718789	-38,9529057	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	14/06/2022	16344	3893242	R. MILÃO	BRASILIA	-12,2697031	-38,9503043	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1655239159056_1655239230346.jpg
Região II	14/06/2022	16347	3893327	RUA MILAO	BRASILIA	-12,2679948	-38,9460924	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	14/06/2022	14642	3892642	R. RIO DE CONTAS	BRASILIA	-12,2679718	-38,9460913	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	14/06/2022	14332	3889816	RUA PEDRO SUZART	BRASILIA	-12,2708961	-38,9449027	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	14/06/2022	40237	3913861	RUA DEZ	BRASILIA	-12,2772679	-38,9460553	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	14/06/2022	3730	3881085	RUA SENADOR QUINTINO	BRASILIA	-12,2789163	-38,9503674	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	14/06/2022	40250	3913959	RUA A	BRASILIA	-12,2786749	-38,9467137	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	14/06/2022	2163	3880050	RUA CARAGUATATUBA	TOMBA	-12,283622	-38,9520505	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	14/06/2022	6801	3882899	RUA QUATRO	TOMBA	-12,283642	-38,952054	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	14/06/2022	2193	3880076	RUA TORQUATO	TOMBA	-12,2840335	-38,9543177	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	14/06/2022	2201	3880085	RUA CARAGUATATUBA	TOMBA	-12,2842562	-38,9550407	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	14/06/2022	2282	3880175	RUA DO CORINTO	TOMBA	-12,2827612	-38,9539823	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	14/06/2022	9069	3885162	AVENIDA SÃO SALVADOR	TOMBA	-12,2804893	-38,9536619	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	14/06/2022	9099	3885200	RUA SÃO JOÃO	TOMBA	-12,2785696	-38,9547837	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	14/06/2022	4202	3879746	R. ITUBÁS	TOMBA	-12,2776046	-38,9591147	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	14/06/2022	4241	3879822	RUA GÊNESIS	TOMBA	-12,2759426	-38,9617297	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1655242433009_1655242504626.jpg
Região II	14/06/2022	6986	3883009	RUA NILO PECANHA	TOMBA	-12,2765634	-38,9621311	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	14/06/2022	11270	3886570	R. LIBRA	TOMBA	-12,2803759	-38,9609932	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	14/06/2022	7864	3884123	AVENIDA MARIA CRISTINA	TOMBA	-12,2828249	-38,9612154	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	14/06/2022	6881	3882982	RUA ANTONIA FLORENCIA BASTOS	TOMBA	-12,2808883	-38,9665714	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1655243506865_1655243582639.jpg
Região II	14/06/2022	6816	3882913	RUA AURELIO SANTANA	TOMBA	-12,2801823	-38,9663441	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	14/06/2022	6839	3882938	RUA GALO DE OURO	TOMBA	-12,2808568	-38,9684663	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	14/06/2022	6872	3882973	RUA TRIGEMEOS	TOMBA	-12,2814581	-38,9685309	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	14/06/2022	6863	3882964	RUA SANTA MARTA	TOMBA	-12,2815083	-38,9670182	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	14/06/2022	7120	3883225	RUA DO MEXICO	TOMBA	-12,2832815	-38,967573	INSPEÇÃO CONCLUIDA	

CV

LB

AV

Região II	14/06/2022	7897	3884032	TRAVESSA SANTO ANTÔNIO	TOMBA	-12,2851943	-38,957406	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	14/06/2022	1263	3878589	TRAVESSA 2 GUILHERME DE AZEVEDO	TOMBA	-12,2866181	-38,9556245	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	14/06/2022	2255	3880137	AVENIDA EDUARDO FROES DA MOTA	TOMBA	-12,2860351	-38,9539659	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	14/06/2022	59983	3918840	R. DO EXÉRCITO	35º BI	-12,2811652	-38,9436038	ÁREA PARTICULAR	
Região II	14/06/2022	41616	3913904	R. D VILA OFICIAIS	35º BI	-12,27547	-38,9379635	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2FJob_confirmation%2F1655245339946_1655245404752.jpg
Região II	15/06/2022	2153	3881677	RUA DOUTOR ANTÔNIO FRANCISCO	35º BI	-12,287181	-38,946673	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	2145	3881628	AVENIDA SÃO SALVADOR	35º BI	-12,288973	-38,9464062	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	973	3878204	RUA MEDEIROS NETO	TOMBA	-12,2890065	-38,9484551	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	1003	3878671	RUA ARLINDO OLIVEIRA	TOMBA	-12,2910448	-38,9495243	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	4827	3882641	RUA PAULO CÉSAR LIMA	TOMBA	-12,2929717	-38,9514086	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	4807	3882618	RUA BORBA GATO	TOMBA	-12,293004	-38,9496837	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	144	3878553	RUA GEORGINA NASCIMENTO	TOMBA	-12,291546	-38,9468935	PONTO NÃO LOCALIZADO	
Região II	15/06/2022	835	3879352	RUA JERUSALEM	AVIARIO	-12,2923197	-38,9406555	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	815	3879262	RUA CACHOEIRA DO SUL	AVIARIO	-12,2934075	-38,9425554	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	235	3879184	CAMINHO DEZESESIS	TOMBA	-12,2948714	-38,9454406	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	1423	3879163	AVENIDA 2	TOMBA	-12,2950073	-38,9460353	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	1418	3878120	CAMINHO DEZESETE	TOMBA	-12,2953974	-38,9451354	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	1438	3878145	CAMINHO VINTE E QUATRO	TOMBA	-12,2964602	-38,9448786	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	892	3877637	CAMINHO TRINTA E OITO	TOMBA	-12,2975516	-38,9466553	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	867	3878463	RUA COMPANIA NORTE	TOMBA	-12,2989286	-38,9473976	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	754	3877735	RUA DONA ADALGISA SANTOS BORGES	TOMBA	-12,2962711	-38,9493272	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	798	3877663	AVENIDA AMADO BAHIA	TOMBA	-12,296978	-38,9514773	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	613	3878000	RUA CONCEIÇÃO DE MACAMBI	TOMBA	-12,2992589	-38,9499935	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	1941	3878957	RUA CANDEIEIRO	TOMBA	-12,3004544	-38,9531839	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	1320	3879090	RUA MANUELA MAGALHAES	TOMBA	-12,2972511	-38,9564578	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	29184	3897892	RUA DO TELEGRAFO	TOMBA	-12,2992411	-38,9559417	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	2024	3879389	RUA DO TELEGRAFO	TOMBA	-12,3025745	-38,9554337	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	2025	3879395	RUA DO TELEGRAFO	TOMBA	-12,3034149	-38,9552461	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	8046	3884292	RUA SALMO 39	TOMBA	-12,3054475	-38,9521053	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	447	3877857	RUA ANTÔNIO CARLOS COELHO	TOMBA	-12,3047418	-38,9483953	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	5011	3880472	CAMINHO VINTE E NOVE	TOMBA	-12,3037689	-38,9482752	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	1543	3878490	RUA B	TOMBA	-12,299248	-38,9434721	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	1544	3879179	RUA B	TOMBA	-12,2991911	-38,9434791	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	59194	3917570	R. G LITO PARQUE DA CIDADE, 409	TOMBA	-12,3054597	-38,9387608	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	59231	3918355	R. D, 251- TOMBA	TOMBA	-12,3058928	-38,9377036	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	18161	3893509	SUBAE, FEIRA DE SANTANA, E FE	AVIARIO	-12,3064481	-38,9289663	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	18081	3893513	SUBAE, FEIRA DE SANTANA, E FE	AVIARIO	-12,301571	-38,9378563	SEM ACESSO	
Região II	15/06/2022	17926	3893812	SUBAE, FEIRA DE SANTANA, E FE	35º BI	-12,290313	-38,930751	LOCAL PERIGOSO	
Região II	15/06/2022	71968	3926696	RUA TUPIRATINS	35º BI	-12,281981	-38,928492	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	18513	3894166	SUBAE, FEIRA DE SANTANA, E FE	35º BI	-12,286698	-38,9277137	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	17995	3893940	SUBAE, FEIRA DE SANTANA, E FE	AVIARIO	-12,2902072	-38,929879	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	18772	3894428	SUBAE, FEIRA DE SANTANA, E FE	AVIARIO	-12,2929293	-38,9170332	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	30471	3905087	RUA A	AVIARIO	-12,2960505	-38,9224309	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	30460	3905072	RUA OLNEY ALBERTO SÃO PAULO	AVIARIO	-12,2978395	-38,9216178	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	33601	3907505	ESTRADA VELHA DO LIMOEIRO	LIMOEIRO	-12,3153388	-38,8889618	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região II	15/06/2022	72313	3927052	BR-324	LIMOEIRO	-12,3087495	-38,887556	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2FJob_confirmation%2F1655335950858_1655336020889.jpg
Região III	16/06/2022	66599	3923025	RUA ARI BARROSO	SERRARIA BRASIL	-12,2647995	-38,9565106	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	66573	10066573	ESTRADA OLHO DAGUA DA FORMIGA	SERRARIA BRASIL	-12,2656622	-38,9565222	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	66599	10066599	RUA CONSELHEIRO CUPERTINO DE LACERDA	SERRARIA BRASIL	-12,2660262	-38,9554792	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	8636	3887449	AVENIDA JOÃO DURVAL CARNEIRO	OLHOS D AGUA	-12,2764457	-38,9563507	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	13640	3889472	RUA ARAGUARI	OLHOS D AGUA	-12,2729568	-38,9569942	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	12195	3891044	RUA PAPA JOÃO VIGÉSIMA TERCEIRA	OLHOS D AGUA	-12,2707639	-38,9617126	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	12129	3890984	RUA PAPA JOÃO VIGÉSIMA TERCEIRA	OLHOS D AGUA	-12,2697441	-38,9623681	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	13587	3888581	RUA CAIRU	OLHOS D AGUA	-12,2691173	-38,9609978	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	13461	3890221	R. ARAÚJO PINHO	OLHOS D AGUA	-12,267944	-38,9618827	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	12109	3888531	RUA CASTRO ALVES	SERRARIA BRASIL	-12,2619733	-38,961623	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	12084	3888483	RUA SENADOR QUINTINO	OLHOS D AGUA	-12,2619228	-38,9663347	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	9770	3885706	RUA JUVELINO CARNEIRO	CHACARA SAO COSME	-12,2647794	-38,9666005	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	13425	3889988	RUA IBIRAPUERA	JARDIM ACACIA	-12,2655795	-38,9659198	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	9892	3885857	RU CARAVELAS	CHACARA SAO COSME	-12,2662656	-38,9686746	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	23955	3899327	RUA ESTRELA DE OURO	MUCHILA	-12,264972	-38,972912	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	23990	3899275	RUA FONTE NOVA	MUCHILA	-12,2682452	-38,9740714	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	23914	3899537	RUA ITACAMBIRA	MUCHILA	-12,2659426	-38,9709694	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	9853	3885818	RUA DOUTOR MARCÁRIO CERQUEIRA	CHACARA SAO COSME	-12,2676393	-38,9705692	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	12396	3890371	RUA LUZ E FRATERNIDADE	JARDIM ACACIA	-12,2725081	-38,9665821	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	22675	3898351	AVENIDA DOS PASSAROS	MUCHILA	-12,2709213	-38,9725384	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	22692	3898315	AVENIDA DOUTOR MACARIO CERQUEIRA	MUCHILA	-12,2704331	-38,972354	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	20445	3896282	RUA CURIANO	MUCHILA	-12,274128	-38,9735961	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2FJob_confirmation%2F1655415042993_1655415115827.jpg
Região III	16/06/2022	20452	3896287	RUA ACARACI	MUCHILA	-12,2745396	-38,9731881	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	20373	3896233	RUA JURITI	MUCHILA	-12,2753796	-38,9742929	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	20459	3896292	AVENIDA DOUTOR MACARIO CERQUEIRA	MUCHILA	-12,2766622	-38,9733309	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	70371	3925709	RUA C-TRINTA E NOVE	MUCHILA	-12,2794027	-38,9716945	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2FJob_confirmation%2F1655415367853_1655415444391.jpg
Região III	16/06/2022	70140	3925305	CAMINHO E XI	MUCHILA	-12,2807267	-38,9759472	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	70193	3925396	RUA E IX	MUCHILA	-12,2795791	-38,976297	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	70457	3925935	CAMINHO C VII	MUCHILA	-12,2783557	-38,9761174	INSPEÇÃO CONCLUIDA	

CV

LB

AV

Região III	16/06/2022	18876	3895214	RUA A	MUCHILA	-12,2729599	-38,9761966	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1655416226832_1655416300797.jpg
Região III	16/06/2022	23762	3895915	CAMINHO O XXI	MUCHILA	-12,27417	-38,9807995	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	20999	3896580	CAMINHO J XXI	MUCHILA	-12,2722785	-38,9803688	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	17102	3891802	R. IPUAÇU	PEDRA DO DESCANSO	-12,2693828	-38,9792979	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	19043	3894794	RUA JACUI	PEDRA DO DESCANSO	-12,2664255	-38,9803117	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	19091	3894891	RUA EXPEDICIONARIOS	PEDRA DO DESCANSO	-12,2654544	-38,9796568	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	38327	3913446	RUA EXPEDICIONARIOS	PEDRA DO DESCANSO	-12,2652938	-38,9773537	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	24928	3900353	PRAÇA DA CONCÓRDIA	PEDRA DO DESCANSO	-12,2623871	-38,9734284	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	21786	3899012	RUA DONIZETE CARVALHO	PEDRA DO DESCANSO	-12,2601919	-38,9785222	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	21723	3898909	RUA DOUTOR JOÃO EVANGELISTA	PEDRA DO DESCANSO	-12,2622312	-38,9785701	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	21738	3898936	RUA DOUTOR JOÃO EVANGELISTA	PEDRA DO DESCANSO	-12,2600902	-38,9800031	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	19105	3894869	RUA MONSENHOR MÁRIO PESSOA	PEDRA DO DESCANSO	-12,2663387	-38,9829688	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	19031	3894628	RUA TERTULIANO SENA	PEDRA DO DESCANSO	-12,2666146	-38,9835981	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região III	16/06/2022	76550	3930021	VIA PRINCIPAL A	CIS	-12,2779999	-38,9814424	LOCAL PERIGOSO	
Região III	16/06/2022	61288	3919320	VIA PRINCIPAL CINQUENTA E CINCO	CIS	-12,2782536	-38,9812128	LOCAL PERIGOSO	
Região III	16/06/2022	76535	3930008	VIA PRINCIPAL 42	CIS	-12,2782573	-38,9811961	LOCAL PERIGOSO	
Região III	16/06/2022	76536	3930009	VIA PRINCIPAL 42	CIS	-12,2782495	-38,9812135	LOCAL PERIGOSO	
Região III	16/06/2022	7411	3883463	AVENIDA EDUARDO FROES DA MOTA	CIS	-12,2865827	-38,9632818	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	28640	3897567	RUA VISCONDE DO RIO BRANCO	BARAUNA	-12,2432379	-38,9634854	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	33234	3904930	AVENIDA RIACHUELO	BARAUNA	-12,2424976	-38,9672286	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	16726	3891981	R. GEN. COSTA E SILVA	BARAUNA	-12,2376845	-38,9644929	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	21916	3896760	RUA PROFESSOR LAUDELINO PEREIRA	BARAUNA	-12,2348933	-38,9682219	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	25925	3905619	RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA	SOBRADINHO	-12,2402769	-38,9739669	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	17388	3895500	TRAVESSA SÃO LOURENÇO	SOBRADINHO	-12,2418329	-38,9730363	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	17429	3895531	RUA JUAZEIRO	JARDIM CRUZEIRO	-12,2452804	-38,9743885	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	17443	3895546	RUA ALAGOINHAS	JARDIM CRUZEIRO	-12,2442648	-38,9750695	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	27414	3902702	RUA EUCLIDES DA CUNHA	JARDIM CRUZEIRO	-12,237859	-38,9797636	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	27336	3902851	RUA BRUMADO	JARDIM CRUZEIRO	-12,2416113	-38,9802409	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	27491	3903109	RUA MIGUEL CALMON	JARDIM CRUZEIRO	-12,2453515	-38,9799675	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	16936	3892903	R. BARREIRAS	JARDIM CRUZEIRO	-12,2471036	-38,9780109	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	16861	3892768	TRAVESS GOES CALMON	RUA NOVA	-12,2486254	-38,9768628	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	18317	3895858	AVENIDA DO CANAL	RUA NOVA	-12,2504992	-38,9724287	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	17014	3892334	R. OSVALDO REQUIÃO	RUA NOVA	-12,2524085	-38,9767075	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	16993	3892294	RUA AUGUSTO DOS ANJOS	RUA NOVA	-12,2532763	-38,97554	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	16954	3892022	AV. TOMÉ DE SOUZA	RUA NOVA	-12,2541924	-38,9786206	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	24780	3900815	RUA B	CALUMBI	-12,2558776	-38,9779223	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	24720	3900791	RUA B	CALUMBI	-12,2574929	-38,9787401	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	24741	3900805	RUA E	CALUMBI	-12,2569007	-38,9800686	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	17088	3892565	R. F CJ MORADA SOL	CALUMBI	-12,2557629	-38,9799956	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	13921	3888765	RUA ITORORÓ	JARDIM CRUZEIRO	-12,2491343	-38,9821879	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	63990	3922263	RUA BRAUNA	CALUMBI	-12,2499188	-38,985174	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	38602	3913293	CAMINHO TRINTA E NOVE	CALUMBI	-12,2519998	-38,9852145	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	63886	3922152	RUA FEIJO	NOVA ESPERANCA	-12,2508393	-38,9907316	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	37614	3911100	R. FARTURA	NOVA ESPERANCA	-12,251844	-38,991855	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	38535	3913155	CAMINHO VINTE E QUATRO	CALUMBI	-12,2558345	-38,9894451	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	38506	3912918	CAMINHO QUINZE	CALUMBI	-12,2541839	-38,9854922	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	32218	3906654	VIA LOCAL F	CALUMBI	-12,2566238	-38,9837717	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1657663792896_1657663859208.jpg
Região IV	12/07/2022	32268	3906854	VIA PRINCIPAL TRES E UM	CALUMBI	-12,2573967	-38,9856609	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	40634	3914232	VIA PEDESTRE 22	CALUMBI	-12,2598108	-38,985388	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	40724	3914395	VIA DE PED 14 FEIRA IX	CALUMBI	-12,2594775	-38,987778	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	12/07/2022	40749	3914464	RUA PRINCIPAL	CALUMBI	-12,2593313	-38,9890615	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F165766464217_1657664733816.jpg
Região IV	12/07/2022	64215	3923426	ESTR. TRES RIACHOS, 235	NOVA ESPERANCA	-12,2706904	-38,9924514	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1657664949744_1657665028293.jpg
Região IV	13/07/2022	26278	3897185	RUA DO SENAI	CAMPO LIMPO	-12,2301818	-38,9670802	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	13/07/2022	22521	3899413	AVENIDA EDUARDO FROES DA MOTA	GABRIELA	-12,2334022	-38,9741421	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	13/07/2022	34986	3910239	R. G LOT PARQUE BELA VISTA	GABRIELA	-12,2403381	-38,9876126	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	13/07/2022	58137	3916539	R. VAMP	GABRIELA	-12,2427933	-38,9851266	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	13/07/2022	58188	3916766	RUA VILA MADALENA	GABRIELA	-12,234471	-38,9875658	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	13/07/2022	18221	3893692	AVENIDA PARAISO	GABRIELA	-12,2343137	-38,9818892	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	13/07/2022	61923	3920215	RUA VERAO VERMELHO	GABRIELA	-12,2317977	-38,9801231	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	13/07/2022	61850	3919819	RUA CANAA	CAMPO LIMPO	-12,2300675	-38,9773631	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	13/07/2022	61892	3920059	RUA SÃO LUIZ	CAMPO LIMPO	-12,2294398	-38,9789998	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	13/07/2022	4141	3880034	RUA CATAVENTO	CAMPO LIMPO	-12,224425	-38,9753597	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	13/07/2022	4688	3881408	RUA EMBARQUE	CAMPO LIMPO	-12,2231038	-38,9733946	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	13/07/2022	27895	10027895	RUA ASTRONAUTA	CAMPO LIMPO	-12,2228439	-38,976683	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	13/07/2022	27903	10027903	RUA TECO TECO	CAMPO LIMPO	-12,223781	-38,9762911	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	13/07/2022	5540	3881328	RUA PRIMAVERA	PAMPALONA	-12,2208467	-38,9832364	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1657748735163_1657748813393.jpg
Região IV	13/07/2022	5527	3881548	RUA SITIO NOVO	PAMPALONA	-12,2200577	-38,9833203	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	13/07/2022	5351	3880716	RUA MOSTARDA	PAMPALONA	-12,2188804	-38,9828197	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	13/07/2022	70636	3925739	RUA GROMONGOL	PAMPALONA	-12,2176911	-38,9807311	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	13/07/2022	70638	3925747	RUA AEROLINEAS	PAMPALONA	-12,217033	-38,9806626	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	13/07/2022	59437	3918535	RUA COSMOPOLITA	PAMPALONA	-12,2160961	-38,9879318	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	13/07/2022	59482	3918588	RUA MIGUEL LOPES	PAMPALONA	-12,2188865	-38,9865957	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	13/07/2022	37926	3911677	RUA JOVENTA SANTANA	GABRIELA	-12,2268913	-38,9834937	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	13/07/2022	37879	3911553	RUA JOVENTA SANTANA	GABRIELA	-12,2268994	-38,9835019	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1657750328839_1657750418126.jpg
Região IV	13/07/2022	17669	3894149	RUA EVERTON CERQUEIRA	GABRIELA	-12,2282584	-38,986292	INSPEÇÃO CONCLUIDA	

CV

LB

AV

Região IV	13/07/2022	17821	3929408	RUA JOSÉ MARCONDES	GABRIELA	-12,2274876	-38,9853544	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	13/07/2022	39656	3913497	LOT. TANGARA	GABRIELA	-12,2293421	-38,9940759	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	13/07/2022	33121	3907653	R. A LOT TANGARA	GABRIELA	-12,2280422	-38,9929209	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	13/07/2022	23688	3899499	RUA ALEXANDRE DUMAS	GABRIELA	-12,2242434	-38,9918749	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	13/07/2022	33183	3907742	RUA CRISTIANOPOLIS	GABRIELA	-12,224036	-38,9908958	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	13/07/2022	19511	3895062	ESTRADA VELHA FEIRA IPIRA	CAMPO DO GADO NOVO	-12,2196006	-39,0052161	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	13/07/2022	19490	3908126	R. HERACLITO DIAS DE CARVALHO	VALE DO JACUIPE	-12,2208269	-39,0061106	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	13/07/2022	19596	3895959	R. HERACLITO DIAS DE CARVALHO	CAMPO DO GADO NOVO	-12,2277713	-39,0085249	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1657752658640_1657752386376.jpg
Região IV	13/07/2022	19637	3895365	R. HERACLITO DIAS DE CARVALHO	VALE DO JACUIPE	-12,2231893	-39,0079545	SEM INTERNET	
Região IV	13/07/2022	19658	3895371	R. HERACLITO DIAS DE CARVALHO	VALE DO JACUIPE	-12,2221879	-39,0070346	SEM INTERNET	
Região IV	14/07/2022	35334	3910075	RUA IPANEMA	CAMPO LIMPO	-12,2165724	-38,9701291	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	14/07/2022	40544	3914021	RUA SITIO NOVO	ASA BRANCA	-12,2140485	-38,9865733	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	14/07/2022	40806	3914194	AVENIDA PRIMAVERA	ASA BRANCA	-12,213905	-38,9920434	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	14/07/2022	40862	3914455	AVENIDA SHALON	ASA BRANCA	-12,2117087	-38,9918998	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	14/07/2022	40830	3914267	RUA DOIS IRMÃOS	ASA BRANCA	-12,2119479	-38,9900536	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	14/07/2022	5740	3881653	RUA CAUIEIRO	CAMPO LIMPO	-12,2047342	-38,9868467	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	14/07/2022	64274	3921905	AV. ASA BRANCA	ASA BRANCA	-12,1984609	-38,9982164	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1657832649017_1657832684568.jpg
Região IV	14/07/2022	6384	3882232	ESTR. DO BESOURO	CAMPO LIMPO	-12,1878974	-38,9876245	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1657833243930_1657833276997.jpg
Região IV	14/07/2022	64199	3928576	R. JOSE LUIS JUNIOR	CAMPO LIMPO	-12,1981312	-38,9832852	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1657833922757_1657833959482.jpg
Região IV	14/07/2022	76688	3930866	RUA PITOMBEIRAS	NOVO HORIZONTE	-12,1979905	-38,9764576	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1657834353934_1657834386653.jpg
Região IV	14/07/2022	6356	3882345	R. PITOMBEIRAS	CAMPO LIMPO	-12,1915006	-38,9777661	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	14/07/2022	33386	3906744	TV. XAVIER	CAMPO LIMPO	-12,1866055	-38,9827327	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1657835004628_1657835040305.jpg
Região IV	14/07/2022	76875	3930392	RUA EXCEDE	PEDRA FERRADA	-12,1801295	-38,9813134	SEM INTERNET	
Região IV	14/07/2022	76922	3930442	RUA EXCEDE	PEDRA FERRADA	-12,176317	-38,9817672	SEM INTERNET	
Região IV	14/07/2022	75476	3929505	RUA EXCEDE	PEDRA FERRADA	-12,1576826	-38,9864727	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	14/07/2022	72202	3926813	R. PORTO CAMARGO	PEDRA FERRADA	-12,1759514	-38,9653221	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	14/07/2022	72234	3926886	R. PORTELÂNDIA	PEDRA FERRADA	-12,1778886	-38,9653481	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	14/07/2022	76761	3931106	TRAVESSA LAURO DE FREITAS	NOVO HORIZONTE	-12,1866042	-38,9671146	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	14/07/2022	27550	3901794	RUA SENHOR DO BONFIM	NOVO HORIZONTE	-12,1922367	-38,9655371	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	14/07/2022	62970	3921049	AVENIDA TRANSNORDESTINA	NOVO HORIZONTE	-12,1988895	-38,9657718	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F165783743887_1657837175157.jpg
Região IV	14/07/2022	64761	3922396	AVENIDA FREI FELIX DE PACAUVA	CAMPO LIMPO	-12,2028331	-38,9657547	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1657837305710_1657837339330.jpg
Região IV	14/07/2022	64763	3922409	RUA POMPERODE	CAMPO LIMPO	-12,2042424	-38,9657569	SEM ACESSO	
Região IV	14/07/2022	64749	3922335	AVENIDA FREI FELIX DE PACAUVA	CAMPO LIMPO	-12,2043496	-38,9657723	SEM ACESSO	
Região IV	14/07/2022	6533	3882401	CAMINHO 15	CAMPO LIMPO	-12,2071062	-38,9693064	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região IV	14/07/2022	6538	3905572	RUA A	CAMPO LIMPO	-12,2063899	-38,9693951	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	36300	3908928	AVENIDA FRANCISCO FRAGA MAIA	CIDADE NOVA	-12,2210583	-38,9516308	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	27600	3902122	RUA CESEMIRO DE ABREU	CIDADE NOVA	-12,2237189	-38,9536704	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	27616	3902425	RUA CESEMIRO DE ABREU	CIDADE NOVA	-12,2239071	-38,9562904	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	58517	3919991	RUA DOIS	CIDADE NOVA	-12,2237899	-38,9581766	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	58378	3919457	RUA CARLOS ALBERTO	CIDADE NOVA	-12,2253407	-38,9582907	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	58477	3919844	RUA CARLOS ALBERTO	CIDADE NOVA	-12,2278329	-38,9587453	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	16023	3891481	AVENIDA FRANCO MANOEL DA SILVA	CIDADE NOVA	-12,2293051	-38,9581411	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	16048	3891542	CAMINHO JEQUIÉ	CIDADE NOVA	-12,229401	-38,9597494	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	16106	3891242	CAMINHO SANTO AMARO	CIDADE NOVA	-12,2293515	-38,9618204	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	26466	3896903	RUA CLODDALDO	CIDADE NOVA	-12,229705	-38,9630204	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	38029	3911984	RUA PELÉ	CIDADE NOVA	-12,2263297	-38,9629298	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	58252	3918694	CAMINHO MARAGOGIPE	CIDADE NOVA	-12,2270732	-38,9615999	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	58264	3918721	CAMINHO CONDE	CIDADE NOVA	-12,2295978	-38,9600055	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	58453	3919682	CAMINHO MURITIBA	CIDADE NOVA	-12,2268382	-38,9599486	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	26498	3901729	AV. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES	PARQUE IPE	-12,2210263	-38,9577004	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	59622	3918376	RUA FENÍCIA	PARQUE IPE	-12,2197455	-38,9581507	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	63630	3921440	RUA MARCELINO RAMOS	PARQUE IPE	-12,2115085	-38,9547777	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	34814	3911378	RUA PORTUGUESA DE DESPORTOS	PARQUE IPE	-12,2166838	-38,95942	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	59700	3919498	RUA ÁGUA VERDE	PARQUE IPE	-12,2196738	-38,9605176	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	26176	3905791	RUA PARANAVAI	PARQUE IPE	-12,2204953	-38,9628907	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	34888	3910882	RUA MARINGA	PARQUE IPE	-12,2176432	-38,9636806	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	34928	3910956	RODOVIA SANTOS DUMONT	PARQUE IPE	-12,217212	-38,9653118	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	34853	3910410	RODOVIA SANTOS DUMONT	PARQUE IPE	-12,2151846	-38,9653074	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	62940	3920930	RODOVIA SANTOS DUMONT	PAPAGAI0	-12,2051422	-38,9625993	PONTO NÃO LOCALIZADO	
Região V	20/07/2022	8248	3884318	R. ADAMANTINA	PAPAGAI0	-12,2053563	-38,962522	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	61320	3919474	AVENIDA RUBENS FRANCISCO DIAS	PAPAGAI0	-12,2043523	-38,9516089	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	8979	3885023	R F PAPAGAI0	PAPAGAI0	-12,1923776	-38,9497197	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1658354489858_1658354483180.jpg
Região V	20/07/2022	59589	3918160	ESTR. DO FRANCÉS	PAPAGAI0	-12,1856503	-38,9422586	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	25304	3901457	ESTR. DA LAGOA SALGADA	PAPAGAI0	-12,1905937	-38,9371696	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1658355584439_1658355221946.jpg
Região V	20/07/2022	63140	3921391	AV. DOM JACKSON BERENGER	PAPAGAI0	-12,1992312	-38,9375125	SEM ACESSO	
Região V	20/07/2022	25266	3903237	R. PROJETADA VI	PAPAGAI0	-12,1983137	-38,9416487	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	77387	3931042	RUA JEREMOABO	PAPAGAI0	-12,2091296	-38,9431294	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	19923	3896875	RUA JERICOCARA	PAPAGAI0	-12,2103507	-38,9374896	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	22379	3899150	ESTR. DO PAPAGAI0	PAPAGAI0	-12,2001487	-38,9314944	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1658356782964_1658356764523.jpg
Região V	20/07/2022	67535	10067535	DA TAPERA	MANTIBA	-12,1923573	-38,9909508	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	68329	3924203	TAPERA 1	MANTIBA	-12,1856029	-38,9006733	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	20/07/2022	67443	10067443	PRINCIPAL DE MANTIBA	MANTIBA	-12,1884695	-38,8988338	SEM INTERNET	
Região V	20/07/2022	68427	3924345	DE SANTA RITA	MANTIBA	-12,1984098	-38,9262492	LOCAL PERIGOSO	
Região V	20/07/2022	68393	3924297	CANDEAL I	MANTIBA	-12,199626	-38,9269951	LOCAL PERIGOSO	
Região V	21/07/2022	25073	3900848	RUA MOGI DAS CRUZES	SAO JOAO	-12,2370392	-38,9519467	INSPEÇÃO CONCLUIDA	

CV

LB

AV

Região V	21/07/2022	15185	3889108	RUA SANTA CATARINA	QUEIMADINHA	-12,2365033	-38,9540307	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	15985	3890911	RUA ALAGDAS	QUEIMADINHA	-12,2338841	-38,9556382	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	43044	3916191	AVENIDA JOÃO DURVAL CARNEIRO	SAO JOAO	-12,2350084	-38,9452165	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	73215	3927669	AVENIDA NEWTON VIEIRA RIQUE	SAO JOAO	-12,2404221	-38,9467098	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	28007	3906860	RUA ALCINA DANTAS	QUEIMADINHA	-12,2459803	-38,9558509	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	15530	3890570	AVENIDA MARIA QUITÉRIA	QUEIMADINHA	-12,2426136	-38,9541994	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	15635	3890707	RUA RIO GRANDE	QUEIMADINHA	-12,2453951	-38,9561019	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	15554	3894594	CAMINHO 17	QUEIMADINHA	-12,2453406	-38,9568843	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	12793	3889608	TV. PANDALHA	QUEIMADINHA	-12,2470393	-38,9589943	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	12734	3889422	RUA LARGO SÃO FRANCISCO	CENTRO	-12,2504355	-38,9581107	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	32015	3905447	RUA CACHOEIRA	CENTRO	-12,2515499	-38,9554072	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	28150	3903358	RUA CORONEL JOSÉ PINTO DOS SANTOS	SAO JOAO	-12,2483809	-38,9507956	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	28158	3903379	RUA PADRE MIGUELINO	SAO JOAO	-12,2465872	-38,9491011	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	28162	3903392	RUA PADRE MIGUELINO	SAO JOAO	-12,2465899	-38,9484219	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	14559	3892620	RUA JOSÉ BONIFÁCIO	PONTO CENTRAL	-12,2522971	-38,9467691	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	15004	3890797	AVENIDA SANTO ANTÔNIO	PONTO CENTRAL	-12,2541102	-38,9479504	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	15760	3928536	AVENIDA GETÚLIO VARGAS	PONTO CENTRAL	-12,2554609	-38,9527766	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	28938	3905458	RUA BARÃO DO RIO BRANCO	CENTRO	-12,2532761	-38,9600952	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	28939	3905457	RUA BARÃO DO RIO BRANCO	CENTRO	-12,2543306	-38,9601548	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	12476	3887727	AVENIDA GETÚLIO VARGAS	CENTRO	-12,2551097	-38,9638406	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	12503	3887768	AVENIDA GETÚLIO VARGAS	CENTRO	-12,2555087	-38,9620207	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	13124	3888946	AVENIDA GETÚLIO VARGAS	CENTRO	-12,2556305	-38,959354	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	15733	3895704	AVENIDA GETÚLIO VARGAS	CENTRO	-12,2557601	-38,955143	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	15751	3895748	AVENIDA GETÚLIO VARGAS	PONTO CENTRAL	-12,2557995	-38,9537308	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	10213	3886130	RUA MANOEL ALVES PEREIRA	PONTO CENTRAL	-12,2588797	-38,9518288	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	13052	3888876	AVENIDA SAMPAIO	CENTRO	-12,2577966	-38,9607201	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	11956	3888146	AVENIDA PRESIDENTE DUTRA	CENTRO	-12,259967	-38,9616714	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	11911	3888043	AVENIDA SENHOR DOS PASSOS	CENTRO	-12,2591001	-38,9655697	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	32763	3906443	PRAÇA MONSENHOR RENATO GALVÃO	CENTRO	-12,2580769	-38,968046	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	32425	3906086	PRAÇA PADRE OVIDIO	CENTRO	-12,2593151	-38,9694018	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1658441928130_1658441890366.jpg
Região V	21/07/2022	32738	3906432	RUA CONSELHEIRO FRANCO	CENTRO	-12,2576395	-38,9681044	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1658442168125_1658442128586.jpg
Região V	21/07/2022	10963	3887296	RUA INTENDENTE FREIRE	CENTRO	-12,2529146	-38,9668197	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	10986	3887324	R. LIBÂNIO DE MORÃES	CENTRO	-12,2547227	-38,9654304	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	12621	3888137	AVENIDA SAMPAIO	CENTRO	-12,2569227	-38,9641947	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	11821	3889583	PRAÇA JOÃO BARBOSA DE CARVALHO	CENTRO	-12,2495156	-38,9629447	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	11607	3887461	RUA DESEMBARGADOR FELINTO BASTOS	CENTRO	-12,250929	-38,9676174	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	18323	3895876	R. MANTIQUEIRA	CENTRO	-12,2499117	-38,9715751	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	10563	3886671	R. AMÍLTON COHIM	CENTRO	-12,2495083	-38,9703366	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	12900	3889700	RUA ALOÍSIO RESENDE	QUEIMADINHA	-12,2467497	-38,9612514	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	16802	3893201	TV. ALOÍSIO RESENDE	QUEIMADINHA	-12,2452276	-38,9618492	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	28607	3897535	RUA ALOÍSIO RESENDE	QUEIMADINHA	-12,2452866	-38,9619069	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	28617	3906688	RUA VISCONDE DO RIO BRANCO	QUEIMADINHA	-12,2435136	-38,9635046	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	16624	3891853	AVENIDA JOSÉ FALCÃO DA SILVA	QUEIMADINHA	-12,2395222	-38,9634933	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	16164	3892930	RUA LUCATAN	QUEIMADINHA	-12,2389605	-38,9620172	INSPEÇÃO CONCLUIDA	
Região V	21/07/2022	26372	3897103	AVENIDA EDUARDO FROES DA MOTA	QUEIMADINHA	-12,2301098	-38,9642079	PONTO APAGADO NOTURNO	https://app-routeasy.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prod%2Fjob_confirmation%2F1658444726150_1658444715620.jpg
Região V	21/07/2022	70764	3926297	DA MATINHA	MANTIBA	-12,157595	-38,9453082	SEM INTERNET	

CV

LB

AV

PONTOS REMOVIDOS/NÃO INSPECIONADOS POR ESTAREM EM REGIÃO CONSIDERADA COMO DISTRITOS

Total IPAN **81**
 Total IPAD **87**

Indicador	Região Administrativa	Id. Ponto de Fixação	Id. Ponto Luminoso	Logradouro	Bairro	Latitude	Longitude
IPAN	Região IV	20007	10020007	VELHA DE SAO JOSE	PEDRA FERRADA	-12,16189655	-38,98305684
IPAN	Região IV	65316	10065316	CARRO QUEBRADO	CIS NORTE	-12,12111494	-38,98708787
IPAN	Região IV	35588	3912258	SAO JOSE	CIS NORTE	-12,14877732	-38,98961417
IPAN	Região IV	71121	3925702	ALTO DO TANQUE	CIS NORTE	-12,1296596	-38,96390956
IPAN	Região IV	65346	10065346	JENIPAPO	CIS NORTE	-12,1220495	-38,98448948
IPAN	Região IV	65645	10065645	MARIA QUITERIA	CIS NORTE	-12,13416472	-38,98862578
IPAN	Região IV	65636	10065636	MARIA QUITERIA	CIS NORTE	-12,13449775	-38,99001919
IPAN	Região IV	20159	3907064	VELHA DE SAO JOSE	PEDRA FERRADA	-12,15610479	-38,98657892
IPAN	Região IV	20164	3907091	DA CONCEICAO	PEDRA FERRADA	-12,15399369	-38,98669895
IPAN	Região IV	19896	10019896	ESTRADA OLHO DAGUA DA FORMIGA	CIS NORTE	-12,15018705	-38,9774631
IPAN	Região IV	74691	3928803	ALTO DO SANTO	CIS NORTE	-12,034355	-38,9632017
IPAN	Região IV	35595	3912365	SAO JOSE	CIS NORTE	-12,1494499	-38,98923263
IPAN	Região IV	74583	3928612	BORDAO	CIS NORTE	-12,0416916	-38,9641107
IPAN	Região IV	62819	3921086	SAO CRISTOVAO	CIS NORTE	-12,08568315	-38,97036429
IPAN	Região IV	42221	10042221	DA FORMIGA	CIS NORTE	-12,07282706	-39,00229264
IPAN	Região IV	60284	3921191	DA JUVENTUDE	PEDRA FERRADA	-12,16131348	-38,99758972
IPAN	Região IV	18348	3895918	RUA MARAGOJIPE	CRUZEIRO	-12,2468088	-38,972181
IPAN	Região IV	34512	3912806	CALDEIRAO	PEDRA FERRADA	-12,16949109	-39,01352707
IPAN	Região IV	42291	10042291	LAGOA DA NEGRA	CIS NORTE	-12,06921565	-38,99965335
IPAN	Região IV	34581	10034581	ROLEMBERG ROCHA	PEDRA FERRADA	-12,15590322	-38,99736777
IPAN	Região IV	65633	10065633	MARIA QUITERIA	CIS NORTE	-12,13491896	-38,98890875
IPAN	Região IV	74119	3928188	SAO CRISTOVAO	CIS NORTE	-12,093365	-38,96146
IPAN	Região IV	60594	3919220	BAIXA	CIS NORTE	-12,14562254	-38,96008171
IPAN	Distrito	76182	3929754	ALECRIM MIUDO	MATINHA	-12,11396189	-38,92728668
IPAN	Distrito	70848	3926307	RODOVIA ENGENHEIRO VASCO FILHO	HUMILDES	-12,31885465	-38,87343496
IPAN	Distrito	68070	3924230	POVOADO DE GALHARDO	GOVERNADOR JOAO DURVA	-12,2547722	-39,07120027
IPAN	Distrito	60842	10060842	CANDEAL II	MATINHA	-12,1583666	-38,9138286
IPAN	Distrito	64571	10064571	OLHOS DAGUA DA MOCA	MATINHA	-12,13773953	-38,94244451
IPAN	Distrito	66229	10066229	MANGARATIBA	MATINHA	-12,13672472	-38,92403752
IPAN	Distrito	75724	3930150	SANTA RITA	MATINHA	-12,1419149	-38,9257183

CV

LB

AV

IPAN	Distrito	73565	3930847 BARROCA	MARIA QUITERIA	-12,12658097	-39,03170072
IPAN	Distrito	66016	10066016 DISTRITO TIQUARUCU	TIQUARUCU	-12,07414047	-38,91180363
IPAN	Distrito	67844	10067844 CASA NOVA	MARIA QUITERIA	-12,10725251	-39,01587166
IPAN	Distrito	33717	3907951 UNNAMED ROAD	HUMILDES	-12,3297198	-38,8751849
IPAN	Distrito	35787	10035787 R. CONCORDIA	MARIA QUITERIA	-12,14752001	-38,9915001
IPAN	Distrito	64868	3922614 JACU	MATINHA	-12,1351302	-38,8935387
IPAN	Distrito	61962	3919829 TIQUARUCU	MATINHA	-12,1045989	-38,9356744
IPAN	Distrito	34462	3912245 AGUA GRANDE	MARIA QUITERIA	-12,16243963	-39,01866853
IPAN	Distrito	68113	3924344 ESTRADA VELHA FEIRA IPIRA	JAGUARA	-12,22947877	-39,05858751
IPAN	Distrito	74678	3928776 ALTO SANTO	TIQUARUCU	-12,0338947	-38,9489106
IPAN	Distrito	68161	3924460 ESTRADA VELHA FEIRA IPIRA	JAGUARA	-12,23227606	-39,04829856
IPAN	Distrito	61622	10061622 DISTRITO RURAL	GOVERNADOR JOAO DURVA	-12,3318701	-39,062104
IPAN	Distrito	70817	3926273 RODOVIA ENGENHEIRO VASCO FILHO	HUMILDES	-12,31892639	-38,87392815
IPAN	Distrito	67709	10067709 RUMO	MARIA QUITERIA	-12,1169138	-39,0043908
IPAN	Distrito	61979	3919863 TIQUARUCU	MATINHA	-12,1008816	-38,9384184
IPAN	Distrito	61978	3919859 TIQUARUCU	MATINHA	-12,1007203	-38,9381918
IPAN	Distrito	62191	3920620 DA MATINHA	MATINHA	-12,1439366	-38,9365928
IPAN	Distrito	66003	10066003 DISTRITO TIQUARUCU	TIQUARUCU	-12,07593024	-38,90662193
IPAN	Distrito	35654	3913039 ESTRADA PÉ DE SERRA	MARIA QUITERIA	-12,14433145	-38,99572961
IPAN	Distrito	30252	3904492 RUA CONEGO OLIMPIO	HUMILDES	-12,3533165	-38,8694339
IPAN	Distrito	42622	10042622 AGUA GRANDE	MARIA QUITERIA	-12,15741943	-39,02927667
IPAN	Distrito	60426	10060426 FLORETO	MARIA QUITERIA	-12,16869828	-39,05171838
IPAN	Distrito	66261	10066261 OLHOS DAGUA DA MOCA	MATINHA	-12,13877499	-38,9373178
IPAN	Distrito	66119	10066119 TANQUINHO	MATINHA	-12,1402041	-38,93351477
IPAN	Distrito	42513	10042513 AGUA GRANDE	MARIA QUITERIA	-12,16066289	-39,02847536
IPAN	Distrito	68750	3924611 ESTR. DA CHAPADA - GOV. JOÃO DURVAL	GOVERNADOR JOAO DURVA	-12,26608098	-39,10483584
IPAN	Distrito	31805	10031805 OVO DA EMA	MARIA QUITERIA	-12,0908742	-38,98914915
IPAN	Distrito	64628	10064628 MANGUEIRA	MATINHA	-12,13739405	-38,94914266
IPAN	Distrito	61277	3919698 R. SILVANO MORAIS,	DISTRITO BONFIM DA FEIRA	-12,2642154	-39,2044823
IPAN	Distrito	60736	3923473 CANDEAL II	MATINHA	-12,157535	-38,9226927
IPAN	Distrito	34455	3912241 UNNAMED ROAD	MARIA QUITERIA	-12,16140066	-39,02050551
IPAN	Distrito	74999	3928919 DO GARAPA	MARIA QUITERIA	-12,08075822	-39,01117075
IPAN	Distrito	76297	3929871 DISTRITO DE MATINHA	MATINHA	-12,11192716	-38,92935097
IPAN	Distrito	30650	3904815 R. JOSE FALCAO	HUMILDES	-12,3574689	-38,8712838
IPAN	Distrito	74658	3928745 RIACHAO	TIQUARUCU	-12,0415584	-38,9382889
IPAN	Distrito	70991	3926507 RODOVIA ENGENHEIRO VASCO FILHO	HUMILDES	-12,3172935	-38,8477978
IPAN	Distrito	33799	3907923 ESTRADA PARA TERRA DURA	HUMILDES	-12,3503608	-38,8779927

CV

LB

AV

IPAN	Distrito	64866	3922602 JACU	MATINHA	-12,1356159	-38,8933124
IPAN	Distrito	76285	3929861 ALECRIM MIUDO	MATINHA	-12,11451818	-38,93033668
IPAN	Distrito	33508	3907127 ESTR. DE TERRA DURÃ	HUMILDES	-12,3150701	-38,9220636
IPAN	Distrito	75003	3928932 ESTRADA DO CARRO QUEBRADO	MARIA QUITERIA	-12,08063101	-39,01201129
IPAN	Distrito	66832	3923883 ESTR. DO CARRO QUEBRADO	MARIA QUITERIA	-12,09607039	-39,00160432
IPAN	Distrito	30221	3904430 PRACA DE HUMILDES	HUMILDES	-12,35506713	-38,86792805
IPAN	Distrito	60812	3918857 DO PADRE	MATINHA	-12,1433728	-38,9186109
IPAN	Distrito	64491	3922550 DA MATINHA	MATINHA	-12,15537028	-38,94627739
IPAN	Distrito	30637	3905384 UNNAMED ROAD	HUMILDES	-12,3611332	-38,9093199
IPAN	Distrito	71005	3926553 RODOVIA ENGENHEIRO VASCO FILHO	HUMILDES	-12,3290136	-38,8552829
IPAN	Distrito	73923	3928026 VII PORTAS	JAGUARA	-12,04711204	-39,21728946
IPAN	Distrito	35697	10035697 PE DE SERRA	MARIA QUITERIA	-12,1474692	-38,99571553
IPAN	Distrito	68529	3924811 ESTRADA SÃO DOMINGOS	JAIBA	-12,21927697	-38,87638204
IPAN	Distrito	70797	3926235 RODOVIA ENGENHEIRO VASCO FILHO	HUMILDES	-12,3177391	-38,8741909

CV

LB

AV

17 DE AGOSTO DE 2022

SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO
INDICADOR DE PONTOS ACESOS À NOITE (IPAN)

CV

LB

LV

O BJETIVO

O sistema de mensuração de desempenho (SMD) objetiva aferir a qualidade dos serviços prestados pela concessionária através do Índice de Desempenho Geral (IDG).

Este relatório contém a defesa ponto a ponto das inconformidades de disponibilidade noturna – IPAN – constatadas na 5ª inspeção para o Relatório do Sistema de Mensuração de Desempenho.

PERÍODO ABORDADO

O período analisado para a composição do relatório trimestral e cálculo dos indicadores foi maio a julho de 2022

DEFESA IPAN

1. ID PONTO LUMINOSO - 3919532

- ✓ Inconformidade: Internet clandestina;
- ✓ Comentário: No ponto luminoso existe ligação irregular da internet, que utiliza a energia da rede de iluminação pública para ligar os seus equipamentos e interfere no perfeito funcionamento do sistema de IP. A Conecta realizou inspeção no local e foi realizada a correção do problema.




Foto 01: Ponto inspecionado

CV

LB

AV

2. ID PONTO LUMINOSO – 3902932

- ✓ Inconformidade: Redução do fluxo luminoso;
- ✓ Comentário: No registro fotográfico realizado na inspeção a lâmpada não se encontra apagada, mas apresenta sinais de redução da vida útil. Ressaltamos que problemas como estes serão sanados com a modernização. O ponto inspecionado encontra-se modernizado.




Foto 02: Ponto inspecionado

3. ID PONTO LUMINOSO – 3903010

- ✓ Inconformidade: Redução do fluxo luminoso;
- ✓ Comentário: No registro fotográfico realizado na inspeção a lâmpada não se encontra apagada, mas apresenta sinais de redução da vida útil. Ressaltamos que problemas como estes serão sanados com a modernização. O ponto inspecionado encontra-se modernizado.




Foto 03: Ponto inspecionado

- 4. ID PONTO LUMINOSO – 3883585**
- 5. ID PONTO LUMINOSO - 3899930**
- 6. ID PONTO LUMINOSO – 3899952**
- 7. ID PONTO LUMINOSO – 3899993**

- ✓ Inconformidade: vandalismo e segurança pública;
- ✓ Comentário: Os pontos estão situados no Parque Lagoa Grande. O parque encontra-se em área de atenção com constantes problemas em relação à segurança pública (Relatório mensal – item 1.5 Áreas de risco de segurança pública, vandalismo e obras). Em inspeção técnica realizada, a Conecta Feira detectou que um dos padrões de entrada foi furtado e foi necessário a reinstalação de todos os componentes. A seguir foto do local.

CV

LB

LV



Foto 04: Poste abalroado e medidor furtado.

8. ID PONTO LUMINOSO – 3883509

- ✓ Inconformidade: Vandalismo;
- ✓ Comentário: O ponto de IP está localizado em uma praça. Em inspeção técnica realizada foi detectado que o relé foi danificado por ação de vândalos. A seguir foto do relé e luminária substituída.



Foto 05: Relé danificado.



Foto 06: Manutenção no ponto inspecionado.

9. ID PONTO LUMINOSO – 3896570

- ✓ Inconformidade: Internet clandestina;
- ✓ Comentário: No ponto luminoso existe ligação irregular da internet, que utiliza a energia da rede de iluminação pública para ligar os seus equipamentos e interfere no perfeito funcionamento do sistema de IP. A Conecta realizou inspeção no local e foi realizada a correção do problema.

CV

LB

LV



Foto 07: Retirada da ligação clandestina e manutenção no ponto inspecionado.

10. ID PONTO LUMINOSO – 10069864

- ✓ Inconformidade: Variação na tensão de fornecimento;
- ✓ Comentário: Limite de região para área rural na qual ocorre variação na tensão de fornecimento.

11. ID PONTO LUMINOSO – 3909386

- ✓ Inconformidade: trecho em obras;
- ✓ Comentário: O ponto luminoso está situado no canteiro central da Avenida Fraga Maia que se encontra em obra. No trecho está sendo realizada a substituição de todo o cabeamento, instalação de caixas de passagens e circuito de proteção (aterramento).



Foto 08: Equipe realizando intervenção no canteiro central.




Foto 09: Foto do ponto inspecionado (aceso).

Av. Eduardo Fróes da Mota, 2010, Jardim Cruzeiro.
Feira de Santana - BA - CEP: 44024-066
www.conectafeira.com

CV

LB

AV

12. ID PONTO LUMINOSO – 3908179

- ✓ Inconformidade: Quadra poliesportiva;
- ✓ Comentário: O ponto de IP está localizado em quadra poliesportiva. As quadras foram desativadas no início da pandemia COVID-19 e estão sendo reativadas conforme solicitação do Poder Concedente.

13. ID PONTO LUMINOSO – 3916556

- ✓ Inconformidade: Redução do fluxo luminoso;
- ✓ Comentário: No registro fotográfico realizado na inspeção a lâmpada não se encontra apagada, mas apresenta sinais de redução da vida útil. Ressaltamos que problemas como estes serão sanados com a modernização.

14. ID PONTO LUMINOSO – 3908542

15. ID PONTO LUMINOSO – 3927232

- ✓ Inconformidade: Internet clandestina;
- ✓ Comentário: No ponto luminoso existe ligação irregular da internet, que utiliza a energia da rede de iluminação pública para ligar os seus equipamentos e interfere no perfeito funcionamento do sistema de IP. A Conecta realizou inspeção no local e verificou que os pontos foram modernizados e corrigidos.




Foto 10: Pontos inspecionados.

Av. Eduardo Fróes da Mota, 2010, Jardim Cruzeiro.
Feira de Santana - BA - CEP: 44024-066
www.conectafeira.com

16. ID PONTO LUMINOSO – 10039172

- ✓ Inconformidade: vandalismo/segurança pública/ internet clandestina;
- ✓ Comentário: O ponto está situado em uma área de difícil acesso para manutenção (residencial) e com diversas ligações irregulares de internet clandestina. Durante a modernização foram retiradas diversas ligações clandestinas e o problema foi solucionado.



Foto 11: Foto do ponto inspecionado

17. ID PONTO LUMINOSO – 3879822

18. ID PONTO LUMINOSO – 3882982

- ✓ Inconformidade: Internet clandestina;
- ✓ Comentário: No ponto luminoso existe ligação irregular da internet, que utiliza a energia da rede de iluminação para ligar os seus equipamentos e interfere no perfeito funcionamento do sistema de IP. Observa-se que o ponto foi modernizado, mas existe um retrabalho gerado pelas empresas não credenciadas que desfazem a conexão do ponto de IP. As ligações clandestinas foram retiradas e o problema solucionado.

CV

LB

AV




Foto 12: Pontos inspecionados.

19. ID PONTO LUMINOSO – 3913904

- ✓ Inconformidade: Concessão Via Bahia;
- ✓ Comentário: O ponto luminoso inspecionado foi desativado por encontrar-se em área de concessão da VIA BAHIA. No trecho é utilizada a iluminação do canteiro central sob responsabilidade da concessionária (Trecho da Avenida Eduardo Fróes da Mota – próximo ao Hospital Geral).

20. ID PONTO LUMINOSO – 3927052

- ✓ Inconformidade: Variação na tensão de fornecimento;
- ✓ Comentário: Limite de região para área rural (Limoeiro/Humildes) e encontra-se situado às margens da BR-324 na qual ocorre variação na tensão de fornecimento.

21. ID PONTO LUMINOSO – 3906654

- ✓ Inconformidade: Vandalismo;
- ✓ Comentário: O ponto de IP está localizado em uma praça. Em inspeção técnica realizada foi detectado que o relé foi danificado por ação de vândalos. A seguir foto do ponto inspecionado e corrigido.




Foto 13: Foto do ponto inspecionado

22. ID PONTO LUMINOSO – 3914464

- ✓ Inconformidade: Internet clandestina;
- ✓ Comentário: No registro fotográfico da verificação observa-se que o ponto foi modernizado, evidenciando a existência da ligação irregular da internet, a qual após a modernização perde a conexão antiga, com a retirada dos reatores, e refaz uma nova conexão. Em consequência, o ponto modernizado é desconectado da rede.




Foto 14: Foto do ponto inspecionado corrigido.

23. ID PONTO LUMINOSO – 3923426

- ✓ Inconformidade: Concessão Via Bahia;
- ✓ Comentário: O ponto do registro fotográfico da inspeção técnica realizada não se encontra no cadastro base. A foto refere-se ao ponto dentro da área de Concessão da Via Bahia.

24. ID PONTO LUMINOSO – 3895959

25. ID PONTO LUMINOSO – 3921905

- ✓ Inconformidade: vandalismo/segurança pública/ internet clandestina;
- ✓ Comentário: O ponto está situado em uma área de difícil acesso para manutenção (residencial) e com diversas ligações irregulares de internet clandestina.

CV

LB

AV

- 26. ID PONTO LUMINOSO – 3882232
- 27. ID PONTO LUMINOSO - 3928576
- 28. ID PONTO LUMINOSO - 3930866
- 29. ID PONTO LUMINOSO – 3906744

- ✓ Inconformidade: Variação na tensão de fornecimento;
- ✓ Comentário: Os pontos estão entre os limites de região para área rural (Campo Limpo/Novo Horizonte/Distrito de Maria Quitéria) na qual ocorre variação na tensão de fornecimento. As fotos apresentam os pontos corrigidos.




Foto 15: Pontos inspecionados (3882232/3928576).




Foto 16: Pontos inspecionados (3930866/3906744).

Av. Eduardo Fróes da Mota, 2010, Jardim Cruzeiro.
Feira de Santana - BA - CEP: 44024-066
www.conectafeira.com

CT

LB

AV

30. ID PONTO LUMINOSO - 3921049

- ✓ Inconformidade: Trecho em obra;
- ✓ Comentário: O ponto luminoso situado na Avenida Santos Dumont – Transnordestina – está compreendido na obra de duplicação da BR 116/ Norte realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. A Conecta Feira realizou diversas intervenções no trecho, como a retirada de 28 postes, desligamento e relocação de circuitos.

31. ID PONTO LUMINOSO – 3922396

- ✓ Inconformidade: Internet clandestina;
- ✓ Comentário: No registro fotográfico da verificação observa-se que o ponto foi modernizado, evidenciando a existência da ligação irregular da internet, a qual após a modernização perde a conexão antiga, com a retirada dos reatores, e refaz uma nova conexão. Em consequência, o ponto modernizado é desconectado da rede.

32. ID PONTO LUMINOSO - 3885023

- ✓ Inconformidade: Redução do fluxo luminoso;
- ✓ Comentário: No registro fotográfico realizado na inspeção a lâmpada não se encontra apagada, mas apresenta sinais de redução da vida útil. Ressaltamos que problemas como estes serão sanados com a modernização. A foto a seguir mostra a inspeção realizada in loco.





Foto 17: Ponto inspecionado.

33. ID PONTO LUMINOSO – 3901457

34. ID PONTO LUMINOSO – 3899150

- ✓ Inconformidade: Variação na tensão de fornecimento;
- ✓ Comentário: Limite de região para área rural (Papagaio/Jaíba/Matinha) na qual ocorre variação na tensão de fornecimento.

35. ID PONTO LUMINOSO – 3906086

- ✓ Inconformidade: Trecho em obra de IP (Iluminação Especial);
- ✓ Comentário: O ponto luminoso está situado na Praça da Catedral Metropolitana de Santana que se encontra em obra de iluminação especial. No local estão sendo realizadas diversas intervenções, substituição de todo cabeamento e instalação de luminárias.

CT

LB

LV

36. ID PONTO LUMINOSO – 3906432

- ✓ Inconformidade: Impossibilidade de manutenção;
- ✓ Comentário: O ponto luminoso está situado dentro da copa de uma árvore. Para realizar a manutenção é necessária a intervenção do departamento responsável. A Conecta realizará a solicitação juntamente ao órgão para realizar a poda.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das inspeções realizadas nos 46 pontos não conformes da amostra do IPAN T05, encontramos inconformidades em 36 pontos e a defesa foi apresentada no presente relatório. Com a apresentação da defesa do indicador de pontos acesos durante à noite, o valor de pontos conforme sofrerá um aumento de 454 para 490 pontos. Dessa forma, o valor do IPAN será 98%, representando a nota 1 para o IDL e CD.



Lucas Teixeira

De: Eziquiel Trindade <eziquiel.sesp@pmfs.ba.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 30 de agosto de 2022 16:09
Para: lfigbahia@gmail.com; dip sesp; Sesp Pmfs
Cc: 'Lucas Teixeira'
Assunto: RE: Pontos Não conformes 5º Trimestre

Segundo o relatório de mensuração, as problemáticas permanecem as mesmas do parque de iluminação, comparando o sistema de mensuração do mês de junho com o mês de Agosto apresenta poucas diferenças com as problemáticas, como a exemplo relacionados com ligações irregulares de internet e furtos de cabos. Sendo que com os relatórios de mensuração o departamento de iluminação pública da secretaria de Serviços públicos tem o conhecimento.

De: lfigbahia@gmail.com <lfigbahia@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 24 de agosto de 2022 12:33
Para: dip sesp <dip.sesp@pmfs.ba.gov.br>; Sesp Pmfs <seps@pmfs.ba.gov.br>; Eziquiel Trindade <eziquiel.sesp@pmfs.ba.gov.br>
Cc: 'Lucas Teixeira' <lucas@grupoteixo.com.br>
Assunto: ENC: Pontos Não conformes 5º Trimestre

Boa tarde!

Segue em anexo defesa da Conecta em relação aos pontos apagados a noite levantados pela OPUS no trimestre de Maio a Julho de 2022.

Aguardamos de acordo para conclusão do Relatório de indicadores de desempenho.

Att

Lucas Bahia

De: Paulo Almeida <p.almeida@conectafeira.com>
Enviada em: quarta-feira, 17 de agosto de 2022 10:59
Para: lfigbahia@gmail.com
Cc: Lorena da Silva Ferreira <l.ferreira@conectafeira.com>; Lucas Teixeira <lucas@grupoteixo.com.br>; Lais Sales <lais363@gmail.com>
Assunto: Re: Pontos Não conformes 5º Trimestre

Bom dia Lucas Bahia,

Segue o nosso relatório "**CONTESTAÇÃO**", referente aos pontos não conformes de IPAN e IPAD no 5º trimestre.

Para vossa consideração e deferimento.

Grato.

Em ter., 2 de ago. de 2022 às 15:08, <lfigbahia@gmail.com> escreveu:

Paulo,

Boa tarde!

Segue em anexo relação dos pontos não conformes de IPAN e IPAD no 5º trimestre.

Seria possível gerar uma base em Excel da posição atual do parque?

CT¹

LB

LV

		IPAD	IPAN
Pontos Conformes	C	492	454
Pontos não conformes	N	8	46
TOTAL		500	500
NOTA FINAL		1	0,85

Att
Lucas

--
Paulo Rogério Corrêa de Almeida
Gerente de Contrato
p.almeida@conectafeira.com
www.conectafeira.com
(95) 98123-5757



CV²

LB

AV

Página de assinaturas



Cesar Teixeira
159.442.985-53
Signatário



Lucas Bahia
836.441.565-49
Signatário



Lucas Teixeira
022.374.565-00
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 09 set 2022
15:12:51 |  | Lucas Viana Teixeira criou este documento. (E-mail: lucas@grupoteixo.com.br, CPF: 022.374.565-00) |
| 09 set 2022
15:15:43 |  | Cesar Augusto Ribeiro Teixeira (E-mail: cesarteixeira@opus1eng.com.br, CPF: 159.442.985-53) visualizou este documento por meio do IP 168.0.176.36 localizado em Sao Goncalo dos Campos - Bahia - Brazil. |
| 09 set 2022
15:15:52 |  | Cesar Augusto Ribeiro Teixeira (E-mail: cesarteixeira@opus1eng.com.br, CPF: 159.442.985-53) assinou este documento por meio do IP 168.0.176.36 localizado em Sao Goncalo dos Campos - Bahia - Brazil. |
| 09 set 2022
15:16:18 |  | Lucas Figueiredo Bahia (E-mail: lfigbahia@gmail.com, CPF: 836.441.565-49) visualizou este documento por meio do IP 177.82.203.193 localizado em Salvador - Bahia - Brazil. |
| 09 set 2022
15:16:37 |  | Lucas Figueiredo Bahia (E-mail: lfigbahia@gmail.com, CPF: 836.441.565-49) assinou este documento por meio do IP 177.82.203.193 localizado em Salvador - Bahia - Brazil. |
| 09 set 2022
15:12:57 |  | Lucas Viana Teixeira (E-mail: lucas@grupoteixo.com.br, CPF: 022.374.565-00) visualizou este documento por meio do IP 187.107.11.118 localizado em Salvador - Bahia - Brazil. |
| 09 set 2022
15:27:42 |  | Lucas Viana Teixeira (E-mail: lucas@grupoteixo.com.br, CPF: 022.374.565-00) assinou este documento por meio do IP 187.107.11.118 localizado em Salvador - Bahia - Brazil. |

