



CONECTA FEIRA DE SANTANA S/A



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

MAIO/2026

<https://conectafeira.com.br/>
Rua Ursula Catarina, 267, Cruzeiro.
Feira de Santana - BA - CEP: 44022-172



Sumário

1.	Cadastro da rede municipal de iluminação pública	3
2.	Relatórios por logradouro da manutenção e operação	5
2.1	Relatório de acompanhamento mensal – Manutenção Corretiva.....	5
2.1.1	Índice de cumprimento dos prazos da operação e manutenção.....	5
2.2	Relatório de acompanhamento mensal – Manutenção Emergencial.....	6
2.3	Relatório de acompanhamento mensal – Manutenção Preditiva	6
2.4	Relatório de acompanhamento mensal – Manutenção Preventiva	6
2.5	Áreas de risco de segurança pública, vandalismo e obras.....	6
2.5.1	Boletins de ocorrência.....	7
3.	Relatórios por logradouro da modernização e efficientização	9
3.1	Ordem de priorização para MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO.....	9
3.2	Relatório acompanhamento mensal – MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO	10
4.	Relatório por logradouro da telegestão	11
5.	Relatório das obras especiais	11
6.	Relatório por logradouro dos serviços complementares	11
7.	Banco de créditos	11
8.	Evolução das atividades de modernização e efficientização	12
9.	Evolução das atividades de implantação do sistema de telegestão.....	13
10.	Evolução das atividades de implantação da iluminação especial	13
11.	Programas de gestão socioambiental	15
	ANEXO I	22
	ANEXO II.....	37
	ANEXO III.....	39
	ANEXO IV.....	89
	ANEXO V.....	92
	ANEXO VI.....	97
	ANEXO VII	100
	ANEXO VIII	102
	ANEXO IX.....	104
	ANEXO X.....	106



1. Cadastro da rede municipal de iluminação pública

O cadastro base aprovado do parque de iluminação de Feira de Santana é composto por 56.504 pontos luminosos. Conforme as premissas contratuais, a concessionária deverá manter o cadastro permanentemente atualizado ao longo de todo prazo da concessão, conforme diretrizes do ANEXO 5 – CADERNO DE ENCARGOS e do ANEXO 4 – CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Durante o processo de modernização/eficientização do sistema de iluminação pública foram encontrados diversos pontos luminosos do cadastro base em áreas geográficas que não fazem parte da concessão. Cito: pontos em condomínios particulares, em áreas do estado, entre outros.

Mediante a importância da qualidade do cadastro da rede e as aferições dos relatórios de desempenho trimestrais, apresentamos no relatório mensal fevereiro/2023, **986 pontos** presentes no cadastro base que foram desativados no sistema SGI Exati pelos motivos citados acima.

Pelos motivos supracitados, para ciência e análise do Poder Concedente foi encaminhada e protocolada a Carta externa nº 67/2023 e 120/2023, informando todos os pontos desativados, com os respectivos motivos de desativação e tratando-se de condomínios particulares, foi incluso o nome do referido condomínio. O relatório dos pontos desativados encontra-se sob análise do Poder Concedente.

A Conecta Feira enviou a Carta externa nº 153/2023 para Coelba, solicitando informações sobre as cargas de iluminação dos pontos localizados em áreas de loteamentos fechados ou condomínios, associações e órgãos federais e estaduais estão sendo faturadas contra o município de Feira de Santana, conforme a relação anexada a carta.

No dia 18/08/2023 aconteceu a reunião entre a Conecta, Coelba, Poder Concedente e Verificador Independente. Na reunião foi entregue o cadastro de iluminação pública do município de Feira de Santana, com o vínculo da referência elétrica (transformador).

No dia 25/10/2023 a Conecta Feira realizou a entrega do cadastro da rede de iluminação pública com o resultado do processamento da vinculação dos barramentos dos postes da Coelba, como forma de equalização das bases.



No dia 13/12/2023 aconteceu a reunião entre Conecta, Coelba, Poder Concedente e Verificador Independente. Na reunião foi apresentado o resultado da vínculo entre os cadastros das Concessionárias. O trabalho realizado teve 93% dos pontos equivalentes espacialmente, 4% excedente da Conecta, 2% de pontos não equivalentes especialmente e 1% fora do limite municipal. O resultado do trabalho será verificado a partir do faturamento de dezembro.

A Conecta Feira enviou a Carta externa nº 100/2024 para o Poder Concedente, protocolada em 27/06/2024, reiterando as Cartas Externas nº 120/2023 e 67/2023. E atualizando a relação dos **2875** (dois mil oitocentos e setenta e cinco) pontos presentes no cadastro base que foram **desativados** no sistema SGI Exati. Para ciência do Poder Concedente, com a justa análise de sua conveniência e oportunidade quanto a inclusão ou não dos mesmos no Parque de Iluminação.

Através da modernização e eficientização, foram identificados pontos de IP existentes no município que não foram coletados no levantamento de campo. Dessa forma, foi possível revisar o cadastro base da rede de Iluminação Pública do município, e o resultado das atualizações gerou um total de 12.401 pontos classificados como ERRO DE CADASTRO.




2. Relatórios por logradouro da manutenção e operação

2.1 Relatório de acompanhamento mensal – Manutenção Corretiva

- ✓ O relatório da manutenção corretiva referente ao mês de maio está disposto no anexo I.

2.1.1 Índice de cumprimento dos prazos da operação e manutenção

- ✓ Na imagem abaixo encontram-se os valores para os índices de cumprimento de prazos da operação e manutenção referente ao mês de maio. O índice teve o valor de **97,9%** que na faixa de performance corresponde a nota 1,0.



Nome	NOTA ICPOM	Total de chamados	Total de chamados fora do prazo	Total de chamados no prazo	Totais
Percentual	Sem dados	100%	2.1%	97.9%	
Valor	1	423	9	414	
Totais					

Fonte: SGI EXATI.



2.2 Relatório de acompanhamento mensal – Manutenção Emergencial

- ✓ O relatório da manutenção emergencial referente ao mês de maio está disposto no anexo II.

2.3 Relatório de acompanhamento mensal – Manutenção Preditiva

- ✓ Atividade não existente no período.

2.4 Relatório de acompanhamento mensal – Manutenção Preventiva

- ✓ O relatório da manutenção preventiva referente ao mês de maio está disposto no anexo III.

2.5 Áreas de risco de segurança pública, vandalismo e obras

A operação e manutenção da Conecta Feira deixa registrado nesse relatório fatos relevantes que determinam um grau de dificuldade, retrabalho e risco eminente a segurança pública das equipes envolvidas nessa atividade. Além disso, a manutenção nessas áreas “vermelhas” vem observando constante vandalismo, o qual poderá interferir na mensuração dos indicadores de luz. Outro ponto relevante é a realização de obras do município no centro da cidade. Alguns pontos de atenção são:

- ✓ Avenida Marechal Deodoro – Projeto Novo Centro;
- ✓ Avenida Eduardo Fróes da Mota – obra do DNIT;
- ✓ Avenida Rubens Francisco Dias – desligamento de disjuntores;
- ✓ Praça da Matriz – vandalismo – desligamento de disjuntores;
- ✓ Passarela Conceição Lobo – vandalismo - furto de projetores;
- ✓ Canteiro central da avenida Getúlio Vargas – vandalismo - furto de cabos;
- ✓ Avenida Ayrton Senna – vandalismo - desligamento de disjuntores;
- ✓ Bairro Mangabeira – vandalismo e ameaça de segurança pública;
- ✓ Bairro Lagoa Grande – vandalismo e ameaça de segurança pública;
- ✓ Bairro Aviário – vandalismo e ameaça de segurança pública;
- ✓ Parque Lagoa Grande – obras, vandalismo e ameaça de segurança pública;
- ✓ Avenida Francisco Fraga Maia – desligamento de disjuntores e furto de cabos;
- ✓ Avenida Nóide Cerqueira – desligamento de disjuntores e furto de cabos.



2.5.1 Boletins de ocorrência

- ✓ No mês de maio a Conecta Feira não realizou boletim de ocorrência. A relação atualizada dos boletins encontra-se abaixo.

Controle de Boletim de Ocorrência de Furtos de Materiais da Iluminação Pública

Seq.	LOCAL	Data do Ocorrido	Nº do Boletim de Ocorrência
1	Avenida Feira x São Gonçalo	18/04/2022	00214358/2022
2	Complexo Viário Miraldo Gomes	18/04/2022	00214358/2022
3	Cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Castro Alves	18/04/2022	00214358/2022
4	Passarela conceição Lobo	18/04/2022	00214358/2022
5	Praça da bandeira	18/04/2022	00214358/2022
6	Viaduto Francisco Pinto	18/04/2022	00214358/2022
7	Viaduto Georgina Erisman	18/04/2022	00214358/2022
8	Rua Rosalva Teixeira	06/09/2022	00512366/2022
9	Lateral do galpão da antiga METAF (Rua Jardim Recreio-Limoeiro)	28/09/2022	00559876/2022
10	Monumento Maria Quitéria	15/10/2022	00595149/2022
11	Monumento Maria Quitéria	05/11/2022	00639381/2022
12	Paróquia de São José das Itapororocas	05/11/2022	00639322/2022
13	Complexo Viário Miraldo Gomes	05/01/2023	00008761/2023
14	Praça Morada das Árvores	12/01/2023	00027555/2023
15	Avenida Noide Cerqueira	16/01/2023	00032384/2023
16	Praça na Rua Clodoaldo	16/01/2023	00033051/2023
17	Praça da Bíblia	16/01/2023	00033111/2023
18	Túnel Dr Carlos Alberto Kruschewsky	31/01/2023	00068801/2023
19	Complexo Viário Miraldo Gomes	22/03/2023	00184143/2023
20	Praça Ex-Combatentes	22/03/2023	00184435/2023
21	Monumento Maria Quitéria	22/03/2023	00184582/2023
22	Monumento aos Maçons	22/03/2023	00184561/2023
23	Praça da Gameleira	29/03/2023	00200629/2023
24	Rua Mercurio	18/04/2023	00418104/2023
25	Complexo Viário Miraldo Gomes	25/04/2023	00259768/2023
26	Canteiro Central da Avenida Eduardo Fróes da Mota	13/05/2023	00300942/2023
27	Avenida José Falcão	17/05/2023	00311243/2023
28	Viaduto Wilson Falcão	05/06/2023	00349300/2023
29	Viaduto Wilson Falcão	12/06/2023	00364805/2023
30	Praça do condomínio Vila Olímpia	13/06/2023	00394218/2023
31	Praça do condomínio Vila Olímpia	23/06/2023	00394462/2023
32	Rua Pandalha	15/06/2023	00417952/2023
33	Praça do quiosque Bom Sabor, rua Clodoaldo - Cidade Nova	19/06/2023	00395161/2023
34	Av.Maria Quiteria	02/07/2023	00417280/2023
35	Praça da rua D - Queimadinha	04/08/2023	00484753/2023
36	TuneL Dr. Carlos Alberto krushewsky - Av.João Durval Carneiro	24/08/2023	00528874/2023
37	Av .Eduardo Froes Da Mota	08/09/2023	00561484/2023
38	Praça João Barbosa de Carvalho	08/09/2023	00561500/2023
39	Estrada Santa Rosa - Dist. Ipuacu	08/09/2023	00587451/2023



Controle de Boletim de Ocorrência de Furtos de Materiais da Iluminação Pública

Seq.	LOCAL	Data do Ocorrido	Nº do Boletim de Ocorrência
40	Estrada do Capim e Estrada do Malhador - Dist. Jaguará	08/09/2023	00587436/2023
41	Estrada do Carro Quebrado -Dist de Tiquarucu	09/09/2023	00588189/2023
42	Estrada Alto da Catinga - Dist. De Tiquarucu	09/09/2023	00587981/2023
43	Túnel Divaldo Pereira Franco	16/11/2023	00751420/2023
44	Canteiro Central da Avenida Rio de Janeiro - Supermercado Atacadão	19/11/2023	00750989/2023
45	Praça do Colegio Gastão Guimarães	19/11/2023	00754698/2023
46	Avenida Getulio Vargas - Canteiro Central	28/11/2023	00750265/2023
47	Viaduto João Durval Carneiro com a Avenida Getulio Vargas	28/11/2023	00754295/2023
48	Canteiro Central da Avenida Rio de Janeiro - Denit	29/11/2023	00750294/2023
49	Avenida Noide Cerqueira - Posto São Gonçalo	26/12/2023	00811012/2023
50	Avenida Rio de Janeiro	26/12/2023	00811028/2023
51	Canteiro Central da Avenida Getúlio Vargas com a Avenida Santo Antonio	26/12/2023	00811080/2023
52	Canteiro Central da Avenida Getulio Vargas	08/01/2024	00026786/2024
53	Viaduto Noide Cerqueira com a Avenida Getulio Vargas	08/01/2024	00026773/2024
54	Avenida Noide Cerqueira	08/01/2024	00008422/2024
55	Avenida José Falcão - Bairro Queimadinha	25/01/2024	00063389/2024
56	Av. Eduardo froes da Mota	26/01/2024	00066457/2024
57	Av. Maria Quitéria - Monumento Maria Quitéria	30/01/2024	00075728/2024
58	Praça Ex Combatnte - São João	26/02/2024	00161912/2024
59	Túnel Dr. Carlos Alberto Kruschewsky - Capuchinhos	25/02/2024	00161911/2024
60	Avenida Getulio Vargas - Santa Mônica	27/02/2024	00164461/2024
61	Av. Eduardo froes da Mota - Queimadinha	27/02/2024	00164458/2024
62	Rua Serrolândia - Caseb	05/03/2023	00176803/2024
63	Distrito de Humildes	13/03/2024	00198372/2024
64	Avenida Presidente Dutra - Micareta 2024	21/04/2024	00384178/2024
65	Canteiro Central da Avenida Getulio Vargas	24/05/2024	00359322/2024
66	Rua Pau Pombo - Aviário	31/05/2024	00376161/2024
67	Parque Lagoa Grande	31/05/2024	00371525/2024
68	Canteiro Central da Avenida Getulio Vargas	03/06/2024	00382039/2024
69	Estrada do Capim - Distrito de Ipuacu	03/06/2024	00381849/2024
70	Canteiro Central da Avenida Getulio Vargas - Capuchinhos	23/06/2024	00449477/2024
71	Praça do Tropeiro - Bairro Centro	24/07/2024	00500438/2024
72	Br 116 Norte - Loteamento Chácara Por do Sol	10/08/2024	00548547/2024
73	Rua Francisco Fagundes Filho - Bairro Papagaio	14/08/2024	00588289/2024
74	Av. José Falcão -Bairro Queimadinha	16/08/2024	00562611/2024
75	Rua Newton Vieira Rique - São João	15/05/2025	00385460/2025
76	Rua Newton Vieira Rique - São João	09/06/2025	00430869/2025
77	Av. Eduardo froes da Mota - Queimadinha	16/06/2025	00452756/2025
78	Furto em diversos locais - Feira de Santana	15/07/2025	00522866/2025
79	Praça Paulo Cesar - Bairro Cidade Nova	15/07/2025	00522679/2025

<https://conectafeira.com.br/>
Rua Ursula Catarina, 267, Cruzeiro.
Feira de Santana - BA - CEP: 44022-172



3. Relatórios por logradouro da modernização e efficientização

3.1 Ordem de priorização para MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO

- ✓ Na tabela a seguir encontra-se a ordem de priorização **atualizada** para modernização e efficientização. Informamos que os pontos de iluminação pública, presente no cadastro base, de todos os bairros do município encontram-se modernizados.

Ordem de priorização para MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO

SEQ	TIPO LOCAL	LOCAL	MARCO	STATUS
1º	Urbano	QUEIMADINHA	MARCO I	Modernizado
2º	Urbano	RUA NOVA	MARCO I	Modernizado
3º	Urbano	AVIARIO	MARCO I	Modernizado
4º	Urbano	PEDRA DO DESCANSO	MARCO I	Modernizado
5º	Urbano	MANGABEIRA	MARCO I	Modernizado
6º	Urbano	CIS	MARCO I	Modernizado
7º	Urbano	SANTO ANTONIO DOS PRAZERES	MARCO I	Modernizado
8º	Urbano	TOMBA	MARCO I	Modernizado
9º	Urbano	CRUZEIRO	MARCO I	Modernizado
10º	Urbano	BARAUNA	MARCO I	Modernizado
11º	Urbano	CAMPO LIMPO	MARCO I	Modernizado
12º	Urbano	CALUMBI	MARCO I	Modernizado
13º	Urbano	JARDIM ACACIA	MARCO I	Modernizado
14º	Urbano	JARDIM CRUZEIRO	MARCO I	Modernizado
15º	Urbano	SOBRADINHO	MARCO I	Modernizado
16º	Urbano	CENTRO	MARCO I	Modernizado
17º	Urbano	SANTA MONICA	MARCO II	Modernizado
18º	Urbano	GABRIELA	MARCO II	Modernizado
19º	Urbano	CIDADE NOVA	MARCO II	Modernizado
20º	Urbano	BRASILIA	MARCO II	Modernizado
21º	Urbano	CAPUCHINHOS	MARCO II	Modernizado
22º	Urbano	CASEB	MARCO II	Modernizado
23º	Urbano	CONCEICAO	MARCO II	Modernizado
24º	Urbano	LAGOA GRANDE	MARCO II	Modernizado
25º	Urbano	LIMOEIRO	MARCO II	Modernizado
26º	Urbano	NOVA ESPERANCA	MARCO II	Modernizado
27º	Urbano	PARQUE IPE	MARCO II	Modernizado
28º	Urbano	SUBAE	MARCO II	Modernizado
29º	Distrito	DISTRITO BONFIM DA FEIRA	MARCO II	Modernizado
30º	Distrito	HUMILDES	MARCO II	Modernizado



SEQ	TIPO LOCAL	LOCAL	MARCO	STATUS
31º	Distrito	JAIBA	MARCO II	Modernizado
32º	Urbano	SERRARIA BRASIL	MARCO II	Modernizado
33º	Urbano	35º BI	MARCO II	Modernizado
34º	Urbano	CHACARA SAO COSME	MARCO II	Modernizado
35º	Urbano	OLHOS D AGUA	MARCO II	Modernizado
36º	Urbano	PARQUE GETULIO VARGAS	MARCO II	Modernizado
37º	Urbano	PONTO CENTRAL	MARCO II	Modernizado
38º	Urbano	SAO JOAO	MARCO II	Modernizado
39º	Distrito	MATINHA	MARCO III	Modernizado
40º	Urbano	ASA BRANCA	MARCO III	Modernizado
41º	Urbano	NOVO HORIZONTE	MARCO III	Modernizado
42º	Urbano	PAMPALONA	MARCO III	Modernizado
43º	Urbano	CIS NORTE	MARCO III	Modernizado
44º	Urbano	LAGOA SALGADA	MARCO III	Modernizado
45º	Urbano	PAPAGAIO	MARCO III	Modernizado
46º	Urbano	CAMPO DO GADO NOVO	MARCO III	Modernizado
47º	Urbano	VALE DO JACUIPE	MARCO III	Modernizado
48º	Urbano	SIM	MARCO III	Modernizado
49º	Distrito	MARIA QUITERIA	MARCO III	Modernizado
50º	Distrito	TIQUARUCU	MARCO III	Modernizado
51º	Urbano	PEDRA FERRADA	MARCO III	Modernizado
52º	Urbano	REGISTRO	MARCO III	Modernizado
53º	Urbano	FEIRA X	MARCO III	Modernizado
54º	Urbano	MUCHILA	MARCO III	Modernizado
55º	Urbano	CHAPARRAL	MARCO III	Modernizado
56º	Urbano	MANTIBA	MARCO III	Modernizado
57º	Urbano	AEROPORTO	MARCO III	Modernizado
58º	Distrito	GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO	MARCO III	Modernizado
59º	Distrito	JAGUARA	MARCO III	Modernizado

3.2 Relatório acompanhamento mensal – MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO

- ✓ Abaixo encontra-se o quadro geral com os dados referente a modernização e efficientização.

Quadro geral modernização

Cadastro base - desativados	Qtde pontos modernizados	Qtde pontos não modernizados
66.011	57.423	8588

Fonte: Relatório Reequilíbrio Econômico Financeiro

<https://conectafeira.com.br/>
Rua Ursula Catarina, 267, Cruzeiro.
Feira de Santana - BA - CEP: 44022-172



4. Relatório por logradouro da telegestão

- ✓ O relatório da manutenção das ocorrências da telegestão encontra-se no Anexo V.

5. Relatório das obras especiais

- ✓ Atividade não existente no período.

6. Relatório por logradouro dos serviços complementares

- ✓ O relatório dos serviços realizados está disposto no anexo X.

7. Banco de créditos

O banco de créditos representa um saldo de solicitações à disposição do poder concedente, medido em créditos, para execução dos serviços complementares. No início da Fase II do contrato o banco de créditos iniciará com 1330 (um mil trezentos e trinta) créditos. A cada 12 (doze meses) após início da Fase II, serão adicionados mais 1330 (um mil trezentos e trinta) créditos ao banco de créditos. Os créditos constantes no banco não expiram, sendo, portanto, cumulativos ao longo de todo prazo da concessão.

O *book* composto pelos relatórios, planejamentos, orçamentos e cálculos da utilização dos créditos das obras realizadas foi entregue e protocolado na Secretária de Serviços Públicos, através da Carta Externa nº 82/2023. A carta protocolada encontra-se sob análise do Poder Concedente.

A Opus1 emitiu no dia 04/10/2023, o Ofício nº 23/2023 com a análise da utilização do Banco de Crédito do Contrato de Concessão da Iluminação Pública do município de Feira de Santana, em resposta à Carta Externa nº 82/2023 enviada pela Concessionária Conecta Feira de Santana. Para prosseguir com a regularização do Banco de Crédito, foi solicitada a validação das obras elencadas pela Secretaria de Serviços Públicos.

Durante o mês de novembro a Conecta Feira realizou, juntamente com o Poder Concedente, as inspeções nas obras contidas na análise do banco de crédito.

Em 29/12/2023 o Departamento de Iluminação Pública emitiu o relatório das fiscalizações das obras suplementares com o seu parecer sobre as obras realizadas.



Em 21/03/2024 o Verificador Independente apresentou o parecer técnico quanto aos relatórios apresentados pela Concessionária e pelo Poder Concedente da utilização do Banco de Créditos no Contrato de Concessão.

Em 22/07/2024 o município emitiu o Ofício nº 088/2024, através do Gabinete do Prefeito, acerca da atualização de extrato de movimentação Banco de Créditos. Conforme o Ofício, o saldo atual do banco de créditos é 2.993 créditos (Base referencial Ofícios OPUS nº 023/2023 e 024/2024). E nenhum serviço será reconhecido sem o devido orçamento solicitado, detalhado e aprovado formalmente pelo município de Feira de Santana.

Após a emissão do Parecer, o Poder Concedente (Secretaria de Serviços Públicos/Departamento de Iluminação Pública) deu continuidade no envio das solicitações para elaboração dos orçamentos. Diante disto, após a emissão do Parecer Técnico, foram autorizadas/executadas obras que consumiram **685,30** créditos.

Em 21/02/2025 o município emitiu o Ofício nº 016/2025, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, informando que todas as solicitações aprovadas, bem como aqueles pendentes de aprovação realizadas na gestão anterior, foram suspensas. E que apenas as solicitações requeridas no exercício do ano de 2025 serão submetidas ao devido processo de análise e aprovação.

Sendo assim, o resumo do banco de créditos e o detalhamento de todas as obras executadas após a emissão do Parecer Técnico, estão contidas no **Anexo X**.



8. Evolução das atividades de modernização e efficientização

O quadro geral com a quantidade de pontos modernizados, a carga inicial referente ao Cadastro Revisado encontram-se na página subsequente.

Os percentuais de modernização e efficientização são calculados da seguinte forma:

- Percentual de modernização (PercM):

$$PercM = \frac{QPIP_{mod}}{QPIP_{inicial}} \cdot 100\%$$

Em que:

QPIP_{mod} – Quantidade total de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA constantes do CADASTRO BASE que foram modernizados para cumprimento do MARCO avaliado e dos MARCOS anteriores, cumulativamente. Os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INICIAIS COM LED somente serão avaliados para cumprimento do MARCO III DA CONCESSÃO, não sendo contabilizados no *QPIP_{mod}* para cumprimento dos MARCOS I e II DA CONCESSÃO;

QPIP_{inicial} - Corresponde à quantidade total de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA constantes no CADASTRO BASE.

- Percentual de efficientização (PercE):

$$PercE = \left(1 - \frac{CI_t}{CI_{inicial}} \right)$$

Em que:

CI_{inicial} – Corresponde à carga instalada total dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, registrada no CADASTRO BASE, incluindo a carga e perdas de equipamentos auxiliares. Para cálculo da carga instalada não devem ser considerados, os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA localizados nos locais que irão receber projetos de ILUMINAÇÃO ESPECIAL e os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INICIAL COM LED;

CI_t – Corresponde à carga instalada total dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, registrada no CADASTRO, incluindo a carga e perdas de equipamentos auxiliares. Para cálculo da carga instalada não devem ser considerados, os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA localizados nos locais que irão receber projetos de ILUMINAÇÃO ESPECIAL, novos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA decorrentes da execução de SERVIÇOS COMPLEMENTARES e os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INICIAL COM LED.



9. Evolução das atividades de implantação do sistema de telegestão

- ✓ O quadro resumo referente aos quantitativos da telegestão (Marco I, II e III) encontra-se abaixo:

Qtd pontos telegestão	Qtd logradouros	Tecnologia empregada
15.692	600	AGIL LCU 2AU

10. Evolução das atividades de implantação da iluminação especial

Abaixo encontra-se a relação dos locais para implantação da iluminação especial por Marco e seus respectivos status.

Locais para implantação iluminação especial

ITEM	LOCAL	MARCO	STATUS
1	Igreja Nossa Senhora dos Humildes	MARCO I	Executado
2	Igreja São José das Itapororocas	MARCO I	Executado
3	Parque Municipal Erivaldo Cerqueira	MARCO I	Executado
4	Igreja Senhor do Bonfim	MARCO I	Executado
5	Monumento a Maria Quitéria	MARCO I	Executado
6	Monumento ao Caminhoneiro	MARCO I	Executado
7	Monumento ao Padre Ovídio	MARCO I	Executado
8	Catedral Metropolitana de Santana	MARCO I	Executado
9	Igreja Senhor dos Passos	MARCO I	Executado
10	Paço Maria Quitéria	MARCO II	Executado
11	Mercado Municipal	MARCO II	Executado
12	Monumento ao tropeiro	MARCO II	Executado
13	Praça de exercício Fraga Maia	MARCO II	Executado
14	Praça de exercício da Getúlio Vargas	MARCO II	Executado
15	Monumento dos Maçons na Getúlio Vargas	MARCO II	Executado
16	Praça dos Ex-Combatentes	MARCO II	Executado
17	Museu Regional da Arte	MARCO II	Não liberado
18	Igreja dos Remédios	MARCO II	Não liberado
19	Observatório Astronômico Antares	MARCO II	Não liberado
20	Teatro Margarida Ribeiro	MARCO III	Executado
21	Museu Parque do Saber	MARCO III	Não liberado
22	Centro Cultural Maestro Miro	MARCO III	Não liberado
23	Casarão Fróes da Mota	MARCO III	Executado
24	Casarão Olhos D'Água	MARCO III	Executado
25	Praça de Alimentação	MARCO III	Executado
26	Parque da Cidade Frei José Monteiro	MARCO III	Não liberado
27	Busto de Getúlio Vargas	MARCO III	Executado
28	Busto de Noide Cerqueira	MARCO III	Executado
29	Lagoa Grande	MARCO III	Executado
30	Igreja dos Capuchinhos	MARCO III	Executado

<https://conectafeira.com.br/>
Rua Ursula Catarina, 267, Cruzeiro.
Feira de Santana - BA - CEP: 44022-172



Dos projetos de iluminação especial previstos contratualmente, 06 (seis) projetos não foram liberados para a execução pelos seguintes motivos:

- Museu Regional de Arte – liberação para a execução da obra pela Universidade Estadual de Feira de Santana;
- Igreja dos Remédios – encontra-se fechada por comprometimento da estrutura civil;
- Observatório Astronômico Antares e Museu Parque do Saber – impecilhos na utilização da iluminação artificial (observação dos astros);
- Centro Cultural Maestro Miro e Parque da Cidade – encontram-se em reforma.

11. Programas de gestão socioambiental

METAS	EM EXECUÇÃO	CONCLUÍDA	EM ATRASO
PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	- Reuniões mensais para discussão do plano; - Avaliação anual dos objetivos propostos pelo PGS.	- Criação do comitê local de gestão socioambiental com representantes do setor administrativo, técnico e de gestão.	
PROGRAMA DE MITIGAÇÃO DOS INCOMODOS A POPULAÇÃO	- As atividades de manutenção e modernização nas principais vias de acesso não são realizadas em horários de pico; - Utilização de sinalização para indicação de atividades; - Padronização de “kits” para as equipes de campo com as máquinas e equipamentos necessários; - Solicitação de apoio ao SMTT (Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito) e PRF (Polícia Rodoviária Federal) nas atividades que envolvem áreas de		



	grande fluxo no município; -Informações periódicas para a população sobre a evolução do projeto por meio da parceria com a SECOM (Secretaria de Comunicação). - Reuniões de integração com as equipes de campos para o repasse de informações sobre os processos e rotinas de trabalho; - Divulgação nos veículos utilizados do número para atendimento, reclamações e sugestões (Fala Feira 156).		
PROGRAMA DE GESTÃO DE TRÁFEGO	- Escala de horário das equipes; - Divisão da cidade em regiões de atendimento/rota: lado norte e sul; - Utilização de veículos adequados para a condição de carga e transporte; - Realização diária do checklist de veículo; - Orientação e monitoramento da rota das equipes de campo.		
PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS, CONDIÇÕES DE EMPREGO E TRABALHO	- Disponibilidade de trabalhadores em quantidade necessária para a prestação dos serviços e devidamente	- Implementação do Programa de controle médico de saúde ocupacional – PCMSO; - Implementação do Programa de Riscos Ambientais.	



	registrados em carteira de trabalho; - Contratação de funcionários e prestadores de serviços, equipamentos, materiais e insumos conforme legislação trabalhista vigente; - Fornecimento de EPI e EPC a todos os funcionários. - Cumprimento das normas de engenharia de segurança e medicina do trabalho, de acordo com a legislação vigente; - Controle sobre a assiduidade e pontualidade de seu pessoal (controle de ponto); - Supervisão da conservação dos uniformes e substituição quando necessário; - Realização de DDS por técnicos de segurança do trabalho; - Realização de exames médicos periódicos;		
DIRETRIZES PARA A GERAÇÃO DE RUÍDO	- Limpeza das frentes de serviço: sempre que finalizado um serviço, toda área de trabalho é devidamente limpa		
GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS			
MANUSEIO DOS RESÍDUOS	- Os resíduos das equipes de campo são descarregados		



	diariamente na base operacional (área destinada para os resíduos); - O almoxarife separa e destina temporariamente nos coletores o resíduo de acordo com sua classificação.		
SEGREGAÇÃO	- Os resíduos são separados de acordo com classificação e atendendo as normas ambientais.		
ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO DE LÂMPADAS	- As lâmpadas são acondicionadas em tambores para o transporte e futuro descarte.		
COLETA DOS RESÍDUOS	- A equipe de serviço de limpeza realiza diariamente a coleta dos resíduos da base operacional.		
ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DOS RESÍDUOS	- Os resíduos são armazenados temporariamente em espaço reservado na base operacional.		
TRANSPORTE DOS RESÍDUOS	-Cada kit disponibilizado possui uma caixa com sacos para armazenamento dos pequenos resíduos da manutenção e uma caixa com tampa para possível transporte de resíduos perigosos.		
TRATAMENTO DOS RESÍDUOS	- O tratamento e a disposição final dos resíduos é realizado por empresa terceirizada que faz a coleta de forma periódica.		
DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS			



CONTROLE	- O controle dos materiais retirados do parque é feito através do SGI Exati; - O controle dos descartes juntamente com as quantidades dos materiais enviados é realizado pelo responsável do almoxarifado.		
PROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA DA COMUNIDADE	- Medidas de segurança, treinamentos e checklists de segurança.		
PROGRAMA DE AÇÃO À EMERGÊNCIAS (PAE)	- Procedimentos que minimizem os impactos a população, equipes de campo e meio ambiente, como: informar a defesa civil sobre queda de árvore, informações a COELBA quanto ao vazamento de óleo de transformadores, informar os casos de acidente no formulário de acidente, etc.		



- Organização dos pequenos resíduos dos materiais utilizados na manutenção



No dia 25/01/2024 a Conecta Feira realizou o descarte dos materiais inservíveis da manutenção. Devido ao reduzido número de modernização (pontos de praças e quadras), até o final do mês de **maio** não foram acumulados materiais suficientes para a realização do novo descarte. Na próxima página encontram-se as fotos dos materiais acumulados para o descarte.

<https://conectafeira.com.br/>
Rua Ursula Catarina, 267, Cruzeiro.
Feira de Santana - BA - CEP: 44022-172



Lâmpadas HID acumuladas para o descarte

<https://conectafeira.com.br/>
Rua Ursula Catarina, 267, Cruzeiro.
Feira de Santana - BA - CEP: 44022-172



ANEXO I

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

MANUTENÇÃO CORRETIVA

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Corretiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 478

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
264118	2026-05-31	RUA Quintanduba	CONCEIÇÃO II	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264107	2026-05-31	RUA Neropolis	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264107	2026-05-31	RUA Neropolis	Campo Limpo	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264103	2026-05-30	ESTRADA do carro carro quebrado	DISTRITO DE MARIA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264102	2026-05-30	ESTRADA do carro do quebrado	DISTRITO DE MARIA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264101	2026-05-30	ESTRADA do carro quebrado	DISTRITO DE MARIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264101	2026-05-30	ESTRADA do carro quebrado	DISTRITO DE MARIA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264094	2026-05-30	Itaúna	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264100	2026-05-30	matinha	MATINHA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264100	2026-05-30	matinha	MATINHA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264100	2026-05-30	matinha	MATINHA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264098	2026-05-30	RUA Edsom Padrao	MATINHA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264093	2026-05-30	RUA pau pombo	AVIARIO	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264092	2026-05-30	RUA sao luiz	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264095	2026-05-30	PRAÇA da matriz da sede de	DISTRITO DE JAGUARA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264087	2026-05-30	RUA Aeroporto	SITIO NOVO	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264078	2026-05-29	RUA cosmopolita 325	Campo do Gado Novo	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264082	2026-05-29	Rua Bulgária	Capuchinhos	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264084	2026-05-29	Rua Bulgária	Capuchinhos	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264075	2026-05-29	AVENIDA Sergio Carneiro	Santo Antônio dos	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264046	2026-05-29	RUA: Nova Zelândia	PARQUE TAMANDARÍ	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264045	2026-05-29	RUA AEROPORTO	SITIO NOVO	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264044	2026-05-29	RUA Alcina Reis Bela vista 1B 12	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264043	2026-05-29	RUA Alcina Residencial Bela vista 1	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264038	2026-05-29	Caminho 50	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264037	2026-05-29	Caminho 50	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264036	2026-05-29	CAMINHO 50	FEIRA VII	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264066	2026-05-29	Estrada sem nome	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264035	2026-05-29	CAMINHO 50	FEIRA VII	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264065	2026-05-29	Estrada sem nome	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264064	2026-05-29	Estrada sem nome	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264063	2026-05-29	ESTRADA do carro carro quebrado	DISTRITO DE MARIA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264062	2026-05-29	ESTRADA do carro do quebrado	DISTRITO DE MARIA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264061	2026-05-29	ESTRADA do carro quebrado	DISTRITO DE MARIA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264042	2026-05-29	RUA aeroporto 192 George Americo	GEORGE AMERICO	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264034	2026-05-29	Caminho 50	Tomba	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Corretiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 478

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
264033	2026-05-29	CAMINHO 50	FEIRA VII	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264032	2026-05-29	Caminho 50	Tomba	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264059	2026-05-29	distrito de maria quiteria	Área Rural de Feira de	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264030	2026-05-29	FAZENDA do rosario estrada principal	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264027	2026-05-29	FAZENDA borda da mata . estrada	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264056	2026-05-29	matinha	MATINHA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264055	2026-05-29	RUA Edsom Padrao	MATINHA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264020	2026-05-29	AVENIDA Antônio Ribeiro Marques	Registro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264039	2026-05-29	ESTRADA da tapera 2	Aeroporto	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264014	2026-05-28	RUA exede	Novo Horizonte	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263999	2026-05-28	RUA Bravo	Gabriela	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263991	2026-05-28	RUA leão	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263997	2026-05-28	CORREDOR de Gerônimo	DISTRITO DE MARIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263996	2026-05-28	RUA Maria honorina peixoto	DISTRITO DE MARIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263995	2026-05-28	ESTRADA do carro quebrado	DISTRITO DE MARIA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263994	2026-05-28	RUA juventude	DISTRITO DE MARIA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263990	2026-05-28	ESTRADA do pau seco em frente ao	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263971	2026-05-28	FAZENDA Havana 2	DISTRITO DE IPUACU	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263989	2026-05-28	RUA principal Loteamento Agnelo	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263969	2026-05-28	ESTRADA do feijão	DISTRITO DE IPUACU	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263988	2026-05-28	FZ COQUEIRO	DISTRITO DE HUMILDES	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263965	2026-05-28	faz chapada	TIQUARUÇU	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263964	2026-05-28	ponto da cachorra	TIQUARUÇU	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263963	2026-05-28	faz alto dos santos	TIQUARUÇU	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263987	2026-05-28	RUA Felix Carvalho	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263986	2026-05-28	final da rua de Pitu , rocinha ,	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263962	2026-05-28	matinha	MATINHA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263985	2026-05-28	Escoval	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263985	2026-05-28	Escoval	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263984	2026-05-28	Br 101 , em frente a barbearia de	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263960	2026-05-28	RUA Edsom Padrao	MATINHA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263982	2026-05-28	escoval	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263982	2026-05-28	escoval	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263982	2026-05-28	escoval	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263957	2026-05-28	matinha	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263957	2026-05-28	matinha	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Corretiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 478

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263957	2026-05-28	matinha	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263957	2026-05-28	matinha	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263957	2026-05-28	matinha	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263957	2026-05-28	matinha	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263957	2026-05-28	matinha	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263957	2026-05-28	matinha	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263957	2026-05-28	matinha	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263957	2026-05-28	matinha	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263957	2026-05-28	matinha	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263957	2026-05-28	matinha	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263957	2026-05-28	matinha	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263957	2026-05-28	matinha	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263966	2026-05-28	RUA Rafael Alves	BONFIM DE FEIRA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263955	2026-05-28	RUA do meio	BONFIM DE FEIRA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263977	2026-05-28	Borda da mata	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263956	2026-05-28	distrito da matinha	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263945	2026-05-27	RUA Pau pombo	AVIARIO	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263944	2026-05-27	Tv. Anapolis	Santa Mônica	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263943	2026-05-27	RUA fazenda umbuzeiro	Campo do Gado Novo	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263941	2026-05-27	RUA Santana	Campo do Gado Novo	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263939	2026-05-27	RUA Edsom Padrao	MATINHA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263940	2026-05-27	RUA Edson pavão	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263898	2026-05-27	RUA tucano	Ponto Central	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263898	2026-05-27	RUA tucano	Ponto Central	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263896	2026-05-27	RUA Albert Douglas	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263895	2026-05-27	terceira travessa da rua do México	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263869	2026-05-26	Rua Campos	Campo Limpo	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263868	2026-05-26	Rua Campos	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263865	2026-05-26	Estrada Santa Quitéria	POVOADO SANTA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263859	2026-05-26	RUA Olhos Escuros	Gabriela	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263822	2026-05-26	ESTRADA da casa nova, distrito de	DISTRITO DE MARIA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263821	2026-05-26	ESTRADA da lagoa grande, maria	DISTRITO DE MARIA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263820	2026-05-26	ESTRADA do morro	DISTRITO DE MARIA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263819	2026-05-26	ESTRADA DA LAGOA SUJA	Área Rural de Feira de	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263818	2026-05-26	ESTRADA da Boa vista	TIQUARUÇU	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Corretiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 478

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263829	2026-05-26	matinha	MATINHA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263813	2026-05-25	RUA ALBERT DOUGLAS	Tomba	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263812	2026-05-25	Terceira Travessa do Mexico	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263775	2026-05-25	AVENIDA Sergio Carneiro	Santo Antônio dos	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263740	2026-05-25	FAZENDA pindobal . segunda	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263738	2026-05-25	FAZENDA genipapo	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263759	2026-05-25	matinha	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263759	2026-05-25	matinha	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263759	2026-05-25	matinha	MATINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263759	2026-05-25	matinha	MATINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263759	2026-05-25	matinha	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263759	2026-05-25	matinha	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263759	2026-05-25	matinha	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263759	2026-05-25	matinha	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263759	2026-05-25	matinha	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263759	2026-05-25	matinha	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263759	2026-05-25	matinha	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263730	2026-05-25	AVENIDA Sergio Carneiro	Santo Antônio dos	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263758	2026-05-25	matinha	MATINHA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263728	2026-05-25	RUA Iguatama	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263756	2026-05-25	CAMINHO 8	GABRIELA III	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263723	2026-05-24	RUA El shaday	Tomba	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263724	2026-05-24	CAMINHO 34	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263712	2026-05-24	RUA Investigador Bandeira	Sobradinho	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263698	2026-05-23	PRAÇA Morada do Bosque	MORADA DO BOSQUE	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263697	2026-05-23	coronel jose pinto	São João	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263696	2026-05-23	AVENIDA Sergio Carneiro	Santo Antônio dos	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263695	2026-05-23	av Antônio Sérgio Carneiro	Santo Antônio dos	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263691	2026-05-23	Av. Riachuelo	Baraúna	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263690	2026-05-23	matinha	MATINHA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263679	2026-05-23	RUA Lismara	CONCEIÇÃO II	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263689	2026-05-23	.matinha	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263688	2026-05-23	matinha	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263688	2026-05-23	matinha	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263678	2026-05-23	RUA Ubirajara	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Corretiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 478

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263687	2026-05-23	matinha	MATINHA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263674	2026-05-23	Aviário	AVIARIO	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263683	2026-05-23	RUA corredor Patrícia morreira	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263682	2026-05-23	CORREDOR Patrícia morreira	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263681	2026-05-23	ESTRADA da rocinha . rua do bar de	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263680	2026-05-23	CORREDOR do Rafael . Rocinha	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263654	2026-05-23	RUA A Lot Parque Bela Vista	Gabriela	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263655	2026-05-23	CAMINHO 34	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263653	2026-05-23	RUA A	GABRIELA II	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263633	2026-05-22	AVENIDA Sergio Carneiro	Santo Antônio dos	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263628	2026-05-22	RUA Ari Barroso	Serraria Brasil	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263621	2026-05-22	RUA santa vitória do palmar	Asa Branca	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263626	2026-05-22	RUA arivaldo de carvalho	Sobradinho	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263600	2026-05-22	ESTRADA da tapera 2	Aeroporto	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263599	2026-05-22	Travessa Chácara Mirineu	Santo Antônio dos	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263604	2026-05-22	RUA das Umburanas	MATINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263598	2026-05-22	RUA Franco	CONCEIÇÃO II	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263596	2026-05-22	RUA Ubirajara	Mangabeira	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263592	2026-05-22	RUA Ibiara	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263594	2026-05-22	RUA nova entrada a direita depois da	BOM VIVER	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263591	2026-05-22	Estada Santa Quitéria	Papagaio	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263603	2026-05-22	matinha	MATINHA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263601	2026-05-22	RUA travessa Martiniano freire	JAIBA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263601	2026-05-22	RUA travessa Martiniano freire	JAIBA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263580	2026-05-22	RUA São José	Novo Horizonte	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263595	2026-05-22	RUA Bravo	Gabriela	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263546	2026-05-21	PRAÇA de Ipiacu	IPUAÇÚ	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263519	2026-05-21	ESTRADA de jaiba	Lagoa Salgada	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263497	2026-05-21	FAZENDA lagoa salgada	Área Rural de Feira de	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263458	2026-05-21	TRAVESSA irara	Rua Nova	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263473	2026-05-21	RUA Doutor Benício Cunha	SIM	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263496	2026-05-21	ESTRADA da florestal	DISTRITO DE MARIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263462	2026-05-21	RUA Pau Brasil	Cidade Nova	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263461	2026-05-21	RUA Ibiara, Jardim Europa	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263460	2026-05-21	RUA chaguazes	CONCEIÇÃO II	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263494	2026-05-21	fas alto dos santos	TIQUARUÇU	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Corretiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 478

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263493	2026-05-21	faz alto dos santos	TIQUARUÇU	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263459	2026-05-21	FAZENDA campestre ao lado da	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263492	2026-05-21	matinha jenipapo	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263492	2026-05-21	matinha jenipapo	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263479	2026-05-21	Fazenda Alecrim	AVIARIO	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263491	2026-05-21	matinha	MATINHA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263444	2026-05-21	ESTRADA principal da fazenda	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263490	2026-05-21	matinha baixao	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263442	2026-05-21	distrito da matinha	MATINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263443	2026-05-21	VIA pedestre 17	EXPANSÃO FEIRA IX	Fora do escopo do contra	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263433	2026-05-20	RUA B	Campo Limpo	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263430	2026-05-20	RUA Estrela da Bela Vista	Papagaio	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263426	2026-05-20	FZ Pau Ferrado	SUBAÉ (TANQUINHO)	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263425	2026-05-20	RUA das Árvores	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263407	2026-05-20	RUA professor Fernando São Paulo	Ponto Central	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263424	2026-05-20	RUA BARRA COQUEIROS	Cidade Nova	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263381	2026-05-20	RUA nova entrada a direita da praça	BOM VIVER	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263360	2026-05-20	RUA da salgadeira proximo a	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263355	2026-05-19	AVENIDA getulio vargas	Santa Mônica	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263350	2026-05-19	AVENIDA Antônio Sérgio Carneiro	Aeroporto	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263348	2026-05-19	RUA Travessa Arlindo Alves	Santo Antônio dos	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263318	2026-05-19	fz pau ferrado	JAIBA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263317	2026-05-19	RUA Frutal	Pampalona	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263315	2026-05-19	PRAÇA do Feira 5	FEIRA V	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263308	2026-05-19	Av Canal	Rua Nova	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263306	2026-05-19	RUA Travessa Irará	Rua Nova	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263301	2026-05-19	AVENIDA sergio carneiro.	Santo Antônio dos	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263299	2026-05-19	CONDOMINIO Verde Agua, Santo	Santo Antônio dos	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263298	2026-05-19	RUA Doutor Benício Cunha	SIM	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263333	2026-05-19	RUA Elizeu Martins	Santo Antônio dos	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263297	2026-05-19	FAZENDA Rosario estrada principal	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263296	2026-05-19	FAZENDA lagoa do mendes, Humildes	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263293	2026-05-18	RUA força e luz	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263288	2026-05-18	ESTRADA da pedra ferreada	DISTRITO DE MARIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263264	2026-05-18	Av Canal	Rua Nova	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263263	2026-05-18	RUA Travessa Irará	Rua Nova	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Corretiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 478

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263262	2026-05-18	TRAVESSA irara	Rua Nova	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263276	2026-05-18	povoado de flores no distrito de	DISTRITO DE JAGUARA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263254	2026-05-18	ESTRADA do alto do tanque	MATINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263274	2026-05-18	FAZENDA queimada grande	DISTRITO DE JAGUARA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263250	2026-05-18	CORREDOR da Macambira	DISTRITO DE MARIA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263273	2026-05-18	CORREDOR do povo no distrito de	DISTRITO DE JAGUARA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263247	2026-05-18	Ru bento Gonsalves	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263246	2026-05-18	ESTRADA do pau seco , estrada do	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263231	2026-05-18	CAMINHO seis	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263233	2026-05-18	RUA professor Fernando São Paulo	Ponto Central	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263230	2026-05-17	AVENIDA Juse. Falcao	Queimadinha	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263225	2026-05-17	RUA cachoeira de Goiás	LIBERDADE	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263224	2026-05-17	RUA Tuneiras, Boenopolis e	Subaé	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263223	2026-05-17	CAMINHO seis	Mangabeira	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263200	2026-05-16	RUA arivaldo de carvalho	Sobradinho	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263194	2026-05-16	Av Canal	Rua Nova	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263192	2026-05-16	RUA Travessa Irará	Rua Nova	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263190	2026-05-16	TRAVESSA irara	Rua Nova	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263188	2026-05-16	ESTRADA da Matinha	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263187	2026-05-16	ESTRADA principal do distrito da	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263173	2026-05-16	Avenida Antônio Sérgio Carneiro	Santo Antônio dos	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263170	2026-05-16	Rua Conde do Arco	35º BI	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263167	2026-05-16	RUA lamparina	CONJ. PANORAMA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263180	2026-05-16	RUA sortinis de carvalho	BONFIM DE FEIRA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263160	2026-05-15	RUA Alcântara	Brasília	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263142	2026-05-15	RUA São José	Lagoa Grande	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263141	2026-05-15	Rua Professor Fernando São Paulo	Ponto Central	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263140	2026-05-15	CAMINHO CIPO	Cidade Nova	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263139	2026-05-15	CAMINHO ALGOINHAS	Cidade Nova	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263137	2026-05-15	RUA Simplicidade	SITIO NOVO	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263136	2026-05-15	RUA arivaldo de carvalho	Sobradinho	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263135	2026-05-15	CORREDOR da Macambira	DISTRITO DE MARIA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263120	2026-05-15	RUA Paranapanema	SANTA MÔNICA II	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263134	2026-05-15	FAZENDA agua grande	DISTRITO DE MARIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263101	2026-05-15	ESTRADA da pepsico, esquina da rua	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263130	2026-05-15	RUA Rio Lageado	IRMÃ DULCE	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Corretiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 478

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263098	2026-05-15	RUA das Hortaliças	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263097	2026-05-15	ESTRADA da rocinha . rua de esquina	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263096	2026-05-15	ESTRADA principal da fazenda	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263100	2026-05-15	ESTRADA principal fazenda	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263069	2026-05-15	CONJUNTO Morada das Arvores	Campo Limpo	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263127	2026-05-15	RUA Pojuca	MATINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263126	2026-05-15	RUA Fanael Ribeiro	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263126	2026-05-15	RUA Fanael Ribeiro	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263126	2026-05-15	RUA Fanael Ribeiro	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263126	2026-05-15	RUA Fanael Ribeiro	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263125	2026-05-15	RUA pojuca	MATINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263124	2026-05-15	RUA Santo Amaro	Chácara São Cosme	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263123	2026-05-15	RUA Antonio Rubens	TANQUE DA NACAO	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263106	2026-05-15	RUA Travessa Irará	Rua Nova	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263105	2026-05-15	TRAVESSA irara	Rua Nova	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263050	2026-05-14	AVENIDA Ayrton Sena	Mangabeira	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263032	2026-05-14	AVENIDA azaleia	Registro	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263031	2026-05-14	RUA CRISTAL	Brasília	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263025	2026-05-14	RUA cabo frio	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263024	2026-05-14	RUA C, caminho B5	FEIRA X	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263022	2026-05-14	ESTRADA da Matinha	MATINHA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263021	2026-05-14	PRAÇA do olhos D'Água das mocas	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263021	2026-05-14	PRAÇA do olhos D'Água das mocas	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263018	2026-05-14	comunidade de jenipapo	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263012	2026-05-14	alicrimiudo	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263010	2026-05-14	comunidade de alecrim miúdo	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263010	2026-05-14	comunidade de alecrim miúdo	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263010	2026-05-14	comunidade de alecrim miúdo	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262972	2026-05-14	RUA POSEINDON	Papagaio	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263009	2026-05-14	ESTRADA principal do distrito da	MATINHA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262971	2026-05-14	RUA Estrela da Bela Vista	Papagaio	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263008	2026-05-14	distrito de matinha	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263006	2026-05-14	comunidade do baixão no distrito da	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263004	2026-05-14	comunidade do baixao distrito da	MATINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263003	2026-05-14	distrito de matinha ,	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263002	2026-05-14	RUA pedacinho do chao	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Corretiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 478

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263001	2026-05-14	comunidade vila menilia	MATINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262980	2026-05-14	RUA Heitor Villa Lobos	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262939	2026-05-13	ESTRADA velha de jaiba	JAIBA	Fora do escopo do contra	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262906	2026-05-13	RUA Santo Amaro	Gabriela	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262880	2026-05-13	RUA Aeronave	AVIARIO	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262902	2026-05-13	ESTRADA da Matinha	MATINHA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262901	2026-05-13	ESTRADA do tanquinho	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262879	2026-05-13	RUA Travessa Irará	Rua Nova	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262878	2026-05-13	TRAVESSA irara	Rua Nova	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262877	2026-05-13	RUA acarcia	Rua Nova	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262899	2026-05-13	ESTRADA da pedra ferrada	Pedra Ferrada	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262898	2026-05-13	RUA Paracuru	Asa Branca	TG não executada	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262876	2026-05-13	ESTRADA velha de jaiba	JAIBA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262873	2026-05-13	RUA Dery Andrade Dias .Rocinha ,	DISTRITO DE HUMILDES	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262872	2026-05-13	ESTRADA principal da fazenda	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262871	2026-05-13	Br 101 Humildes , em frente a placa	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262812	2026-05-13	ALAMEDA dos Tamarindeiros	Cidade Nova	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262805	2026-05-13	comunidade de Santa Barbara	BONFIM DE FEIRA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262805	2026-05-13	comunidade de Santa Barbara	BONFIM DE FEIRA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262805	2026-05-13	comunidade de Santa Barbara	BONFIM DE FEIRA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262800	2026-05-13	RUA sortinis de carvalho	BONFIM DE FEIRA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262794	2026-05-12	RUA Oscar Feitas	Lagoa Salgada	Fora do escopo do contra	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262784	2026-05-12	RUA torre de pedra	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262793	2026-05-12	xavantina	Parque Getúlio Vargas	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262776	2026-05-12	AVENIDA Francisco Fagundes Filho	Papagaio	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262764	2026-05-12	FAZENDA umbuzeiro	Campo do Gado Novo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262748	2026-05-12	RUA Quintino Bocaiuva	Ponto Central	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262732	2026-05-12	ESTRADA velha de jaiba	JAIBA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262729	2026-05-12	RUA Paracuru	Asa Branca	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262727	2026-05-12	RUA Santana	Campo do Gado Novo	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262746	2026-05-12	FAZENDA Rumo, distrito	DISTRITO DE MARIA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262745	2026-05-12	FAZENDA casa nova, distrito de	DISTRITO DE MARIA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262725	2026-05-12	RUA Japão	São João	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262723	2026-05-12	RUA Rio tapajoes	IRMÃ DULCE	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262744	2026-05-12	PRAÇA do ovo da ema	DISTRITO DE MARIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262718	2026-05-12	RUA Oscar Feitas	Lagoa Salgada	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Corretiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 478

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
262717	2026-05-12	RUA Tuiuti	CONCEIÇÃO II	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262713	2026-05-12	RUA Heitor Villa Lobos	Conceição	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262742	2026-05-12	ESTRADA principal da fazenda	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262684	2026-05-11	RUA Rio Pajau	IRMÃ DULCE	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262631	2026-05-11	RUA tuparetama	Parque Ipê	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262605	2026-05-11	RUA cônego olimpio, colegio padre	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262604	2026-05-11	ESTRADA da fazenda caetano que dar	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262601	2026-05-11	RUA lagoa do mendes . ao lado do	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262600	2026-05-10	AVENIDA de canal	Rua Nova	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262599	2026-05-10	Rua. Rio. Grandi	Queimadinha	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262598	2026-05-10	RUA Quintino Bocaiúva	Ponto Central	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262595	2026-05-10	RUA salmo vinte e cinco	FRATERNIDADE	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262593	2026-05-10	RUA Santa Rita	AVIARIO	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262592	2026-05-10	RUA Heitor Villa Lobos	Conceição	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262591	2026-05-10	RUA Joaquim Cordeiro de Magalhães	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262589	2026-05-10	RUA Paracuru	Asa Branca	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262587	2026-05-09	Av. de canal	Rua Nova	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262578	2026-05-09	Av. Maria Quitéria 858	Brasília	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262577	2026-05-09	RUA Tuiuti	CONCEIÇÃO II	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262576	2026-05-09	RUA ibiara	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262575	2026-05-09	RUA Capistrano	CONCEICAO I	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262574	2026-05-09	RUA Heitor Villa Lobos	Conceição	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262588	2026-05-09	fz ribeiro 999999	JAIBA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262570	2026-05-09	RUA Maria Quitéria	DISTRITO DE MARIA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262569	2026-05-09	Rua. Rio. Grandi	Queimadinha	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262568	2026-05-09	Rua. Rio. Grande	Queimadinha	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262567	2026-05-09	Rua. Rio. Grandi	Queimadinha	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262567	2026-05-09	Rua. Rio. Grandi	Queimadinha	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262562	2026-05-09	RUA Paracuru	Asa Branca	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262558	2026-05-09	AVENIDA João cedraz Carneiro	Asa Branca	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262557	2026-05-09	RUA da refrigere	TIQUARUÇU	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262556	2026-05-09	ESTRADA da Matinha	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262553	2026-05-09	ESTRADA do tanquinho	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262550	2026-05-09	RUA ronda	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262549	2026-05-09	ronda	Campo Limpo	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262548	2026-05-09	RUA DA REFRIGERE BR 116	TIQUARUÇU	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Corretiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 478

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
262566	2026-05-09	Rua. Riu. Grandi	Queimadinha	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262547	2026-05-09	Dgabriela tangará	Gabriela	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262518	2026-05-08	comunidade de fazenda escuta	DISTRITO DE IPUACU	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262518	2026-05-08	comunidade de fazenda escuta	DISTRITO DE IPUACU	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262518	2026-05-08	comunidade de fazenda escuta	DISTRITO DE IPUACU	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262518	2026-05-08	comunidade de fazenda escuta	DISTRITO DE IPUACU	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262518	2026-05-08	comunidade de fazenda escuta	DISTRITO DE IPUACU	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262517	2026-05-08	ESTRADA da Santa Luzia	DISTRITO DE IPUACU	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262513	2026-05-08	comunidade fazenda escuta	DISTRITO DE IPUACU	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262504	2026-05-08	RUA Heitor Villa Lobos	Conceição	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262501	2026-05-08	FAZENDA doutor . corredor de	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262500	2026-05-08	ESTRADA do Fulô,humildes	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262486	2026-05-08	TRAVESSA Boa Esperanca	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262484	2026-05-08	RUA Jucari	Mangabeira	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262499	2026-05-08	RUA Floriano Mota	SÃO JOSÉ	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262498	2026-05-08	RUA Maria Quitéria	DISTRITO DE MARIA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262497	2026-05-08	FAZENDA olhos d'água da formiga	Área Rural de Feira de	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262495	2026-05-08	CORREDOR andando na paz	MANTIBA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262495	2026-05-08	CORREDOR andando na paz	MANTIBA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262451	2026-05-08	AVENIDA de canal	Rua Nova	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262450	2026-05-08	AVENIDA do canal	Rua Nova	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262449	2026-05-08	RUA A feira IV	FEIRA IV	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262438	2026-05-07	RUA Geová Giney, loteamento	DISTRITO DE HUMILDES	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262443	2026-05-07	Rua. Riu Grandi	Queimadinha	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262441	2026-05-07	RUA D avenida Ipanema loteamento	Gabriela	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262427	2026-05-07	RUA Jeova	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262426	2026-05-07	FAZENDA doutor	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262411	2026-05-07	VILA Sta Inez/Catitu	TIQUARUÇU	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262388	2026-05-07	RUA Heitor Villa Lobos	Conceição	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262386	2026-05-07	RUA Santo Inacio de Loyola	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262408	2026-05-07	CORREDOR andando com paz	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262381	2026-05-07	RUA Oti morada tropical	Calumbi	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262380	2026-05-07	Via Pedestre 14	Calumbi	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262379	2026-05-07	PEDRA PEDRA DO DESCANSO	Calumbi	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262378	2026-05-07	RUA fazenda de cima	Nova Esperança	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262365	2026-05-06	RUA Estrada pedra ferrada	Asa Branca	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Corretiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 478

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
262364	2026-05-06	RUA primavera	Pampalona	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262349	2026-05-06	Estrada do Calundu	Lagoa Salgada	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262346	2026-05-06	CAMINHO 42	FEIRA VII	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262302	2026-05-06	ESTRADA que dá acesso ao povoado	DISTRITO DE JAGUARA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262320	2026-05-06	RUA Frei Aureliano Gratomare	Capuchinhos	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262300	2026-05-06	ESTRADA principal que dá acesso ao	DISTRITO DE JAGUARA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262300	2026-05-06	ESTRADA principal que dá acesso ao	DISTRITO DE JAGUARA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262312	2026-05-06	CAMINHO 42	FEIRA VII	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262279	2026-05-06	RUA Jucari	Mangabeira	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262329	2026-05-06	povoado jaqueira	TIQUARUÇU	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262328	2026-05-06	povoado Riachão, próximo a	TIQUARUÇU	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262289	2026-05-06	RUA Tomé de Souza, distrito de	DISTRITO DE JAGUARA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262270	2026-05-06	Av. Francisco Manoel da Silva	Cidade Nova	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262267	2026-05-06	RUA caxias	Campo Limpo	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262264	2026-05-06	RUA Y	Pedra Ferrada	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262283	2026-05-06	comunidade de Santa Barbara	BONFIM DE FEIRA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262283	2026-05-06	comunidade de Santa Barbara	BONFIM DE FEIRA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262261	2026-05-06	jose lopes	Asa Branca	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262245	2026-05-05	RUA caturama	Santo Antônio dos	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262240	2026-05-05	RUA da liberdade	Sobradinho	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262197	2026-05-05	comunidade são domingos	JAIBA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262196	2026-05-05	RUA sao francisco , loteamento boa	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262195	2026-05-05	FAZENDA campestre	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262194	2026-05-05	ESTRADA principal do campestre	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262193	2026-05-05	RUA Alcântara	Brasília	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262203	2026-05-05	RUA Padre Manoel da Nóbrega	São João	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262190	2026-05-05	ESTRADA principal Humildes/Fulô	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262189	2026-05-05	ESTRADA principal fazenda	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262188	2026-05-05	ESTRADA principal .fazenda	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262186	2026-05-05	PRAÇA do Almeida ,estrada do pau	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262186	2026-05-05	PRAÇA do Almeida ,estrada do pau	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262184	2026-05-05	Rua São Francisco	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262169	2026-05-05	próximo a praça da comunidade são	JAIBA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262182	2026-05-05	CAMINHO 43	FEIRA VII	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262181	2026-05-05	VIA VIA PRINCIPAL TRINTA E UM	CIS	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262156	2026-05-04	Rua Alexandre Flemming	Gabriela	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Corretiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 478

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
262144	2026-05-04	RUA Sergio Carvalho	Papagaio	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262137	2026-05-04	RUA machacalis	Asa Branca	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262136	2026-05-04	TRAVESSA Tancredo Neves	Campo do Gado Novo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262046	2026-05-04	POVOADO CAPIM GROSSO	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262121	2026-05-04	CORREDOR de seu Regir	MANTIBA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262123	2026-05-04	ESTRADA do ponto da cachorra	TIQUARUÇU	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262045	2026-05-04	Alvorada	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262051	2026-05-04	44091004	Tomba	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262044	2026-05-04	RUA ponte preta	Parque Ipê	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262043	2026-05-04	RUA Conjunto Feira V, Acesso 1	FEIRA V	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262042	2026-05-04	RUA A	Calumbi	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262031	2026-05-03	Avenida. Maria Quitéria	São João	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262030	2026-05-03	RUA H	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262029	2026-05-03	CORREDOR de seu Regir	MANTIBA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262028	2026-05-03	RUA Carlos Geilson	Gabriela	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262027	2026-05-03	Povoado de Honorato	Pedra Ferrada	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262026	2026-05-03	RUA alvorada	Campo Limpo	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262021	2026-05-02	Avenida. Maria. Quitéria	São João	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262020	2026-05-02	Avenida. Maria. Quitéria	São João	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262024	2026-05-02	comunidade genipapo no distrito da	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262019	2026-05-02	RUA Arlindo Ferreira Pires	Registro	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262025	2026-05-02	Avenida. Maria. Quitéria	São João	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262002	2026-05-02	Rua Mantenópolis	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262004	2026-05-02	RUA nova , a direita depois da praça	BOM VIVER	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
261994	2026-05-02	VILA santa Inês	TIQUARUÇU	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
261994	2026-05-02	VILA santa Inês	TIQUARUÇU	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
261993	2026-05-02	povoado de jaqueira	TIQUARUÇU	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
261992	2026-05-02	RUA da favela	TIQUARUÇU	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
261985	2026-05-02	RUA Travessa São Lucas	PARQUE DA LAGOA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
261990	2026-05-02	RUA Jeová, loteamentos Genésio	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
261989	2026-05-02	RUA de joao da galinha	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
261987	2026-05-02	FAZENDA Doutor , ao lado do campo	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
261986	2026-05-02	FAZENDA dutor , rua de Tereza	DISTRITO DE HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
261984	2026-05-02	Segunda Travessa Periferica	PARQUE DA LAGOA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
261983	2026-05-02	RUA Travessa Baliza	CONCEIÇÃO II	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
261991	2026-05-02	RUA Conjunto Feira V, Acesso 1	FEIRA V	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Corretiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 478

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
261982	2026-05-01	RUA C	Calumbi	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
261979	2026-05-01	Rua Alexandre Flemming	Gabriela	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
261977	2026-05-01	Rua Quito	Santo Antônio dos	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
261976	2026-05-01	Rua Coronel Ezequiel	Brasília	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
261975	2026-05-01	VILA Sta Inez/ Catitu	TIQUARUÇU	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
261981	2026-05-01	CORREDOR Julia Cerqueira	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
261974	2026-05-01	CORREDOR de seu Regir	MANTIBA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
261971	2026-05-01	RUA principal da Mantiba	MANTIBA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
261970	2026-05-01	RUA Fabiano Guimarães	Ponto Central	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
261969	2026-05-01	RUA Paulo VI	Queimadinha	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos



ANEXO II

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

MANUTENÇÃO EMERGENCIAL

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Emergencial

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 04

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263441	2026-05-20	PRAÇA JOÃO BARBOSA DE CARVALHO	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263400	2026-05-20	PRAÇA JOÃO BARBOSA DE CARVALHO	Centro	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263234	2026-05-18	VIA VIA MARGINAL	Lagoa Salgada	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262586	2026-05-09	Rua Sales Barbosa	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262542	2026-05-08	TRAVESSA JOÃO MANGABEIRA	Brasília	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos



ANEXO III

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
264121	2026-05-31	AVENIDA JOSÉ FALCÃO	Baraúna	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264120	2026-05-31	RUA BARRA	Cidade Nova	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264119	2026-05-31	AVENIDA FRANCISCO	Cidade Nova	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264117	2026-05-31	RUA ALTINHO	Santo Antônio dos	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264116	2026-05-31	BR-116	Vale do Jacuípe	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264115	2026-05-31	RUA DA MARAVILHA,	Santo Antônio dos	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264114	2026-05-31	Rua Barbosa	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264113	2026-05-31	RUA CHANE	Santo Antônio dos	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264112	2026-05-31	RUA COSME E DAMIÃO	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264111	2026-05-31	Rua Caturama	Santo Antônio dos	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264110	2026-05-31	RUA CARRALHO	Santo Antônio dos	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264109	2026-05-31	TRAVESSA NEROPOLIS	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264108	2026-05-31	RUA NEOROPOLIS	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264106	2026-05-30	Estrada Velha Feira Ipirá,	Pampalona	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264105	2026-05-30	AVENIDA SENHOR DOS	Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264104	2026-05-30	Rua Real	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264099	2026-05-30	Estrada da Lagoa Salgada	MATINHA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264091	2026-05-30	RUA MONSENHOR	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264090	2026-05-30	AVENIDA PRES DUTRA	Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264097	2026-05-30	ESTRADA DE JAGUARA	JAGUARA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264089	2026-05-30	AVENIDA JOÃO DURVAL	CASEB	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264096	2026-05-30	PRACA JAGUARA	JAGUARA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264088	2026-05-30	RUA D	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264080	2026-05-29	Estrada Velha de Jaíba	Lagoa Salgada	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264086	2026-05-29	RUA OURICUR	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264085	2026-05-29	RUA NOVA ZELANDIA	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264083	2026-05-29	RUA F	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264081	2026-05-29	RUA BELA VISTA	Tomba	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264079	2026-05-29	RUA ALESSO P OLIVEIRA	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264077	2026-05-29	RUA JEOVA SHALON	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264076	2026-05-29	Rua Pedra Azul	Pedra do Descanso	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
264074	2026-05-29	RUA B	Muchila	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264073	2026-05-29	PEDRA PEDRA DO	Pedra do Descanso	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264072	2026-05-29	RUA BEM-TE-VI	Pedra do Descanso	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264071	2026-05-29	AVENIDA JOÃO DURVAL	OLHOS D AGUA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264060	2026-05-29	COMUNIDADE FORMIGA	TIQUARUÇU	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264070	2026-05-29	AVENIDA GETÚLIO	Parque Getúlio Vargas	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264058	2026-05-29	Estrada da Matinha	MATINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264029	2026-05-29	Estrada sem nome	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264057	2026-05-29	Estrada da Matinha	MATINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264026	2026-05-29	Estrada sem nome	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264028	2026-05-29	Estrada sem nome	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264025	2026-05-29	RUA DO SALVADOR	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264024	2026-05-29	FAZENDA CAMARGO	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264054	2026-05-29	ESTRADA DA	MATINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264069	2026-05-29	AVENIDA GETÚLIO	Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264023	2026-05-29	FAZENDA CAMARGO	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264053	2026-05-29	RUA QUIXABEIRA	MATINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264068	2026-05-29	Avenida Getúlio Vargas	Centro	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264052	2026-05-29	ESTRADA DA MATINHA	MATINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264022	2026-05-29	Estrada sem nome	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264051	2026-05-29	Estrada Olhos D'Água	MATINHA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264050	2026-05-29	Estrada da Lagoa Salgada	MATINHA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264021	2026-05-29	AVENIDA ANTÔNIO	Registro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264067	2026-05-29	AVENIDA GETÚLIO	Ponto Central	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264019	2026-05-29	Estrada sem nome	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264018	2026-05-29	Estrada sem nome	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264049	2026-05-29	Estrada da Lagoa Salgada	MATINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264041	2026-05-29	CORREDOR CORREDOR	Aeroporto	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264040	2026-05-29	CORREDOR CORREDOR	Aeroporto	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264048	2026-05-29		MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264047	2026-05-29	ESTRADA DA MATINHA	MANTIBA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
264015	2026-05-28	RUA NOVA ESPERANÇA	Lagoa Salgada	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264013	2026-05-28	RUA DAS ROSSAS	Papagaio	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264012	2026-05-28	RUA PORTO DAS	Papagaio	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264011	2026-05-28	RUA MARIA QUITERIA	Papagaio	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264010	2026-05-28	RUA CRUZEIRO DO	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264009	2026-05-28	RUA CAPIM GROSSO	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264008	2026-05-28	RUA CRUZEIRO DO	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264016	2026-05-28	CONCEIÇÃO,	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264007	2026-05-28	CONCEIÇÃO	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264006	2026-05-28	CONCEIÇÃO,	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264005	2026-05-28	Feira V, Mangabeira,	FEIRA V	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264004	2026-05-28	Feira V, Mangabeira,	FEIRA V	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264003	2026-05-28	TRAVESSA	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
264002	2026-05-28	RUA BARRO PRETO	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264001	2026-05-28	Rua Barro Preto	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
264000	2026-05-28	Rua Barro Preto	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263993	2026-05-28	Pampalona, Feira de	Pampalona	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263992	2026-05-28	RUA SANTANA DO	Asa Branca	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263976	2026-05-28	PAMPALONA,	GOV. JOAO DURVAL	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263975	2026-05-28	Pampalona, Governador	Pampalona	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263974	2026-05-28	PAMPALONA,	GOV. JOAO DURVAL	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263973	2026-05-28	Pampalona, Governador	Pampalona	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263972	2026-05-28	PAMPALONA,	GOV. JOAO DURVAL	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263970	2026-05-28	Pampalona, Governador	Pampalona	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263961	2026-05-28	Estrada sem nome	MATINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263983	2026-05-28	Estrada sem nome	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263959	2026-05-28	ESTRADA POVOADO	MATINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263958	2026-05-28	ESTRADA POVOADO	MATINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263981	2026-05-28	Estrada sem nome	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263980	2026-05-28	Corredor de Moraes	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263979	2026-05-28	Corredor de Moraes	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263978	2026-05-28	Rodovia Governador	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263953	2026-05-27	Avenida Francisco Fraga	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263952	2026-05-27	Avenida Rubens		Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263951	2026-05-27	Avenida Rubens		Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263950	2026-05-27	Avenida Rubens		Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263949	2026-05-27	Avenida Ayrton Senna,	FEIRA V	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263948	2026-05-27	AVENIDA AYRTON	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263947	2026-05-27	AVENIDA JOSÉ FALCÃO	Queimadinha	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263946	2026-05-27	RUA PEDRO AMÉRICO DE	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263942	2026-05-27	Terceira Travessa	Pampalona	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263938	2026-05-27	Estrada sem nome	MATINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263915	2026-05-27	AVENIDA GETÚLIO	Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263914	2026-05-27	Avenida Presidente	Capuchinhos	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263937	2026-05-27	ESTRADA PARA LAGOA	JAIBA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263936	2026-05-27	ESTRADA PARA LAGOA	JAIBA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263900	2026-05-27	Estrada Fazenda Morro,		Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263897	2026-05-27	RUA PARAISO	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263935	2026-05-27	Corredorj11, Feira de		Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263934	2026-05-27	RUA MARTINIANO	JAIBA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263894	2026-05-27	RUA G	Muchila	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263893	2026-05-27	Estrada sem nome	MARIA QUITÉRIA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263908	2026-05-27	Estrada sem nome	MARIA QUITÉRIA	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263891	2026-05-27	CORREDOR CORREDOR	MARIA QUITÉRIA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263912	2026-05-27	RUA CARLOS VALADARES	Baraúna	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263911	2026-05-27	RUA THEREZA CUNHA	São João	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263889	2026-05-27	AVENIDA MARIA	Queimadinha	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263933	2026-05-27	ESTRADA PARA FAZENDA	JAIBA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263888	2026-05-27	Rua Pará	Queimadinha	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263887	2026-05-27	Rua Itiberai	Papagaio	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263932	2026-05-27	ESTRADA PARA FAZENDA	JAIBA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263885	2026-05-27	Rua São José	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263883	2026-05-27	RUA SÃO JOSÉ	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263884	2026-05-27	RUA TUPARETAMA	Parque Ipê	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263931	2026-05-27	ESTRADA PRINCIPAL DO	JAIBA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263882	2026-05-27	Pampalona, Feira de	Pampalona	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263881	2026-05-27	RUA TUPARETAMA	Parque Ipê	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263879	2026-05-27	RUA VILA NOVA	Parque Ipê	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263880	2026-05-27	Estrada do Besouro	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263930	2026-05-27	MANGABEIRA	JAIBA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263878	2026-05-27	Rua Conselheiro, Feira		Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263877	2026-05-27	RUA PALMEIRAS	Parque Ipê	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263875	2026-05-27	RUA BARRA DA	Cidade Nova	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263876	2026-05-27	Estrada do Besouro	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263929	2026-05-27	CORREDOR CORREDOR	Aeroporto	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263928	2026-05-27	Estrada sem nome	Aeroporto	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263927	2026-05-27	CAMINHO GOIANA	Aeroporto	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263910	2026-05-27	RUA D	Calumbi	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263926	2026-05-27	Avenida Anchieta	Aeroporto	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263925	2026-05-27	AVENIDA AYRTON	sede	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263924	2026-05-27	RUA DOUTOR JOÃO	Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263874	2026-05-26	Rua Cosmopolita	Pampalona	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263857	2026-05-26	RUA NOVA	JAIBA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263856	2026-05-26	RUA NOVA	JAIBA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263873	2026-05-26	RUA PORTO SEGURO	Jardim Cruzeiro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263872	2026-05-26	RUA DA BARRA	Jardim Cruzeiro	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263855	2026-05-26	ESTRADA PARA LAGOA	JAIBA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263871	2026-05-26	Rua Barreiras	Jardim Cruzeiro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263858	2026-05-26	ESTRADA PARA LAGOA	JAIBA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263870	2026-05-26	RUA EUCLIDES DA	Jardim Cruzeiro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263854	2026-05-26	ESTRADA PARA LAGOA	JAIBA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263853	2026-05-26	Estrada da Lagoa de		Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263852	2026-05-26	Estrada sem nome	JAIBA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263867	2026-05-26	Estrada de Santa	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263851	2026-05-26	ESTRADA PARA LAGOA	JAIBA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263866	2026-05-26	Estrada de Santa	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263850	2026-05-26	ESTRADA DE SÃO	JAIBA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263849	2026-05-26	AVENIDA DOUTOR	JAIBA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263864	2026-05-26	Estrada do Rosário	Registro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263848	2026-05-26	CORREDOR CORREDOR	JAIBA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263847	2026-05-26	FAZENDA CANTEIRO	Registro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263863	2026-05-26	RUA F	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263862	2026-05-26	Mangabeira, Feira de	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263861	2026-05-26	Mangabeira, Feira de	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263860	2026-05-26	LOT. LOT. FAZENDA	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263846	2026-05-26	Estrada Lagoa das Pedras	Aeroporto	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263845	2026-05-26	Rua Bonsucesso	Aeroporto	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263844	2026-05-26	Rua Waldemiro Pereira	Aeroporto	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263843	2026-05-26	Rua Waldemiro Pereira	Aeroporto	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263842	2026-05-26	Rua Waldemiro Pereira	Aeroporto	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263841	2026-05-26	Rua Waldemiro Pereira	Aeroporto	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263840	2026-05-26	Rua Waldemiro Pereira	Aeroporto	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263839	2026-05-26	Rua Waldemiro Pereira	Aeroporto	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263838	2026-05-26	Rua Waldemiro Pereira	Aeroporto	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263837	2026-05-26	Rua Waldemiro Pereira	Aeroporto	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263836	2026-05-26	Rua Waldemiro Pereira	Aeroporto	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263832	2026-05-26	Travessa Barbosa	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263835	2026-05-26	Rua Waldemiro Pereira	Aeroporto	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263831	2026-05-26	Rua Barbosa	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263826	2026-05-26	Estrada sem nome	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263825	2026-05-26	Estrada do Carro		Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263824	2026-05-26	Maria Quitéria, Feira de		Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263823	2026-05-26	Estrada sem nome	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263814	2026-05-25	Rua Pedro Américo de	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263811	2026-05-25	ESTR. ESTR. LIMOEIRO	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263810	2026-05-25	PRACA DE HUMILDES	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263809	2026-05-25	Estrada Limoeiro-	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263808	2026-05-25	Praca de Humildes, Feira		Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263807	2026-05-25	PRACA DE HUMILDES	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263806	2026-05-25	Humildes, Feira de		Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263805	2026-05-25	RODOVIA RODOVIA	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263804	2026-05-25	RODOVIA RODOVIA	HUMILDES	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263803	2026-05-25	Rodovia Engenheiro	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263776	2026-05-25	Avenida Doutor Antônio	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263774	2026-05-25	Avenida Doutor Antônio	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263773	2026-05-25	Mangabeira, Feira de	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263772	2026-05-25	Avenida Antônio Sérgio	Santo Antônio dos	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263772	2026-05-25	Avenida Antônio Sérgio	Santo Antônio dos	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263771	2026-05-25	Avenida Doutor Antônio	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263770	2026-05-25	Avenida Doutor Antônio	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263790	2026-05-25	Av. Nóide Cerqueira	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263777	2026-05-25	Av. Nóide Cerqueira	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263769	2026-05-25	RUA SANTO INÁCIO DE	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263760	2026-05-25	Rua Santo Inácio de	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263751	2026-05-25	BR-116	Área Rural de Feira de	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263731	2026-05-25	AVENIDA PRES DUTRA	Brasília	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263750	2026-05-25	Rodovia BR-116	Novo Horizonte	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263749	2026-05-25	Rodovia BR-116	Novo Horizonte	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263729	2026-05-25	Avenida Antônio Sérgio	Santo Antônio dos	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263757	2026-05-25	Caminho 2 Feira VI	Campo Limpo	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263757	2026-05-25	Caminho 2 Feira VI	Campo Limpo	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263757	2026-05-25	Caminho 2 Feira VI	Campo Limpo	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263722	2026-05-24	Estrada da Lagoa Suja,		Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263721	2026-05-24	Avenida Doutor Antônio	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263720	2026-05-24	Rua Humaitá, Conceição,	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263719	2026-05-24	Rua Humaitá, Conceição,	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263718	2026-05-24	Avenida Doutor Antônio	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263727	2026-05-24	Via Principal A, Subae,	Subaé	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263726	2026-05-24	VIA VIA PRINCIPAL A	CIS	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263725	2026-05-24	VIA VIA PRINCIPAL B	CIS	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263717	2026-05-24	RUA BNDS	CIS	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263716	2026-05-24	CIS, Subae, Feira de	CIS	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263715	2026-05-24	CIS, Subae, Feira de	CIS	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263714	2026-05-24	RUA FLORES	CIS	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263713	2026-05-24	RUA DOUTOR JOAQUIM	Sobradinho	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263710	2026-05-23	Caminho 2 Feira VI	Campo Limpo	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263709	2026-05-23	AVENIDA JOÃO DURVAL	Capuchinhos	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263708	2026-05-23	AVENIDA JOÃO DURVAL	Capuchinhos	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263707	2026-05-23	AVENIDA AYRTON	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263706	2026-05-23	Muchila, Santana, Feira	Muchila	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263705	2026-05-23	RUA JOSÉ MARCONDES	Gabriela	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263704	2026-05-23	Rua D	Gabriela	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263703	2026-05-23	Praca Chico Mendes,	Gabriela	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263702	2026-05-23	Praca Chico Mendes,	Gabriela	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263701	2026-05-23	Praca Chico Mendes,	Gabriela	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263711	2026-05-23	PRACA CHICO MENDES	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263700	2026-05-23	Estrada do Rosário,	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263699	2026-05-23	Avenida Maria Quitéria	São João	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263694	2026-05-23	Avenida Antônio Sérgio	Santo Antônio dos	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263693	2026-05-23	RUA CHAPADA DE	Santo Antônio dos	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263692	2026-05-23	RUA CALAMAR	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263686	2026-05-23		MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263676	2026-05-23	Rua Alcântara, Eucalipto,	EUCALIPTO	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263675	2026-05-23	RUA ALCÂNTARA	Brasília	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263673	2026-05-23	Rua Flores	CIS	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263672	2026-05-23	CIS, Subae, Feira de	CIS	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263671	2026-05-23	RUA ORQUIDEAS	CIS	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263685	2026-05-23	Estrada sem nome	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263677	2026-05-23	VIA VIA PRINCIPAL D	CIS	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263670	2026-05-23	Via Pedestre Oito, Subae,	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263669	2026-05-23	VIA VIA PEDESTRE OITO	CIS	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263684	2026-05-23	Estrada sem nome	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263668	2026-05-23	VIA VIA PEDESTRE 46	CIS	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263667	2026-05-23	Via Principal Vinte e	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263666	2026-05-23	VIA VIA PRINCIPAL VINTE	CIS	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263665	2026-05-23	Rua 2, Subae, Feira de	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263664	2026-05-23	RUA 2	CIS	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263663	2026-05-23	Via Principal E, Subae,	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263662	2026-05-23	VIA VIA PEDESTRE VINTE	CIS	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263661	2026-05-23	VIA VIA PRINCIPAL VINTE	CIS	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263660	2026-05-23	VIA VIA PRINCIPAL E	CIS	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263659	2026-05-23	VIA VIA PRINCIPAL D	CIS	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263658	2026-05-23	Via Principal A, Subae,	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263657	2026-05-23	Via Principal A, Subae,	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263656	2026-05-23	VIA VIA DE PED 55	CIS	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263647	2026-05-22	ESTRADA PRINCIPAL DO	MATINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263646	2026-05-22	ESTRADA PRINCIPAL DO	JAIBA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263644	2026-05-22	Avenida Anchieta		Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263652	2026-05-22	Barroquinha, Santana,	BARROQUINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263651	2026-05-22	RUA MONSENHOR	Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263650	2026-05-22	Avenida Presidente	Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263643	2026-05-22	ENTRADA DE SANTA	JAIBA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263642	2026-05-22	ENTRADA DE SANTA	JAIBA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263641	2026-05-22	ENTRADA DE SANTA	JAIBA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263640	2026-05-22	PIRACA PIRACA DA	JAIBA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263639	2026-05-22	ESTRADA SANTA RITA-	MANTIBA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263637	2026-05-22	ESTRADA DA TAPERA II	Aeroporto	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263636	2026-05-22	ESTRADA DA TAPERA II	Aeroporto	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263649	2026-05-22	Acesso Centro de	BARROQUINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263648	2026-05-22	Rua Doutor Olímpio Vital	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263635	2026-05-22	ESTRADA BOM SUCESSO	Registro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263634	2026-05-22	Estrada do Rosário	Registro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263645	2026-05-22	AVENIDA JOÃO DURVAL	Capuchinhos	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263638	2026-05-22	AVENIDA GETÚLIO	Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263632	2026-05-22	CONDOMINIO	Santo Antônio dos	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263631	2026-05-22	Rua Nova Andralina,	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263630	2026-05-22	RUA NOVA ESPERANÇA	SIM	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263629	2026-05-22	Rotatória da Avenida	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263625	2026-05-22	Rua Heráclito Dias de	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263624	2026-05-22	RUA HERÁCLITO DIAS DE	Vale do Jacuípe	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263623	2026-05-22	RUA HERÁCLITO DIAS DE	Vale do Jacuípe	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263627	2026-05-22	Rua Doutor Macário	Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263622	2026-05-22	Rua Heráclito Dias de	Vale do Jacuípe	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263606	2026-05-22	RUA DA BARRA	Jardim Cruzeiro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263620	2026-05-22	VIA VIA MARGINAL	Santo Antônio dos	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263619	2026-05-22	Avenida Eduardo Fróes	CIS	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263605	2026-05-22	Rua Imburanas, Subae,	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263618	2026-05-22	ESTRADA DA CABRITA	CIS	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263618	2026-05-22	ESTRADA DA CABRITA	CIS	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263618	2026-05-22	ESTRADA DA CABRITA	CIS	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263597	2026-05-22	Rua Tupinambás	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263593	2026-05-22	RUA ITAPURA	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263617	2026-05-22	RUA PEDRO AMÉRICO DE	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263616	2026-05-22	RUA PEDRO AMÉRICO DE	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263588	2026-05-22	RUA ANTENOR MOREIRA	Jardim Acácia	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263587	2026-05-22	RUA PRUDENTOPOLIS	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263586	2026-05-22	AVENIDA SÃO	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263590	2026-05-22	Rua Rubens Francisco	Papagaio	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263615	2026-05-22	RUA PAULO FREIRE	Gabriela	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263602	2026-05-22	ESTRADA SANTA RITA-	MANTIBA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263589	2026-05-22	Rua Itiberai	Papagaio	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263585	2026-05-22	RUA TOMÉ DE PEDRAS	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263581	2026-05-22	RUA JOSIAS RODRIGUES	Papagaio	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263584	2026-05-22	Rua D, Feira VII, Feira de	FEIRA VII	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263583	2026-05-22	RUA D	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263614	2026-05-22	RUA CIRCULAR	Gabriela	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263582	2026-05-22	AVENIDA A UM	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263613	2026-05-22	RUA CARLOS MADEIRA	Gabriela	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263577	2026-05-22	ESTRADA DO CARNEIRO	JAIBA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263579	2026-05-22	Caminho Quatro	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263575	2026-05-22	RUA DEZESSETE	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263576	2026-05-22	ESTRADA RETIRO	JAIBA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263574	2026-05-22	RUA PAU POMBO	AVIARIO	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263578	2026-05-22	RUA CATAVENTO	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263573	2026-05-22	RUA H LTO PARQUE DA	AVIARIO	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263612	2026-05-22	CAMINHO CAMINHO	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263572	2026-05-22	ESTRADA DA TAPERA II	Aeroporto	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263570	2026-05-22	ESTRADA CHACÁRA	AVIARIO	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263571	2026-05-22	ESTRADA DA TAPERA II	Aeroporto	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263567	2026-05-22	RUA BRANDÃO	AVIARIO	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263569	2026-05-22	CAMPO CAMPO LIMPO	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263611	2026-05-22	Avenida Maria Quitéria	São João	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263566	2026-05-22	Feira VII, Subae, Feira de	FEIRA VII	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263565	2026-05-22	RUA DO SOL	AVIARIO	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263564	2026-05-22	Estrada da Tapera	Aeroporto	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263610	2026-05-22	Avenida Maria Quitéria	São João	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263563	2026-05-22	Rua Cachoeira do Norte,	FEIRA VII	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263568	2026-05-22	RUA COQUEIROS	Pampalona	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263562	2026-05-22	RUA CACHOEIRA DO	AVIARIO	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263609	2026-05-22	Avenida Maria Quitéria	São João	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263561	2026-05-22	RUA IBIRAPUERA	AVIARIO	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263608	2026-05-22	Avenida Maria Quitéria	São João	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263558	2026-05-22	ESTRADA BOM SUCESSO	Registro	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263557	2026-05-22	RUA TRÊS IRMÃOS	AVIARIO	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263560	2026-05-22	Rua Sítio Novo, Gabriela,	Gabriela	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263556	2026-05-22	CONDOMINIO	Santo Antônio dos	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263555	2026-05-22	PRACA DO CEU	AVIARIO	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263559	2026-05-22	Rua Sítio Novo	Pampalona	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263554	2026-05-22	SUBAE, SUBAE, FEIRA DE	AVIARIO	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263553	2026-05-22	SUBAE, SUBAE, FEIRA DE	AVIARIO	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263552	2026-05-22	QUADRA DO CEU	AVIARIO	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263552	2026-05-22	QUADRA DO CEU	AVIARIO	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263551	2026-05-22	PRACA DO CEU	AVIARIO	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263550	2026-05-22	RUA CHAPADA DE	Santo Antônio dos	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263607	2026-05-22	AV MARIA QUITERIA	São João	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263549	2026-05-22	Rua Tamburim	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263548	2026-05-21	RUA CASTRO ALVES	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263547	2026-05-21	Estrada de Santa Luzia,	Subaé	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263541	2026-05-21	PRAÇA JOÃO BARBOSA	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263540	2026-05-21	Praça João Barbosa de	Queimadinha	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263539	2026-05-21	RUA VISCONDE DO RIO	Centro	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263538	2026-05-21		Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263537	2026-05-21	AVENIDA PRIMAVERA	Pampalona	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263536	2026-05-21	Rua Sítio Novo, Gabriela,	Gabriela	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263535	2026-05-21	Praça Sem	Gabriela	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263518	2026-05-21	Estrada sem nome	GOV. JOAO DURVAL	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263517	2026-05-21	Estrada de Santa Luzia,	Subaé	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263534	2026-05-21	RUA PETRONÍLIO PINTO	Sobradinho	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263533	2026-05-21	RUA DEMERVAL BASTOS	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263532	2026-05-21	Rua Doutor Olímpio Vital	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263531	2026-05-21	Acesso Centro de	BARROQUINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263516	2026-05-21	Estrada de Santa Luzia,	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263530	2026-05-21	R. Platina	Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263515	2026-05-21	Estrada de Santa Luzia,	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263529	2026-05-21	Acesso Centro de	BARROQUINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263514	2026-05-21	Estrada de Santa Luzia,	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263513	2026-05-21	Estrada de Santa Luzia,	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263528	2026-05-21	Estrada sem nome	Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263512	2026-05-21	Estrada de Santa Luzia,	Subaé	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263527	2026-05-21		Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263511	2026-05-21	Estrada de Santa Luzia,	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263510	2026-05-21	Estrada de Santa Luzia,	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263526	2026-05-21	AVENIDA ANTÔNIO	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263545	2026-05-21	Governador João Durval		Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263544	2026-05-21	Governador João Durval		Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263525	2026-05-21	AVENIDA ANTÔNIO	CHAPARRAL	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263543	2026-05-21	Governador João Durval		Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263524	2026-05-21	Avenida Antônio Rosalvo	CHAPARRAL	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263523	2026-05-21	AVENIDA ANTÔNIO	CHAPARRAL	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263542	2026-05-21	Governador João Durval		Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263522	2026-05-21	AVENIDA ANTÔNIO	CHAPARRAL	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263521	2026-05-21	AVENIDA ANTÔNIO	CHAPARRAL	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263520	2026-05-21	AVENIDA ANTÔNIO	CHAPARRAL	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263509	2026-05-21	Governador João Durval		Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263507	2026-05-21	AVENIDA PRES DUTRA	Santa Mônica	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263508	2026-05-21	Governador João Durval		Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263485	2026-05-21	RUA RADAR U UM	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263506	2026-05-21	Estrada sem nome	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263505	2026-05-21	ESTRADA DA FAZENDA	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263484	2026-05-21	RUA ESPATÓDIAS	Cidade Nova	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263504	2026-05-21	Estrada sem nome	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263503	2026-05-21	Estrada sem nome	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263502	2026-05-21	Estrada sem nome	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263478	2026-05-21	RUA HERÁCLITO DIAS DE	Vale do Jacuípe	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263483	2026-05-21	AVENIDA FRANCISCO	Cidade Nova	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263489	2026-05-21	AVENIDA GETÚLIO	Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263477	2026-05-21	RUA HERÁCLITO DIAS DE	Vale do Jacuípe	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263501	2026-05-21	Maria Quitéria, Feira de		Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263500	2026-05-21	Maria Quitéria, Feira de		Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263488	2026-05-21	AVENIDA JOÃO DURVAL	Ponto Central	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263499	2026-05-21	ESTRADA DE OLHOS	TIQUARUÇU	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263469	2026-05-21	Travessa Nerópolis	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263476	2026-05-21	RUA UMBUZEIRO	Calumbi	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263468	2026-05-21	TRAVESSA NEROPOLIS	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263498	2026-05-21	ESTRADA DE OLHOS	TIQUARUÇU	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263467	2026-05-21	RUA CAMPOS	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263466	2026-05-21	Rua Davino Lima	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263465	2026-05-21	Rua Antenor	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263464	2026-05-21	RUA MARIA CERQUEIRA	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263475	2026-05-21	ESTR DO ROSARIO	Registro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263474	2026-05-21	LOTEAMENTO VIVARE	Registro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263463	2026-05-21	RUA JOAO LIMA	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263495	2026-05-21	COMUNIDADE	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263472	2026-05-21	Avenida Presidente	Brasília	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263486	2026-05-21	Rua Rio Itapemirim	Brasília	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263457	2026-05-21	SANTA SANTA BÁRBARA,	TIQUARUÇU	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263471	2026-05-21	RUA PEDRO AMÉRICO DE	Tomba	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263470	2026-05-21	RUA PEDRO AMÉRICO DE	Tomba	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263482	2026-05-21	RUA PEDRO AMÉRICO DE	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263456	2026-05-21	Estrada sem nome	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263455	2026-05-21	Estrada sem nome	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263481	2026-05-21	SUBAE, SUBAE, FEIRA DE	AVIARIO	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263454	2026-05-21	Estrada sem nome	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263480	2026-05-21	SUBAE, SUBAE, FEIRA DE	AVIARIO	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263453	2026-05-21	Estrada sem nome	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263452	2026-05-21	Estrada sem nome	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263451	2026-05-21	Estrada sem nome	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263450	2026-05-21	Estrada sem nome	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263449	2026-05-21	Estrada sem nome	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263448	2026-05-21	Estrada sem nome	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263447	2026-05-21	RUA BELO HORIZONTE	Jardim Acácia	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263487	2026-05-21	Rodovia Engenheiro	BR 324	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263446	2026-05-21	Rua Doutor Macário	Centro	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263445	2026-05-21	Rua Doutor Macário	Muchila	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263440	2026-05-20	Rua L	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263439	2026-05-20	RUA L	Muchila	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263438	2026-05-20	Rua Vasco da Gama	Jardim Cruzeiro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263437	2026-05-20	Rua Vasco da Gama	Jardim Cruzeiro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263436	2026-05-20	RUA VASCO DA GAMA	Cruzeiro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263435	2026-05-20	AVENIDA HOMERO	Gabriela	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263434	2026-05-20	AVENIDA HOMERO	Gabriela	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263429	2026-05-20	Caminho 2 Feira VI	Campo Limpo	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263432	2026-05-20	BA-503	Área Rural de Feira de	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263431	2026-05-20	Parque Ipê, Mangabeira,	Parque Ipê	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263428	2026-05-20	Conjunto João Paulo II,		Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263427	2026-05-20	Conjunto João Paulo II,		Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263413	2026-05-20	RUA HERÁCLITO DIAS DE	Vale do Jacuípe	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263390	2026-05-20	PRAÇA DA LIBERDADE	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263410	2026-05-20	AVENIDA JOÃO DURVAL	Brasília	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263412	2026-05-20	Praça Céu - Rua Taffarel -	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263404	2026-05-20	AVENIDA MARIA	Queimadinha	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263389	2026-05-20	Caminho 2 Feira VI	Campo Limpo	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263402	2026-05-20	Rua Pará	Queimadinha	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263388	2026-05-20	RUA CURITIBA	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263383	2026-05-20	PRAÇA MONSENHOR	Centro	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263387	2026-05-20	RUA POTO ALEGRE	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263411	2026-05-20	Travessa Anchieta	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263382	2026-05-20	Estrada do Sem Terra	CIS	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263423	2026-05-20	RUA ARARIPE	Gabriela	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263399	2026-05-20	AVENIDA SÃO	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263380	2026-05-20	2ª Travessa Conego	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263379	2026-05-20	2ª Travessa Conego	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263422	2026-05-20	TV. TV. LUIS SERVILHO	Gabriela	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263378	2026-05-20	2ª Travessa Conego	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263377	2026-05-20	2ª Travessa Conego	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263398	2026-05-20	RUA JAÍBA	Jardim Acácia	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263376	2026-05-20	2ª Travessa Conego	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263375	2026-05-20	RUA DO BAMBU	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263421	2026-05-20	Rua Palmas	Gabriela	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263374	2026-05-20	RUA DO BAMBU	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263409	2026-05-20	AVENIDA AYRTON	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263373	2026-05-20	RUA FERNANDO ALVES	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263397	2026-05-20	RUA B	Muchila	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263372	2026-05-20	RUA FERNANDO ALVES	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263371	2026-05-20	RUA FERNANDO ALVES	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263370	2026-05-20	RUA AURELINO SERGIO	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263369	2026-05-20	RUA AURELINO SERGIO	HUMILDES	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263368	2026-05-20	RUA AURELINO SERGIO	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263367	2026-05-20	RUA AURELINO SERGIO	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263420	2026-05-20	RUA SUBLIME	Campo do Gado Novo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263366	2026-05-20	RUA AURELINO SERGIO	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263396	2026-05-20	RUA N	Muchila	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263408	2026-05-20	ESTRADA VELHA DE SÃO	Asa Branca	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263406	2026-05-20	RUA ALGUSTO DE LIMA	Asa Branca	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263405	2026-05-20	Pampalona, Feira de	Pampalona	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263395	2026-05-20	RUA DOUTOR	Muchila	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263365	2026-05-20	RUA FERNANDO ALVES	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263364	2026-05-20	JURACI JURACI	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263363	2026-05-20	JURACI JURACI	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263362	2026-05-20	RUA BOA VISTA	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263403	2026-05-20	RUA ALGUSTO DE LIMA	Asa Branca	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263361	2026-05-20	RUA BOA VISTA	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263419	2026-05-20	RUA AGUAS BOAS	Gabriela	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263394	2026-05-20	RUA VÊNUS	Jardim Acácia	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263418	2026-05-20	Rua Água Doce	Gabriela	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263401	2026-05-20	RUA PRIMAVERA	Asa Branca	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263393	2026-05-20	TRAVESSA IPIACU	Pedra do Descanso	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263417	2026-05-20	Rua E	Gabriela	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263392	2026-05-20	RUA JUSSARA	Muchila	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263391	2026-05-20	Av. Rio de Janeiro	Pedra do Descanso	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263416	2026-05-20	RUA DALVARO FERREIRA	Gabriela	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263415	2026-05-20	RUA CARLOS MADEIRA	Gabriela	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263414	2026-05-20	RUA JOSÉ MARCONDES	Gabriela	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263359	2026-05-19	Rua Olímpio Vital,	Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263358	2026-05-19	Rua Olímpio Vital,	Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263357	2026-05-19	Avenida Getúlio Vargas	Capuchinhos	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263356	2026-05-19	Avenida Getúlio Vargas	Capuchinhos	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263354	2026-05-19	Rua Santo Amaro	Gabriela	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263353	2026-05-19	Rua Catavento	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263352	2026-05-19	Rua Jaíba, Muchila, Feira	Muchila	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263351	2026-05-19	Caminho 2 Feira VI	Campo Limpo	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263349	2026-05-19	RUA ARTÊMIA PIRES DE	Santo Antônio dos	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263347	2026-05-19	AEROPORTO,	Aeroporto	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263346	2026-05-19	Avenida Antônio Sérgio	Aeroporto	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263345	2026-05-19	Avenida Doutor Antônio	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263344	2026-05-19	AVENIDA DOUTOR	Santo Antônio dos	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263343	2026-05-19	Rua Pará	Queimadinha	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263342	2026-05-19	PRAÇA JOÃO NAILTON	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263341	2026-05-19	RUA CAMPOS DE	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263321	2026-05-19	RUA DA INVASAO A	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263320	2026-05-19	RUA DA INVASAO A	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263328	2026-05-19	NOVO NOVO	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263319	2026-05-19	Rua.A	Asa Branca	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263340	2026-05-19	PRAÇA JOÃO NAILTON	Campo Limpo	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263339	2026-05-19	PRAÇA JOÃO NAILTON	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263338	2026-05-19	PRAÇA JOÃO NAILTON	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263327	2026-05-19	NOVO NOVO	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263337	2026-05-19	PRAÇA JOÃO NAILTON	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263316	2026-05-19	Rua B, Feira V, Feira de	FEIRA V	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263313	2026-05-19	Rua Cajueiro	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263314	2026-05-19		Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263312	2026-05-19	RUA DA INVASAO A	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263307	2026-05-19	Avenida do Canal, Feira	FEIRA IV	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263311	2026-05-19	RUA GENESIO SERAFIM	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263305	2026-05-19	Rua Rio Itapicuru	Brasília	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263304	2026-05-19	Rua Rio Purus	Brasília	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263336	2026-05-19	RUA MONSENHOR	Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263326	2026-05-19	RUA MARIA CERQUEIRA	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263310	2026-05-19	RUA NOVA IGUACU	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263303	2026-05-19	RUA CARACOL	Santo Antônio dos	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263309	2026-05-19	RUA D	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263302	2026-05-19	RUA CARAIVA	Santo Antônio dos	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263325	2026-05-19	Rua A	Campo Limpo	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263335	2026-05-19	Av. Rio de Janeiro	Pedra do Descanso	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263300	2026-05-19	Mangabeira, Feira de	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263334	2026-05-19	Av. Rio de Janeiro	Pedra do Descanso	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263324	2026-05-19	RUA LAGEDO	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263332	2026-05-19	Av. Rio de Janeiro	Pedra do Descanso	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263331	2026-05-19	Av. Rio de Janeiro	Pedra do Descanso	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263323	2026-05-19	RUA TAPEROÁ	São João	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263330	2026-05-19	Av. Rio de Janeiro	Pedra do Descanso	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263322	2026-05-19	Rua Pará	Queimadinha	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263329	2026-05-19	Av. Rio de Janeiro	Pedra do Descanso	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263295	2026-05-19	Rua Macario Barreto	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263294	2026-05-18	Rua Investigadeira,	Sobradinho	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263266	2026-05-18	RUA PRINCIPAL	AVIARIO	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263259	2026-05-18	Avenida Francisco Fraga	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263258	2026-05-18	AVENIDA FRANCISCO	Cidade Nova	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263257	2026-05-18	TRAVESSA PARACATU	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263265	2026-05-18	AVENIDA SAMPAIO	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263277	2026-05-18	Estrada sem nome	JAGUARA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263261	2026-05-18	Praça - R. E	Calumbi	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263272	2026-05-18	AVENIDA JOÃO DURVAL	OLHOS D AGUA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263260	2026-05-18	RUA ERETRINA	Calumbi	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263256	2026-05-18	Avenida Francisco Fraga	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263255	2026-05-18	AVENIDA FRANCISCO	Cidade Nova	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263271	2026-05-18	Av. Ayrton Sena	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263271	2026-05-18	Av. Ayrton Sena	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263270	2026-05-18	AVENIDA AYRTON	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263275	2026-05-18	Estrada sem nome	JAGUARA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263269	2026-05-18	Av. Ayrton Sena	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263269	2026-05-18	Av. Ayrton Sena	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263269	2026-05-18	Av. Ayrton Sena	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263243	2026-05-18	VIA VIA PRINCIPAL D	CIS	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263242	2026-05-18	VIA VIA PRINCIPAL D	CIS	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263241	2026-05-18	VIA VIA PRINCIPAL D	CIS	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263240	2026-05-18	Rua Vp D	CIS	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263239	2026-05-18	VIA VIA PRINCIPAL A	CIS	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263253	2026-05-18	Estrada da Macambira,		Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263252	2026-05-18	Estrada da Macambira,		Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263251	2026-05-18	Estrada da Macambira,		Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263268	2026-05-18	AVENIDA AYRTON	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263249	2026-05-18	Campo Limpo,	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263248	2026-05-18	Rua Bento Gonçalves	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263238	2026-05-18	ESTRADA DA CABRITA	CIS	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263237	2026-05-18	RUA PEDRO AMÉRICO DE	Tomba	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263236	2026-05-18	RUA PEDRO AMÉRICO DE	Tomba	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263235	2026-05-18	Rua Macario Barreto	Tomba	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263245	2026-05-18	Humildes, Feira de		Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263232	2026-05-18	CAMINHO CAMINHO	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263267	2026-05-18	AVENIDA AYRTON	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263244	2026-05-18	Humildes, Feira de		Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263229	2026-05-17	PRAÇA DA REPÚBLICA	Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263228	2026-05-17	Rua A	Calumbi	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263227	2026-05-17	Avenida Presidente	Centro	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263226	2026-05-17	Praça Céu - Rua Taffarel -	Tomba	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263222	2026-05-17	RUA E	Parque Ipê	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263221	2026-05-17	RUA 25 DE DEZEMBRO	Baraúna	Fora do escopo do cor	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263220	2026-05-16	RUA CONSELHEIRO	Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263219	2026-05-16	RUA E	Parque Ipê	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263218	2026-05-16	AVENIDA JOÃO DURVAL	Ponto Central	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263217	2026-05-16	AVENIDA JOÃO DURVAL	Ponto Central	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263216	2026-05-16	AVENIDA JOÃO DURVAL	Ponto Central	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263215	2026-05-16	AVENIDA JOÃO DURVAL	Ponto Central	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263214	2026-05-16	Av. João Durval Carneiro	Olhos D'Água	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263213	2026-05-16	AVENIDA CENTENÁRIO	SIM	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263212	2026-05-16	Rua Elizeu Martins	Santo Antônio dos	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263211	2026-05-16	AVENIDA DOUTOR	Santo Antônio dos	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263210	2026-05-16	AVENIDA DOUTOR	Santo Antônio dos	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263209	2026-05-16	RUA JOSÉ AMERICO	Santo Antônio dos	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263208	2026-05-16	AVENIDA DOUTOR	Santo Antônio dos	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263207	2026-05-16	RUA CANÁPOLIS	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263206	2026-05-16	Rua Candelária	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263205	2026-05-16	PISTA PISTA DE COOPER	Lagoa Salgada	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263204	2026-05-16	PISTA PISTA DE COOPER	SIM	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263203	2026-05-16	Av. Nóide Cerqueira	SIM	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263202	2026-05-16	Av. Nóide Cerqueira	Lagoa Salgada	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263201	2026-05-16	Av. Nóide Cerqueira	Lagoa Salgada	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263199	2026-05-16	RUA SERROLÂNDIA	CASEB	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263198	2026-05-16	Travessa Salomão	CASEB	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263195	2026-05-16	AVENIDA PRES DUTRA	Ponto Central	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263197	2026-05-16	Rua Serrolândia	CASEB	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263196	2026-05-16	AVENIDA FRANCISCO	Cidade Nova	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263193	2026-05-16	AVENIDA FRANCISCO	Cidade Nova	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263179	2026-05-16	Rua Gramado	Calumbi	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263178	2026-05-16	Rua D	Calumbi	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263177	2026-05-16	PASSEIO PASSEIO CINCO	Calumbi	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263176	2026-05-16	PASSEIO PASSEIO CINCO	Calumbi	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263191	2026-05-16	Caminho 2 Feira VI	Campo Limpo	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263175	2026-05-16	Caminho 30 Feira IX	Calumbi	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263189	2026-05-16	RUA CORONEL FREITAS	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263174	2026-05-16	Avenida Doutor Antônio	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263172	2026-05-16	Avenida Antônio Sérgio	Santo Antônio dos	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263171	2026-05-16	RUA CONDE DO ARCO	35º BI	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263186	2026-05-16	RUA CANELA	DISTRITO BONFIM DA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263185	2026-05-16	RUA SILVANO MORAES	DISTRITO BONFIM DA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263169	2026-05-16	RUA PRINCIPAL	AVIARIO	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263184	2026-05-16	RUA SILVANO MORAES	DISTRITO BONFIM DA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263183	2026-05-16	RUA HERMINIO BORGES	DISTRITO BONFIM DA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263182	2026-05-16	RUA SOSTENES	DISTRITO BONFIM DA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263168	2026-05-16	RUA LAMPARINA	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263181	2026-05-16	RUA SILVANO MORAIS,	DISTRITO BONFIM DA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263166	2026-05-16	Praça Céu - Rua Taffarel -	Tomba	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263165	2026-05-15	RUA ANTONIO SILVA DE	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263156	2026-05-15	AVENIDA FRANCISCO	Parque Ipê	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263164	2026-05-15	Estrada da Cavalaria (Rua	Pampalona	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263163	2026-05-15	1426 1426 - AV. ASA	Asa Branca	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263162	2026-05-15	ESTRADA VELHA DE SÃO	Asa Branca	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263161	2026-05-15	AVENIDA ADENIL	Brasília	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263144	2026-05-15	Rua Manoel Alves	Ponto Central	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263159	2026-05-15	RUA OLÍMPIO VITAL	Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263158	2026-05-15	BARROQUINHA	Centro	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263143	2026-05-15	RUA MANOEL ALVES	Ponto Central	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263157	2026-05-15	Avenida Presidente	Brasília	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263153	2026-05-15	RUA TOCANTINS	Santa Mônica	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263154	2026-05-15	Avenida Antônio Sérgio	Santo Antônio dos	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263152	2026-05-15	RUA FREI CASTORANO	Capuchinhos	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263151	2026-05-15	AVENIDA PRES DUTRA	Capuchinhos	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263150	2026-05-15	Santa Mônica, Santo	Santa Mônica	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263149	2026-05-15	Avenida Pres. Dutra	Santa Mônica	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263148	2026-05-15	Avenida Presidente	Santa Mônica	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263147	2026-05-15	Av. Nóide Cerqueira	Lagoa Salgada	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263138	2026-05-15	Caminho 2 Feira VI	Campo Limpo	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263146	2026-05-15	PISTA PISTA DE COOPER	Lagoa Salgada	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263121	2026-05-15	Rua Rio Itapemirim	Brasília	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263104	2026-05-15	CAMINHO CAMINHO	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263103	2026-05-15	RUA MORRINHOS	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263133	2026-05-15	POVOADO AGUA	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263102	2026-05-15	RUA MANOEL ALVES	Ponto Central	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263119	2026-05-15	AVENIDA DOUTOR	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263132	2026-05-15	Estrada sem nome	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263073	2026-05-15	AVENIDA JOÃO DURVAL	Ponto Central	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263118	2026-05-15	Avenida Antônio Sérgio	Santo Antônio dos	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263099	2026-05-15	Humildes, Feira de		Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263117	2026-05-15	Avenida Sudene	CIS	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263117	2026-05-15	Avenida Sudene	CIS	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263072	2026-05-15	RUA ALGUSTO DE LIMA	Asa Branca	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263095	2026-05-15	Humildes, Feira de		Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263094	2026-05-15	Estrada do Rosário	Santo Antônio dos	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263131	2026-05-15	Rua Maria Quitéria	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263068	2026-05-15	Caminho 2 Feira VI	Campo Limpo	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263093	2026-05-15	Estrada do Rosário	Santo Antônio dos	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263067	2026-05-15	RUA A	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263129	2026-05-15	Estrada do Besouro	MARIA QUITÉRIA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263116	2026-05-15	TV. TV. DO LIMOEIRO	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263128	2026-05-15	RUA SÃO JOSÉ	MARIA QUITÉRIA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263092	2026-05-15	Humildes, Feira de		Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263091	2026-05-15	RUA PARA FEIRA DE	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263090	2026-05-15	Humildes, Feira de		Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263089	2026-05-15	Rua para Feira de	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263088	2026-05-15	Humildes, Feira de		Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263071	2026-05-15	RUA 3	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263087	2026-05-15	Estrada sem nome	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263086	2026-05-15	ESTRADA LIMOEIRO	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263085	2026-05-15	ESTRADA LIMOEIRO	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263115	2026-05-15	RUA DO TANQUE	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263066	2026-05-15	RUA CONCEICAO	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263065	2026-05-15	RUA JOSE RONALDO	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263114	2026-05-15	RUA DO TANQUE	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263064	2026-05-15	Rua Conceição	MARIA QUITÉRIA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263084	2026-05-15	Humildes, Feira de		Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263083	2026-05-15	RUA PARA FEIRA DE	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263063	2026-05-15	Rua Real	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263082	2026-05-15	ESTR. ESTR. LIMOEIRO-	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263081	2026-05-15	Corredor de Sílvia, Feira		Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263080	2026-05-15	FAZENDA COQUEIRO	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263113	2026-05-15	PRACA DE HUMILDES	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263079	2026-05-15	Estrada sem nome	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263112	2026-05-15	Estrada Limoeiro-	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263062	2026-05-15	Rua Real	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263111	2026-05-15	PRACA DE HUMILDES	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263110	2026-05-15	PRACA DE HUMILDES	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263061	2026-05-15	Rua Conceição	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263060	2026-05-15	RUA SAO JOSE	MARIA QUITÉRIA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263109	2026-05-15	PRACA DE HUMILDES	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263078	2026-05-15	RUA PARA FEIRA DE	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263108	2026-05-15	PRACA DE HUMILDES	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263059	2026-05-15	RUA SAO JOSE	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263070	2026-05-15	RUA SAO JOSE	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263107	2026-05-15	TRAVESSA PRIMEIRA	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263077	2026-05-15	ESTRADA DO LIMOEIRO	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263076	2026-05-15	ESTRADA LIMOEIROS	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263075	2026-05-15	Rua Manoel Lúcio Lopes	Limoeiro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263074	2026-05-15	Rua Olney Alberto São	Limoeiro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263122	2026-05-15	Alameda B	BARAUNAS	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263122	2026-05-15	Alameda B	BARAUNAS	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263057	2026-05-14	AVENIDA GETÚLIO	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263056	2026-05-14	Avenida Getúlio Vargas	Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263055	2026-05-14	AVENIDA GETÚLIO	Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263039	2026-05-14	RUA MONSENHOR	Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263037	2026-05-14	RUA MONSENHOR	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263038	2026-05-14	Rua Monsenhor Mário	Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263054	2026-05-14	Avenida Getúlio Vargas	Centro	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263053	2026-05-14	Av. Nóide Cerqueira	SIM	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263052	2026-05-14	RUA VICTOR MOREIRA	SIM	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263051	2026-05-14	RUA SÃO JOÃO	SIM	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263049	2026-05-14	CONCEIÇÃO	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263048	2026-05-14	CONCEIÇÃO	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263036	2026-05-14	Av. Nóide Cerqueira	Lagoa Salgada	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263035	2026-05-14	Av. Nóide Cerqueira	Subaé	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263034	2026-05-14	Av. Nóide Cerqueira	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263047	2026-05-14	RUA SANTOS	CASEB	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263046	2026-05-14	Rua Serrolândia	CASEB	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263045	2026-05-14	Praça da Serra	CASEB	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263044	2026-05-14	Rua Xanxere, Santa	Santa Mônica	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263033	2026-05-14	Limoeiro, Subae, Feira de	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263043	2026-05-14	RUA VIRGINOPOLIS	Parque Getúlio Vargas	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263042	2026-05-14	RUA SUZANO	Papagaio	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263041	2026-05-14	Av. Anchieta	Papagaio	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263040	2026-05-14	Avenida Francisco Fraga	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263030	2026-05-14	Rua C-Trinta e Nove,	Muchila	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263029	2026-05-14	Rua Vinte e Cinco de	Muchila	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263028	2026-05-14	Rua Vinte e Cinco de	Muchila	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263027	2026-05-14	Rua Vinte e Cinco de	Muchila	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263023	2026-05-14	RUA NOVA FLORES	Campo Limpo	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262995	2026-05-14	AVENIDA EDUARDO	Cidade Nova	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263000	2026-05-14	CICLOVIA CICLOVIA DO	Lagoa Grande	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262999	2026-05-14	CICLOVIA CICLOVIA DO	Lagoa Grande	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262979	2026-05-14	RUA DO TELEGRAFO	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262978	2026-05-14	RUA DO TELEGRAFO	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262977	2026-05-14	RUA DO TELEGRAFO	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262998	2026-05-14	CICLOVIA CICLOVIA DO	Lagoa Grande	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262997	2026-05-14	CICLOVIA CICLOVIA DO	Lagoa Grande	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263020	2026-05-14	Corredor Antônio		Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263019	2026-05-14	CORREDOR CORREDOR	MATINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262996	2026-05-14	Rua Vitorino Freire	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263017	2026-05-14	CORREDOR CORREDOR	MATINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262994	2026-05-14	AVENIDA EDUARDO	Cidade Nova	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262975	2026-05-14	Loteamento Fazenda	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263016	2026-05-14	ESTRADA ALECRIM	MATINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263015	2026-05-14	ESTRADA ALECRIM	MATINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263014	2026-05-14	ESTRADA ALECRIM	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263013	2026-05-14	ESTRADA ALECRIM	MATINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262993	2026-05-14	RUA HEITOR VILA LOBOS	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263011	2026-05-14	DISTRITO DISTRITO DE	MATINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262974	2026-05-14	AV. AYRTON SENA	Conceição	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262973	2026-05-14	Rua Real	MARIA QUITÉRIA	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262973	2026-05-14	Rua Real	MARIA QUITÉRIA	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262973	2026-05-14	Rua Real	MARIA QUITÉRIA	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262992	2026-05-14	RUA HEITOR VILA LOBOS	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262991	2026-05-14	RUA HEITOR VILA LOBOS	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262970	2026-05-14	RUA JOSIAS RODRIGUES	Papagaio	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262969	2026-05-14	RUA JOSIAS RODRIGUES	Papagaio	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263007	2026-05-14	Estrada sem nome	MATINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262990	2026-05-14	RUA HEITOR VILA LOBOS	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262965	2026-05-14	Estrada sem nome	GOV. JOAO DURVAL	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262989	2026-05-14	RUA HEITOR VILA LOBOS	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262968	2026-05-14	AVENIDA DOS	Papagaio	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262988	2026-05-14	RUA HEITOR VILA LOBOS	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262987	2026-05-14	RUA HEITOR VILA LOBOS	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263005	2026-05-14	ESTRADA POVOADO	MATINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262959	2026-05-14	AV. TRANSNORDESTINA,	Parque Ipê	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262964	2026-05-14	Estrada de Santa Luzia,	Subaé	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262986	2026-05-14	RUA JOSÉ AMERICO	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
262963	2026-05-14	Estrada de Santa Luzia,	Subaé	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262962	2026-05-14	Estrada de Santa Luzia,	Subaé	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262961	2026-05-14	Estrada de Santa Luzia,	Subaé	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262958	2026-05-14	RUA PARQUE	Parque Ipê	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262960	2026-05-14	Estrada de Santa Luzia,	Subaé	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262985	2026-05-14	RUA HEITOR VILA LOBOS	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262984	2026-05-14	RUA HEITOR VILA LOBOS	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262983	2026-05-14	RUA CARRALHO	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262957	2026-05-14	RUA CAMPO GRANDE	Parque Ipê	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262982	2026-05-14	RUA JOSÉ AMERICO	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262981	2026-05-14	RUA HEITOR VILA LOBOS	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262967	2026-05-14	Estrada de Santa Luzia,	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262956	2026-05-14	RUA CAMPO GRANDE	Parque Ipê	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262955	2026-05-14	Estrada de Santa Luzia,	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262954	2026-05-14	Estrada de Santa Luzia,	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262950	2026-05-14	RUA GRENAL	Parque Ipê	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262953	2026-05-14	Estrada sem nome	GOV. JOAO DURVAL	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262949	2026-05-14	Avenida Transnordestina	Parque Ipê	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262952	2026-05-14	Estrada sem nome	GOV. JOAO DURVAL	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262948	2026-05-14	RUA AMARALINA	Gabriela	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262951	2026-05-14	Estrada sem nome	GOV. JOAO DURVAL	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262947	2026-05-14	Estrada de Santa Luzia,	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262946	2026-05-14	Estrada de Santa Luzia,	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262945	2026-05-14	Estrada de Santa Luzia,	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262942	2026-05-14	RUA SITIO NOVO	Pampalona	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262944	2026-05-14	Estrada de Santa Luzia,	Subaé	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262966	2026-05-14	Praça Dom Pedro,	Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262938	2026-05-13	Avenida João Durval	CASEB	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262937	2026-05-13	Avenida João Durval	Ponto Central	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262925	2026-05-13	TV. TV. TUPIRANDI	35º BI	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262936	2026-05-13	AVENIDA JOÃO DURVAL	OLHOS D AGUA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
262924	2026-05-13	ROD. ROD. ENGENHEIRO	35º BI	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262941	2026-05-13	ESTRADA DHAMA	Registro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262940	2026-05-13	RUA JAIBA	Registro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262935	2026-05-13	CAMINHO CAMINHO	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262934	2026-05-13	Avenida Sudene	CIS	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262933	2026-05-13	Avenida Eduardo Fróes	Gabriela	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262932	2026-05-13	Avenida Ayrton Senna da	Mangabeira	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262923	2026-05-13	BR-116 BR-116	Vale do Jacuípe	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262922	2026-05-13	BR-116 BR-116	Vale do Jacuípe	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262931	2026-05-13	Avenida Antônio Sérgio	Santo Antônio dos	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262921	2026-05-13	Pampalona, Feira de	Pampalona	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262920	2026-05-13	BR-116 BR-116	Vale do Jacuípe	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262919	2026-05-13	Pampalona, Feira de	Pampalona	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262918	2026-05-13	BR-116 BR-116	Vale do Jacuípe	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262917	2026-05-13	BR-116 BR-116	Vale do Jacuípe	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262916	2026-05-13	RODOVIA RODOVIA	Vale do Jacuípe	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262930	2026-05-13	AVENIDA DOUTOR	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262915	2026-05-13	RODOVIA RODOVIA	Vale do Jacuípe	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262914	2026-05-13	CONCEIÇÃO,	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262910	2026-05-13	Estrada sem nome	Vale do Jacuípe	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262909	2026-05-13	Estrada sem nome	Vale do Jacuípe	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262908	2026-05-13	BR-116 BR-116	Vale do Jacuípe	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262907	2026-05-13	BR-116 BR-116	Vale do Jacuípe	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262913	2026-05-13	RUA SEM	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262912	2026-05-13	Parque Ipê, Mangabeira,	Parque Ipê	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262911	2026-05-13	PARQUE PARQUE IPÊ	Parque Ipê	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262929	2026-05-13	Alameda B	BARAUNAS	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262892	2026-05-13	R. Unai	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262903	2026-05-13	ESTRADA DO FRANCÊS	MANTIBA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262891	2026-05-13		Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262890	2026-05-13	R. Unai	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
262889	2026-05-13		Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262888	2026-05-13		Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262887	2026-05-13		Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262886	2026-05-13	R. Teresinha Alves	Tomba	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262885	2026-05-13		Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262884	2026-05-13	Rua Quintão	Tomba	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262883	2026-05-13	Rua Quaraí	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262882	2026-05-13	RUA D	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262881	2026-05-13		Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262905	2026-05-13	RUA MANOEL ALVES	Ponto Central	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262900	2026-05-13	ESTR. ESTR. P/ JAGUARÁ	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262904	2026-05-13	CICLOVIA CICLOVIA DO	Lagoa Grande	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262861	2026-05-13		Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262860	2026-05-13	Rua Teresinha Alves	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262859	2026-05-13	Rua Teresinha Alves	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262858	2026-05-13		Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262857	2026-05-13			Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262856	2026-05-13		Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262875	2026-05-13	Av. Nóide Cerqueira	Subaé	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262855	2026-05-13		Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262854	2026-05-13		Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262853	2026-05-13	Rua Teresinha Alves	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262874	2026-05-13	Rua Sao Pedro	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262852	2026-05-13	CONJUNTO CONJUNTO	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262851	2026-05-13	CONJUNTO CONJUNTO	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262850	2026-05-13	CONJUNTO CONJUNTO	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262864	2026-05-13	TRAVESSA PARACATU	Conceição	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262849	2026-05-13	RUA DO TELEGRAFO	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262848	2026-05-13	CONJUNTO CONJUNTO	Tomba	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262847	2026-05-13	CONJUNTO CONJUNTO	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262846	2026-05-13	CONJUNTO CONJUNTO	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
262865	2026-05-13	Rua Rodão Alves Brasil	Tomba	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262845	2026-05-13	R. Rodão Alves Brasil	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262863	2026-05-13	Avenida Iguatemi	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262844	2026-05-13	R. Rodão Alves Brasil	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262843	2026-05-13	Rua Umuarama	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262842	2026-05-13		Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262897	2026-05-13	Estrada sem nome	DISTRITO BONFIM DA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262841	2026-05-13	Rua Rodão Alves Brasil	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262840	2026-05-13		Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262839	2026-05-13	R. Rodão Alves Brasil	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262838	2026-05-13	R. Rodão Alves Brasil	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262837	2026-05-13	R. Povo	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262896	2026-05-13	Jaguara, Feira de		Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262836	2026-05-13	R. Rodão Alves Brasil	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262835	2026-05-13	R. Rodão Alves Brasil	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262862	2026-05-13	ESTRADA DO FRANCÊS	Papagaio	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262834	2026-05-13		Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262833	2026-05-13		Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262832	2026-05-13	RUA JUPIA	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262831	2026-05-13	RUA JUCARI	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262828	2026-05-13			Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262827	2026-05-13	Rua D	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262826	2026-05-13	R. Constituinte	Tomba	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262830	2026-05-13	Avenida Ayrton Senna da	Mangabeira	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262825	2026-05-13	Avenida Deputado	CIS	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262824	2026-05-13	Tv. 2 Rod Ba	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262895	2026-05-13	Estrada sem nome	DISTRITO BONFIM DA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262823	2026-05-13		Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262822	2026-05-13	R - Tv. Roldão Alves	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262821	2026-05-13	Rua União da Vitória	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262820	2026-05-13	Rua União da Vitória	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
262894	2026-05-13	Estrada sem nome	DISTRITO BONFIM DA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262829	2026-05-13	Avenida Sete Lagoas	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262819	2026-05-13	Rua União da Vitória	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262818	2026-05-13	Rua União da Vitória	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262893	2026-05-13	Estrada sem nome	DISTRITO BONFIM DA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262817	2026-05-13		Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262816	2026-05-13		Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262814	2026-05-13	R. União da Vitória	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262815	2026-05-13	AVENIDA FRANCISCO	Cidade Nova	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262811	2026-05-13	R. B - São Gonçalo dos	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262813	2026-05-13	Estrada sem nome	DISTRITO BONFIM DA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262870	2026-05-13	Av. Nóide Cerqueira	SIM	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262869	2026-05-13	Av. Nóide Cerqueira	Lagoa Salgada	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262809	2026-05-13	1ª Travessa Regina Regis	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262808	2026-05-13	Rua Jean Félix	Tomba	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262868	2026-05-13	Av. Nóide Cerqueira	Lagoa Salgada	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262807	2026-05-13	R. Jean Félix	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262810	2026-05-13	Caminho 2 Feira VI	Campo Limpo	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262806	2026-05-13		Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262804	2026-05-13	Travessa Regina Régis	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262867	2026-05-13	PISTA PISTA DE COOPER	Lagoa Salgada	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262803	2026-05-13	Rua Constituinte	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262802	2026-05-13	Rua Constituinte	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262801	2026-05-13	Rua Constituinte	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262866	2026-05-13	RUA SAO MIGUEL DOS	Santa Mônica	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262799	2026-05-12	Av. Rio de Janeiro	Pedra do Descanso	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262796	2026-05-12	RUA PORTO SEGURO	Jardim Cruzeiro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262795	2026-05-12	Rua Castro Alves	Serraria Brasil	Fora do escopo do cor	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262785	2026-05-12	RUA JOSÉ TAVARES	Baraúna	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262792	2026-05-12	Avenida Nóide	SIM	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262791	2026-05-12	PISTA PISTA DE COOPER	Lagoa Salgada	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
262790	2026-05-12	Av. Nóide Cerqueira	Lagoa Salgada	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262789	2026-05-12	PISTA PISTA DE COOPER	Lagoa Salgada	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262788	2026-05-12	PISTA PISTA DE COOPER	Lagoa Salgada	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262787	2026-05-12	PISTA PISTA DE COOPER	Lagoa Salgada	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262786	2026-05-12	PISTA PISTA DE COOPER	Lagoa Salgada	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262783	2026-05-12	AVENIDA GETÚLIO	Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262782	2026-05-12	RUA PORTEL	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262781	2026-05-12	CONJUNTO CONJUNTO	Papagaio	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262780	2026-05-12	CONJUNTO CONJUNTO	Papagaio	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262779	2026-05-12	CONJUNTO CONJUNTO	Papagaio	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262778	2026-05-12	CONJUNTO CONJUNTO	Papagaio	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262777	2026-05-12	Rua Papagaio	Papagaio	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262775	2026-05-12	Rua Rubens Francisco	Papagaio	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262774	2026-05-12	Rua Rubens Francisco	Parque Ipê	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262773	2026-05-12	Rua Rubens Francisco	Parque Ipê	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262772	2026-05-12	Rua Rubens Francisco	Parque Ipê	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262771	2026-05-12	Rua Rubens Francisco	Parque Ipê	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262770	2026-05-12	Rua Rubens Francisco	Parque Ipê	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262769	2026-05-12	Rua Rubens Francisco	Papagaio	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262768	2026-05-12	Rua Rubens Francisco	Papagaio	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262766	2026-05-12	Alameda Cinco	Campo Limpo	Fora do escopo do cor	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262765	2026-05-12	RUA JOANA PEREIRA	Pampalona	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262797	2026-05-12	Rua Real	MARIA QUITÉRIA	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262763	2026-05-12	FAZENDA IMBUZEIRO	Asa Branca	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262741	2026-05-12	Caminho 2 Feira VI	Campo Limpo	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262749	2026-05-12	AVENIDA GETÚLIO	Centro	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262740	2026-05-12	Rua Porto das Magnólias	Papagaio	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262739	2026-05-12	RUA PORTO DAS	Papagaio	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262747	2026-05-12	RUA TEIXEIRA DE	São João	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262738	2026-05-12	RUA PORTO DAS	Papagaio	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262737	2026-05-12	RUA PORTO DAS	Papagaio	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
262736	2026-05-12	Rua Porto das Magnólias	Papagaio	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262735	2026-05-12	Rua Porto das Angélicas	Papagaio	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262734	2026-05-12	Estrada do Papagaio	Papagaio	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262731	2026-05-12	RUA RENACER	Asa Branca	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262733	2026-05-12	Estrada do Papagaio	Papagaio	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262730	2026-05-12	RUA 1 LOT NOVA	Asa Branca	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262757	2026-05-12	VIA VIA MARGINAL	Lagoa Salgada	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262728	2026-05-12	RUA JURACY	Ponto Central	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262726	2026-05-12	Alameda B	BARAUNAS	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262750	2026-05-12	RUA JAPÃO	São João	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262722	2026-05-12	RUA E	Parque Ipê	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262755	2026-05-12	VIA VIA MARGINAL	Santo Antônio dos	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262724	2026-05-12	RUA RIO TAPAJÓS	Brasília	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262721	2026-05-12	RUA JERICOACARA	Papagaio	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262720	2026-05-12	RUA CARMO DE MINAS	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262754	2026-05-12	VIA VIA MARGINAL	SIM	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262719	2026-05-12	RUA CAPITAO ENEAS	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262716	2026-05-12	Rua Padre Nóbrega, São	São João	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262715	2026-05-12	RUA JAPÃO	São João	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262714	2026-05-12	RUA PADRE NÓBREGA	São João	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262712	2026-05-12	AVENIDA DOUTOR	Conceição	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262753	2026-05-12	VIA VIA MARGINAL	Santo Antônio dos	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262753	2026-05-12	VIA VIA MARGINAL	Santo Antônio dos	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262711	2026-05-12	RUA DA VITÓRIA	Ponto Central	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262743	2026-05-12	RUA UNNAMED ROAD	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262751	2026-05-12	VIA VIA MARGINAL	Lagoa Salgada	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262710	2026-05-12	Avenida Iguatemi	Mangabeira	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262709	2026-05-12	Rua Bela Vista de Goiás	Lagoa Salgada	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262707	2026-05-12	CAMINHO CAMINHO	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262708	2026-05-12	RUA A	Muchila	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262706	2026-05-12	CAMINHO CAMINHO F I	Muchila	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
262705	2026-05-12	RUA L	Muchila	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262704	2026-05-12	Caminho B IV, Muchila,	Muchila	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262703	2026-05-12	CAMINHO CAMINHO B	Muchila	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262702	2026-05-12	RUA ARACÍ	Jardim Cruzeiro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262701	2026-05-12	RUA PORTO SEGURO	Jardim Cruzeiro	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262681	2026-05-11	Rua Lençóis,	BARROQUINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262680	2026-05-11	AVENIDA FRANCISCO	Cidade Nova	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262694	2026-05-11	RUA ELOHIM	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262679	2026-05-11	AVENIDA FRANCISCO	Cidade Nova	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262693	2026-05-11	RUA PAPA JOÃO	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262692	2026-05-11	Rua Saturno	Jardim Acácia	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262691	2026-05-11	Avenida João Durval	Muchila	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262690	2026-05-11	Avenida João Durval	EUCALIPTO	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262688	2026-05-11	RUA ARAGUARI	OLHOS D AGUA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262687	2026-05-11	RUA ARAUJO PINHO	OLHOS D AGUA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262686	2026-05-11	TRAVESSA JOÃO	Brasília	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262678	2026-05-11	RUA SALES BARBOSA	Centro	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262685	2026-05-11	RUA FELINTO MARQUES	Brasília	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262683	2026-05-11	Rua Nove	Brasília	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262676	2026-05-11	RUA D	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262682	2026-05-11	AV. MATHIAS	CIS	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262675	2026-05-11	Rua D, Feira V, Feira de	FEIRA V	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262674	2026-05-11	Rua D, Feira V, Feira de	FEIRA V	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262673	2026-05-11	TRAVESSA BALIZA	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262666	2026-05-11	RUA BEM-TE-VI	Pedra do Descanso	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262665	2026-05-11	PEDRA PEDRA DO	Pedra do Descanso	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262672	2026-05-11	Rua Mairinque	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262671	2026-05-11	Rua Natividade	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262670	2026-05-11	Rua Itaveira	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262669	2026-05-11	Rua Mananguape	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262664	2026-05-11	Rua Bem-te-vi	Pedra do Descanso	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
262668	2026-05-11	Rua Mamboré	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262667	2026-05-11	RUA MARILANDIA	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262663	2026-05-11	PEDRA PEDRA DO	Pedra do Descanso	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262650	2026-05-11	AVENIDA MARIA	São João	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262649	2026-05-11	RUA PROFESSOR	São João	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262645	2026-05-11	Rua Castro Alves	Serraria Brasil	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262648	2026-05-11	AVENIDA GETÚLIO	Parque Getúlio Vargas	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262655	2026-05-11	Rodovia Engenheiro	BR 324	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262647	2026-05-11	AVENIDA GETÚLIO	Parque Getúlio Vargas	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262646	2026-05-11	ESTRADA DA CABRITA	CIS	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262618	2026-05-11	Avenida Eduardo Fróes	Gabriela	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262638	2026-05-11	CONJUNTO CONJUNTO	Papagaio	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262617	2026-05-11	Loteamento Tangara	Gabriela	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262637	2026-05-11	ESTRADA DA OLARIA	Papagaio	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262636	2026-05-11	ESTRADA DA OLARIA	Papagaio	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262635	2026-05-11	ESTRADA DA OLARIA	Papagaio	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262634	2026-05-11	ESTRADA DA OLARIA	Papagaio	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262633	2026-05-11	ESTRADA DA OLARIA	Papagaio	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262632	2026-05-11	Estrada Espelho D'agua	Papagaio	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262662	2026-05-11	PRAÇA DOM PEDRO	Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262630	2026-05-11	BR-116	MARIA QUITÉRIA	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262629	2026-05-11		35º BI	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262628	2026-05-11	Maria Quitéria, Feira de		Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262627	2026-05-11		35º BI	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262626	2026-05-11	Estrada de Água Grande		Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262616	2026-05-11	RUA A	Muchila	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262625	2026-05-11	Avenida Quitéria Alvin	Asa Branca	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262624	2026-05-11	Avenida Quitéria Alvin	Asa Branca	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262615	2026-05-11	RUA ARAUJO PINHO	OLHOS D AGUA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262613	2026-05-11	Alameda Cinco	Campo Limpo	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262653	2026-05-11	Avenida Eduardo Fróes	Calumbi	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
262661	2026-05-11	Rodovia Engenheiro	BR 324	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262614	2026-05-11	AV. MATHIAS	CIS	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262611	2026-05-11	Estrada sem nome	HUMILDES	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262603	2026-05-11	Estrada de São Gonçalo	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262602	2026-05-11	Estrada sem nome	HUMILDES	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262609	2026-05-11	PARQUE PARQUE	CIS	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262608	2026-05-11	PARQUE PARQUE	CIS	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262607	2026-05-11	PARQUE PARQUE	CIS	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262657	2026-05-11	Rua Rubens Francisco	Parque Ipê	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262654	2026-05-11	Rodovia Santos Dumont	Muchila	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262619	2026-05-11	RUA 25 DE DEZEMBRO	Baraúna	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262597	2026-05-10	Rua Salmo 25	Tomba	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262596	2026-05-10			Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262594	2026-05-10	RUA 3	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262590	2026-05-10	RUA 4 LOT NOVA	Asa Branca	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262585	2026-05-09	RUA VISCOMDE. DE	Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262584	2026-05-09	Rua Viscomde. de	BARROQUINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262583	2026-05-09	RUA PORTO VELHO	Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262582	2026-05-09	RUA INTENDENTE FREIRE	Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262581	2026-05-09	RUA VITÓRINO GOUVÊIA	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262580	2026-05-09	Rua Intendente Rui	Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262579	2026-05-09	AVENIDA MARIA	Ponto Central	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262573	2026-05-09	RUA MACARANI	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262572	2026-05-09	Rua Belém	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262571	2026-05-09	AVENIDA MARIA	Ponto Central	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262565	2026-05-09	AVENIDA GETÚLIO	Ponto Central	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262564	2026-05-09	RUA JOSÉ BONIFÁCIO	Ponto Central	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262560	2026-05-09	Rodovia Santos Dumont,	Pampalona	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262559	2026-05-09	Rodovia Santos Dumont,	Pampalona	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262563	2026-05-09	AVENIDA GETÚLIO	Parque Getúlio Vargas	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262555	2026-05-09	ESTRADA DA MATINHA	MATINHA	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
262554	2026-05-09	POVOADO OLHOS D	MATINHA	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262561	2026-05-09	ESTRADA DA MALHADA	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262552	2026-05-09	RUA SÃO ROQUE	Parque Getúlio Vargas	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262552	2026-05-09	RUA SÃO ROQUE	Parque Getúlio Vargas	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262551	2026-05-09	RUA VIRGINOLOS	Parque Getúlio Vargas	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262551	2026-05-09	RUA VIRGINOLOS	Parque Getúlio Vargas	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262546	2026-05-09	Rodovia Engenheiro	BR 324	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262524	2026-05-08	Rua Petronília Angélica	BARROQUINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262523	2026-05-08	AVENIDA TOMÉ DE	Rua Nova	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262541	2026-05-08	Rua Faustino Dias Lima	Queimadinha	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262540	2026-05-08	RUA MATO GROSSO	Queimadinha	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262539	2026-05-08	AVENIDA JOSÉ FALCÃO	Queimadinha	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262538	2026-05-08	RUA VEREADOR	Centro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262537	2026-05-08	Calumbi, Santana, Feira		Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262516	2026-05-08	Subae, Feira de Santana,	Subaé	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262515	2026-05-08	Subae, Feira de Santana,	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262536	2026-05-08	Rua Santos Reis	Cruzeiro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262535	2026-05-08	Rua Perolina Angélica da	Cruzeiro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262534	2026-05-08	Rua Santos Reis	Cruzeiro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262533	2026-05-08	Rua Santos Reis	Cruzeiro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262532	2026-05-08	Rua Santos Reis	Cruzeiro	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262531	2026-05-08	Rua Santos Reis	Cruzeiro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262514	2026-05-08	Subae, Feira de Santana,	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262530	2026-05-08	Praça Senhor do Bonfim,	BARROQUINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262512	2026-05-08	Subae, Feira de Santana,	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262529	2026-05-08	Rua Barão Homem de	Parque Ipê	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262511	2026-05-08	Subae, Feira de Santana,	Subaé	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262527	2026-05-08	RUA MANDIRITUBA	Parque Ipê	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262526	2026-05-08	PARQUE PARQUE IPÊ	Parque Ipê	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262525	2026-05-08	PARQUE PARQUE IPÊ	Parque Ipê	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262522	2026-05-08	Subae, Feira de Santana,	Subaé	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026
Responsável: Conecta Feira de Santana - SA
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026
Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
262521	2026-05-08	Subae, Feira de Santana,	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262520	2026-05-08	Subae, Feira de Santana,	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262528	2026-05-08	CONJUNTO CONJUNTO	Papagaio	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
262519	2026-05-08	Subae, Feira de Santana,	Subaé	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262510	2026-05-08	RUA BARRA DOS	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262509	2026-05-08	RUA PORTUGUESA DE	Parque Ipê	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262503	2026-05-08	RUA DOUTOR JOAQUIM	Sobradinho	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262493	2026-05-08	ESTRADA PRINCIPAL DE	JAIBA	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262492	2026-05-08	RUA IBAPINA	Mangabeira	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262491	2026-05-08	Rua Ibiapina	Mangabeira	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262490	2026-05-08	RUA IBAPINA	Mangabeira	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262489	2026-05-08	RUA IBAPINA	Mangabeira	Instalar Plaqueta	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262488	2026-05-08	RUA IBAPINA	Mangabeira	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262502	2026-05-08	RUA ALGAROBA	Calumbi	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262487	2026-05-08	CONCEIÇÃO,	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262481	2026-05-08	Calumbi, Santana, Feira		Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262485	2026-05-08	RUA BOA ESPERANÇA	Conceição	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262483	2026-05-08	RUA ANTÔNIO CARLOS	Mangabeira	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262480	2026-05-08	Avenida Eduardo Fróes	Brasília	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262482	2026-05-08	RUA BARRA DOS	Mangabeira	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262457	2026-05-08	ALAMEDA ALAMEDA	Cidade Nova	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262456	2026-05-08	Alameda dos	Cidade Nova	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262455	2026-05-08	ALAMEDA ALAMEDA	Cidade Nova	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262454	2026-05-08	RUA CARLOS ALBERTO	Cidade Nova	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262453	2026-05-08	RUA ESPATÓDIAS	Cidade Nova	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262452	2026-05-08	Loteamento Tangara	Gabriela	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262496	2026-05-08	Jaíba, Feira de Santana,		Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262494	2026-05-08	ESTRADA DA MALHADA	MATINHA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262448	2026-05-08	RUA JOSÉ TAVARES	Baraúna	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262439	2026-05-07	BR-324 - Santa Monica	Santa Mônica	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262437	2026-05-07	Via Marginal, 35 BI, Feira		Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262446	2026-05-07	Avenida Ayrton Senna,	FEIRA V	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262436	2026-05-07	Rua São Miguel dos	Santa Mônica	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262445	2026-05-07	Avenida Ayrton Senna,	FEIRA V	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
262435	2026-05-07	BA-513 BA-513	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262434	2026-05-07	BA-513 BA-513	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262433	2026-05-07	BA-513 BA-513	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262432	2026-05-07	ESTR. ESTR. LIMOEIRO-	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262431	2026-05-07	ESTR. ESTR. LIMOEIRO	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262430	2026-05-07	ESTR. ESTR. LIMOEIRO	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262447	2026-05-07	RUA ELPÍDIO NOVA	São João	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262429	2026-05-07	ESTRADA PARA TERRA	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262442	2026-05-07	RUA AMARALINA	Pampalona	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262428	2026-05-07	RUA PARA FEIRA DE	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262440	2026-05-07	Rua Sítio Novo	Pampalona	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262425	2026-05-07	RUA UNNAMED ROAD	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262424	2026-05-07	RUA CORREDOR DO	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262423	2026-05-07	Rua Corredor do	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262422	2026-05-07	RUA JEOVA	HUMILDES	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262419	2026-05-07	Calumbi, Santana, Feira		Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262421	2026-05-07	R. Nova Esperança	SIM	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262420	2026-05-07	Pista de Cooper, SIM,	SIM	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262418	2026-05-07	Rua Pau Darco, Santana,		Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262417	2026-05-07	Av. Rio de Janeiro	Pedra do Descanso	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262416	2026-05-07	RUA FAZENDA DE CIMA	Nova Esperança	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262414	2026-05-07	Estrada sem nome	TIQUARUÇU	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262413	2026-05-07	ESTRADA DE SANTA INÊS	TIQUARUÇU	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262406	2026-05-07	Estrada sem nome	GOV. JOAO DURVAL	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262412	2026-05-07	COMUNIDADE CATITU	TIQUARUÇU	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262405	2026-05-07	ESTRADA VELHA FEIRA	JAGUARA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262404	2026-05-07	Estrada do Caroá	Vale do Jacuípe	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262397	2026-05-07	RUA CARMO DE MINAS	Conceição	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262396	2026-05-07	RUA ROCHA POMBO	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262395	2026-05-07	CONCEIÇÃO,	Conceição	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262394	2026-05-07	CONCEIÇÃO,	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
262390	2026-05-07	RUA CRUZEIRO DO	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262389	2026-05-07	RUA CARVALHO	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262410	2026-05-07	AVENIDA ANCHIETA	JAIBA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262387	2026-05-07	RUA FRANCA	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262409	2026-05-07	AVENIDA ANCHIETA	JAIBA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262385	2026-05-07	AVENIDA JOÃO DURVAL	CASEB	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262400	2026-05-07		GOV. JOAO DURVAL	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262399	2026-05-07		GOV. JOAO DURVAL	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262384	2026-05-07	AVENIDA MARIA	Queimadinha	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262398	2026-05-07		GOV. JOAO DURVAL	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262383	2026-05-07	Rua Sítio Novo	Pampalona	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262382	2026-05-07	RUA JOSÉ MOREIRA DIAS	Gabriela	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262393	2026-05-07		GOV. JOAO DURVAL	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262391	2026-05-07		GOV. JOAO DURVAL	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262415	2026-05-07	Avenida Eduardo Fróes	Brasília	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262407	2026-05-07	ESTRADA DA MALHADA	MATINHA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262377	2026-05-07	RUA JOSÉ TAVARES	Baraúna	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262376	2026-05-07	AVENIDA DO CANAL	Baraúna	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262375	2026-05-07	AVENIDA RIACHUELO	Baraúna	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262374	2026-05-06	AVENIDA RIACHUELO	Baraúna	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262367	2026-05-06	AVENIDA DO CANAL	Baraúna	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262366	2026-05-06	RUA AEROPORTO	Campo Limpo	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262363	2026-05-06	AVENIDA PRIMAVERA	Pampalona	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262362	2026-05-06	RUA SIMPLES	Campo do Gado Novo	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262373	2026-05-06	Avenida Getúlio Vargas	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262372	2026-05-06	Avenida Getúlio Vargas	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262371	2026-05-06	Avenida Getúlio Vargas	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262370	2026-05-06	Avenida Getúlio Vargas	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262361	2026-05-06	AVENIDA HOMERO	Gabriela	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262369	2026-05-06	Avenida Getúlio Vargas	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262368	2026-05-06	Avenida Getúlio Vargas	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
262360	2026-05-06	RUA VILEBALDO JOSÉ	Gabriela	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262359	2026-05-06	Avenida Getúlio Vargas	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262358	2026-05-06	RUA BOTICÁRIO	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262355	2026-05-06	AVENIDA HOMERO	Gabriela	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262354	2026-05-06	Rua José Flantildes	Gabriela	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262353	2026-05-06	RUA JOSE FLANTILDES	Gabriela	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262357	2026-05-06	Aeroporto, Mangabeira,	Aeroporto	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262352	2026-05-06	AVENIDA HOMERO	Gabriela	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262356	2026-05-06	Rua Bonsucesso	Aeroporto	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262351	2026-05-06	AVENIDA DOUTOR	Registro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262348	2026-05-06	Avenida Eduardo Fróes	Gabriela	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262347	2026-05-06	AVENIDA DOS	Papagaio	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262336	2026-05-06	R. Jaguará	MARIA QUITÉRIA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262335	2026-05-06	R. Jaguará	MARIA QUITÉRIA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262304	2026-05-06	Rua Mangaratiba,	Campo Limpo	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262305	2026-05-06	RUA SAO LUCAS	Baraúna	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262334	2026-05-06	Estrada sem nome	MARIA QUITÉRIA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262333	2026-05-06	FAZENDA VENDA NOVA	MARIA QUITÉRIA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262282	2026-05-06	Avenida Antônio Sérgio	Santo Antônio dos	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262332	2026-05-06	POVOADO AGUA	MARIA QUITÉRIA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262281	2026-05-06	RUA JOÃO MANGABEIRA	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262280	2026-05-06	RUA PALESTINA	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262331	2026-05-06	Estrada sem nome	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262319	2026-05-06	RUA CONSELHEIRO	Brasília	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262318	2026-05-06	RUA TOPÁZIO	Brasília	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262317	2026-05-06	RUA PEDRO AMÉRICO DE	Tomba	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262316	2026-05-06	RUA PEDRO AMÉRICO DE	Tomba	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262315	2026-05-06	Rua Macario Barreto	Tomba	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262299	2026-05-06		JAGUARA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262314	2026-05-06	CAMINHO CAMINHO	Tomba	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262313	2026-05-06	CAMINHO CAMINHO	Tomba	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
262298	2026-05-06	ESTRADA DA PINICARIA	JAGUARA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262297	2026-05-06		JAGUARA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262296	2026-05-06		JAGUARA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262295	2026-05-06	FAZENDA FAZENDA	JAGUARA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262330	2026-05-06	Estrada sem nome	MARIA QUITÉRIA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262294	2026-05-06			Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262293	2026-05-06			Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262278	2026-05-06	Rua Orobo	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262292	2026-05-06		JAGUARA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262311	2026-05-06	AVENIDA A UM	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262277	2026-05-06	RUA IBAPINA	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262310	2026-05-06	RUA SALMO TRINTA E	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262276	2026-05-06	RUA IASSANGA	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262275	2026-05-06	RUA SEM	Mangabeira	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262309	2026-05-06	AV. MATHIAS	CIS	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262274	2026-05-06	RUA IBICUI	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262291	2026-05-06	ESTRADA DE JAGUARA À	JAGUARA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262308	2026-05-06	Avenida Sudene	CIS	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262290	2026-05-06	ESTRADA DE JAGUARA À	JAGUARA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262273	2026-05-06	RUA IBICUI	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262272	2026-05-06	Avenida Sete Lagoas	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262288	2026-05-06	Rua São Tomé de Souza,		Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262307	2026-05-06	AVENIDA PRES DUTRA	Brasília	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262271	2026-05-06	CONJUNTO CONJUNTO	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262287	2026-05-06	Estrada de Morrinhos,		Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262286	2026-05-06	Estrada de Morrinhos,		Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262345	2026-05-06	Estr. da Lagoa Salgada -	MATINHA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262306	2026-05-06	AVENIDA PRES DUTRA	Brasília	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262326	2026-05-06	POVOADO CAPIM	MATINHA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262285	2026-05-06	Estrada de Morrinhos,		Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262269	2026-05-06	RUA CAXIAS	Campo Limpo	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
262303	2026-05-06	Estrada sem nome	JAGUARA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262325	2026-05-06	POVOADO NOVA DELI	MATINHA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262266	2026-05-06	Rua Um	Campo Limpo	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262265	2026-05-06	CAMINHO CAMINHO	Campo Limpo	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262268	2026-05-06	AVENIDA NEWTON	São João	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262324	2026-05-06	CAMINHO CAMINHO E	Muchila	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262263	2026-05-06	AVENIDA NEWTON	São João	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262262	2026-05-06	AVENIDA NEWTON	São João	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262323	2026-05-06	RUA N	Muchila	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262322	2026-05-06	RUA DAS MELINDROSAS	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262260	2026-05-06	RUA AMARALINA	Pampalona	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262321	2026-05-06	VIA VIA PRINCIPAL DEZ	Calumbi	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262254	2026-05-05	Rotatória da Avenida	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262259	2026-05-05	AV. EDUARDO FRÓES DA	Gabriela	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262252	2026-05-05	AVENIDA GETÚLIO	Ponto Central	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262258	2026-05-05	Estrada Lagoa das Pedras	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262250	2026-05-05	Centro, Santana, Feira de	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262248	2026-05-05	AV. GETÚLIO VARGAS	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262246	2026-05-05	RUA DESEMBARGADOR	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262246	2026-05-05	RUA DESEMBARGADOR	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262244	2026-05-05	AVENIDA GETÚLIO	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262241	2026-05-05	RUA DA CONCÓRDIA	São João	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262257	2026-05-05	Conjunto João Paulo II,		Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262239	2026-05-05	AVENIDA GETÚLIO	Ponto Central	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262238	2026-05-05	AVENIDA GETÚLIO	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262237	2026-05-05	AVENIDA GETÚLIO	Ponto Central	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262236	2026-05-05	AVENIDA GETÚLIO	Ponto Central	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262235	2026-05-05	AVENIDA GETÚLIO	Ponto Central	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262234	2026-05-05	AVENIDA GETÚLIO	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262256	2026-05-05	Conjunto João Paulo II,		Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262255	2026-05-05	Conjunto João Paulo II,		Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
262233	2026-05-05	Avenida Getúlio Vargas	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262253	2026-05-05	RUA COUTINHO	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262253	2026-05-05	RUA COUTINHO	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262232	2026-05-05	Rua A	Cidade Nova	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262251	2026-05-05	Rua 7	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262230	2026-05-05	Rua A	Cidade Nova	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262249	2026-05-05	Avenida Antônio Sérgio	Santo Antônio dos	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262247	2026-05-05	RUA CHAPADA DOS	Santo Antônio dos	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262229	2026-05-05			Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262243	2026-05-05	Rua Pax	35º BI	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262228	2026-05-05	Rodovia BA-502	CIS	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262242	2026-05-05	Subae, Feira de Santana,	Subaé	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262226	2026-05-05	RUA SATURNO	Jardim Acácia	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262225	2026-05-05	Avenida Eduardo Fróes	Lagoa Grande	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262225	2026-05-05	Avenida Eduardo Fróes	Lagoa Grande	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262210	2026-05-05	RUA JURACY	Ponto Central	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262209	2026-05-05	AVENIDA GETÚLIO	Centro	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262216	2026-05-05	Rua Everton Raimundo	São João	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262215	2026-05-05	Avenida Newton Vieira	São João	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262214	2026-05-05	Avenida Newton Vieira	São João	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262208	2026-05-05	AVENIDA GETÚLIO	Ponto Central	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262207	2026-05-05	AVENIDA GETÚLIO	Ponto Central	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262224	2026-05-05	CONDOMINIO G	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262213	2026-05-05	Avenida Newton Vieira	São João	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262212	2026-05-05	AVENIDA NEWTON	São João	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262223	2026-05-05	RUA RENATA NOVAIS	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262211	2026-05-05	AVENIDA NEWTON	São João	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262222	2026-05-05	RUA RENATA NOVAIS	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262221	2026-05-05	RUA CA 7 RES SANTA	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262206	2026-05-05	ESTRADA DA CABRITA	CIS	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262192	2026-05-05	Rua Topázio, Eucalipto,	EUCALIPTO	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
262205	2026-05-05	Avenida Eduardo Fróes	Gabriela	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262220	2026-05-05	RUA CA 7 RES SANTA	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262204	2026-05-05	Rua Pará	Queimadinha	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262219	2026-05-05	RUA CA RES SANTA	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262218	2026-05-05	RUA CA	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262217	2026-05-05	CONCEIÇÃO,	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262202	2026-05-05	AVENIDA AYRTON	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262179	2026-05-05	CONCEIÇÃO,	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262178	2026-05-05	1077-1275 - Av. Iguatemi	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262201	2026-05-05	Avenida Antônio Sérgio	Santo Antônio dos	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262177	2026-05-05	CONCEIÇÃO	Mangabeira	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262200	2026-05-05	Rua 4	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262199	2026-05-05	Rua 5	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262176	2026-05-05	RUA SANTO INÁCIO DE	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262187	2026-05-05	Corredor Almeida, Feira		Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262198	2026-05-05	Rua 8	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262185	2026-05-05	Humildes, Feira de		Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262175	2026-05-05	RUA PARATI	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262183	2026-05-05	Travessa Primeira		Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262172	2026-05-05	RUA LAGEDO	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262170	2026-05-05	RUA CHAPADA DOS	Santo Antônio dos	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262174	2026-05-05	Rua Valter Freitas	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262180	2026-05-05	AVENIDA NEWTON	São João	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262173	2026-05-05	Avenida Ayrton Sena	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262171	2026-05-05	AVENIDA FRANCISCO	Cidade Nova	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262168	2026-05-04	Avenida João Durval	Muchila	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262167	2026-05-04	AVENIDA JOÃO DURVAL	OLHOS D AGUA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262161	2026-05-04	Rua Gonçalo Alves,	BARROQUINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262153	2026-05-04	RUA ARTÊMIA PIRES DE	SIM	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262152	2026-05-04	Avenida Eduardo Fróes	Lagoa Grande	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262151	2026-05-04	AVENIDA MARIA	São João	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
262150	2026-05-04	AVENIDA GETÚLIO	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262149	2026-05-04	AVENIDA GETÚLIO	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262148	2026-05-04	AVENIDA GETÚLIO	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262146	2026-05-04	AVENIDA GETÚLIO	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262145	2026-05-04	Avenida Getúlio Vargas	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262143	2026-05-04	Estrada sem nome	Pedra Ferrada	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262133	2026-05-04	AVENIDA ANTÔNIO	CHAPARRAL	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262132	2026-05-04	AVENIDA ANTÔNIO	CHAPARRAL	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262140	2026-05-04	BR-116	MARIA QUITÉRIA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262131	2026-05-04	AVENIDA ANTÔNIO	CHAPARRAL	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262130	2026-05-04	AVENIDA ANTÔNIO	CHAPARRAL	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262139	2026-05-04	BR-116	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262129	2026-05-04	AVENIDA ANTÔNIO	CHAPARRAL	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262138	2026-05-04	Avenida Quitéria Alvin	Asa Branca	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262165	2026-05-04	Av. Nóide Cerqueira	Lagoa Salgada	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262164	2026-05-04	Av. Nóide Cerqueira	SIM	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262135	2026-05-04	RUA ANTONIO SILVA DE	Campo Limpo	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262162	2026-05-04	RUA PARAÍSO	Lagoa Salgada	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262134	2026-05-04	Alameda Cinco	Campo Limpo	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262128	2026-05-04	Avenida Lucilândia	Gabriela	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262090	2026-05-04	RUA MONSEHOR	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262127	2026-05-04	ESTRADA DE ÁGUA	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262126	2026-05-04	RUA 3	MARIA QUITÉRIA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262084	2026-05-04	BR-116	Vale do Jacuípe	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262125	2026-05-04	FAZENDA CARRO	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262124	2026-05-04	ESTRADA FAZENDA	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262083	2026-05-04	BA-052 BA-052	GOV. JOAO DURVAL	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262064	2026-05-04	RUA DO SALVADOR	HUMILDES	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262082	2026-05-04	Endereço não	DISTRITO BONFIM DA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262081	2026-05-04	Estrada sem nome	DISTRITO BONFIM DA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262080	2026-05-04	Endereço não	DISTRITO BONFIM DA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
262079	2026-05-04	Endereço não	DISTRITO BONFIM DA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262118	2026-05-04	Endereço não	DISTRITO BONFIM DA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262078	2026-05-04	Endereço não	DISTRITO BONFIM DA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262062	2026-05-04	RUA ARTÊMIA PIRES DE	SIM	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262077	2026-05-04	Rua Silvano Morais	DISTRITO BONFIM DA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262076	2026-05-04	Rua Silvano Morais	DISTRITO BONFIM DA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262047	2026-05-04	RUA POSTO SÃO	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262075	2026-05-04	Estrada sem nome	DISTRITO BONFIM DA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262122	2026-05-04	CORREDOR CORREDOR	MATINHA	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262074	2026-05-04	Estrada sem nome	DISTRITO BONFIM DA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262073	2026-05-04	Endereço não	DISTRITO BONFIM DA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262072	2026-05-04	Endereço não	DISTRITO BONFIM DA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262056	2026-05-04	Av. Nóide Cerqueira	SIM	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262070	2026-05-04	Endereço não	DISTRITO BONFIM DA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262120	2026-05-04	ESTRADA DA MALHADA	MATINHA	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262069	2026-05-04	Estrada sem nome	DISTRITO BONFIM DA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262068	2026-05-04	Estrada sem nome	DISTRITO BONFIM DA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262067	2026-05-04	BA-499	DISTRITO BONFIM DA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262066	2026-05-04	BA-499	DISTRITO BONFIM DA	Instalar Plaqueta	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262119	2026-05-04	Acesso Um, Feira V, Feira	FEIRA V	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262036	2026-05-03	RUA DO CEMITÉRIO	SIM	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262035	2026-05-03	RUA DO CEMITÉRIO	SIM	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262034	2026-05-03	RUA DO CEMITÉRIO	SIM	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262033	2026-05-03	RUA DO CEMITÉRIO	SIM	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262032	2026-05-03	RUA DO CEMITÉRIO	SIM	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262023	2026-05-02	VIA VIA MARGINAL	Lagoa Salgada	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262022	2026-05-02	TRAVESSA ALTO	Lagoa Salgada	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262008	2026-05-02	AVENIDA GETÚLIO	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262007	2026-05-02	AVENIDA GETÚLIO	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262006	2026-05-02	AVENIDA GETÚLIO	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262005	2026-05-02	Avenida Getúlio Vargas	Centro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Preventiva

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 1473

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
262003	2026-05-02	Rua Rubens Francisco	Papagaio	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262001	2026-05-02	Rua Montenopolis,	Conceição	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262000	2026-05-02	Estrada do Papagaio	Papagaio	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
261999	2026-05-02	ESTR. ESTR. DE SANTA	Papagaio	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
261998	2026-05-02	ESTR. ESTR. DE SANTA	Papagaio	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
261997	2026-05-02	Mangabeira, Feira de	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
261996	2026-05-02	ESTR. ESTR. DE SANTA	Papagaio	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
261995	2026-05-02	ESTR. ESTR. DE SANTA	MANTIBA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
261988	2026-05-02	Rua Colatina, São João,	São João	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
261978	2026-05-01	Avenida Gracindo de	Mangabeira	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
261980	2026-05-01	Estrada sem nome	MANTINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
261973	2026-05-01	AVENIDA HOMERO	Gabriela	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
261972	2026-05-01	ESTRADA PRINCIPAL DE	MANTIBA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos



ANEXO IV

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Modernização e Eficientização

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 73

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
264031	2026-05-29	Rodovia Engenheiro Vasco Filho	HUMILDES	Modernização	Modernização e Eficientização
264017	2026-05-29	Estrada de Terra Durã	HUMILDES	Modernização	Modernização e Eficientização
264017	2026-05-29	Estrada de Terra Durã	HUMILDES	Modernização	Modernização e Eficientização
263968	2026-05-28	Fazenda Soães	JAGUARA	Modernização	Modernização e Eficientização
263967	2026-05-28			Modernização	Modernização e Eficientização
263967	2026-05-28			Modernização	Modernização e Eficientização
263998	2026-05-28	condomínio residencial rio de janeiro 2	Gabriela	Modernização	Modernização e Eficientização
263954	2026-05-28	Estrada sem nome	Vale do Jacuípe	Modernização	Modernização e Eficientização
263905	2026-05-27	Estrada sem nome	MARIA QUITÉRIA	Modernização	Modernização e Eficientização
263905	2026-05-27	Estrada sem nome	MARIA QUITÉRIA	Modernização	Modernização e Eficientização
263904	2026-05-27	Estrada sem nome	MARIA QUITÉRIA	Modernização	Modernização e Eficientização
263904	2026-05-27	Estrada sem nome	MARIA QUITÉRIA	Modernização	Modernização e Eficientização
263903	2026-05-27	Estrada sem nome	MARIA QUITÉRIA	Modernização	Modernização e Eficientização
263903	2026-05-27	Estrada sem nome	MARIA QUITÉRIA	Modernização	Modernização e Eficientização
263902	2026-05-27	ESTRADA OLHO DAGUA DA FORMIGA	MARIA QUITÉRIA	Modernização	Modernização e Eficientização
263902	2026-05-27	ESTRADA OLHO DAGUA DA FORMIGA	MARIA QUITÉRIA	Modernização	Modernização e Eficientização
263899	2026-05-27	ESTRADA FAZENDA MORRO	MARIA QUITÉRIA	Modernização	Modernização e Eficientização
263899	2026-05-27	ESTRADA FAZENDA MORRO	MARIA QUITÉRIA	Modernização	Modernização e Eficientização
263890	2026-05-27	Rua Corredor Da Alegria	MARIA QUITÉRIA	Modernização	Modernização e Eficientização
263886	2026-05-27	Rua Real	MARIA QUITÉRIA	Modernização	Modernização e Eficientização
263886	2026-05-27	Rua Real	MARIA QUITÉRIA	Modernização	Modernização e Eficientização
263886	2026-05-27	Rua Real	MARIA QUITÉRIA	Modernização	Modernização e Eficientização
263886	2026-05-27	Rua Real	MARIA QUITÉRIA	Modernização	Modernização e Eficientização
263886	2026-05-27	Rua Real	MARIA QUITÉRIA	Modernização	Modernização e Eficientização
263886	2026-05-27	Rua Real	MARIA QUITÉRIA	Modernização	Modernização e Eficientização
263886	2026-05-27	Rua Real	MARIA QUITÉRIA	Modernização	Modernização e Eficientização
263886	2026-05-27	Rua Real	MARIA QUITÉRIA	Modernização	Modernização e Eficientização
263886	2026-05-27	Rua Real	MARIA QUITÉRIA	Modernização	Modernização e Eficientização
263886	2026-05-27	Rua Real	MARIA QUITÉRIA	Modernização	Modernização e Eficientização
263834	2026-05-26	Estrada sem nome	JAGUARA	Modernização	Modernização e Eficientização
263833	2026-05-26	Estrada sem nome	JAGUARA	Modernização	Modernização e Eficientização
263830	2026-05-26	Estrada sem nome	JAGUARA	Modernização	Modernização e Eficientização
263828	2026-05-26	Fazenda Gamelerinha		Modernização	Modernização e Eficientização
263827	2026-05-26	Estrada Ipuacu		Modernização	Modernização e Eficientização
263817	2026-05-26	Rua Olney Alberto São Paulo	AVIARIO	Modernização	Modernização e Eficientização
263816	2026-05-26	Rua Olney Alberto São Paulo	AVIARIO	Modernização	Modernização e Eficientização
263815	2026-05-26	Rua Olney Alberto São Paulo	AVIARIO	Modernização	Modernização e Eficientização

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Modernização e Eficientização

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 73

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263764	2026-05-25	Estrada para Cachoeira	DISTRITO BONFIM DA	Modernização	Modernização e Eficientização
263762	2026-05-25	BA-499 - Poço	DISTRITO BONFIM DA	Modernização	Modernização e Eficientização
263761	2026-05-25	Estrada para Cachoeira	DISTRITO BONFIM DA	Modernização	Modernização e Eficientização
263768	2026-05-25	Estrada sem nome	GOV. JOAO DURVAL	Modernização	Modernização e Eficientização
263767	2026-05-25	BR-116	GOV. JOAO DURVAL	Modernização	Modernização e Eficientização
263766	2026-05-25	Estrada sem nome	GOV. JOAO DURVAL	Modernização	Modernização e Eficientização
263765	2026-05-25	Fazenda Cazuza	GOV. JOAO DURVAL	Modernização	Modernização e Eficientização
263763	2026-05-25	BR-116	GOV. JOAO DURVAL	Modernização	Modernização e Eficientização
263386	2026-05-20	Rua Rio Fundo	Brasília	Modernização	Modernização e Eficientização
263385	2026-05-20	Rua Rio Fundo	Brasília	Modernização	Modernização e Eficientização
263384	2026-05-20	Rua Rio de Contas	Brasília	Modernização	Modernização e Eficientização
262976	2026-05-14	Rua Ibiraiaras	Mangabeira	Modernização	Modernização e Eficientização
262976	2026-05-14	Rua Ibiraiaras	Mangabeira	Modernização	Modernização e Eficientização
262928	2026-05-13	Praça Dom Pedro, Centro, Feira de Santana	Centro	Modernização	Modernização e Eficientização
262927	2026-05-13	Praça Dom Pedro, Centro, Feira de Santana	Centro	Modernização	Modernização e Eficientização
262926	2026-05-13	RUA GENERAL CAMARÃO	Centro	Modernização	Modernização e Eficientização
262798	2026-05-12	VIA VIA MARGINAL	Lagoa Salgada	Modernização	Modernização e Eficientização
262767	2026-05-12		35º BI	Modernização	Modernização e Eficientização
262610	2026-05-11	BR-324	AVIARIO	Modernização	Modernização e Eficientização
262545	2026-05-09	Estrada sem nome	GOV. JOAO DURVAL	Modernização	Modernização e Eficientização
262544	2026-05-09	Estrada sem nome	GOV. JOAO DURVAL	Modernização	Modernização e Eficientização
262543	2026-05-09	Estrada sem nome	GOV. JOAO DURVAL	Modernização	Modernização e Eficientização
262508	2026-05-08	Praça Dom Pedro II	Centro	Modernização	Modernização e Eficientização
262505	2026-05-08	PRAÇA DOM PEDRO	Centro	Modernização	Modernização e Eficientização
262479	2026-05-08	Avenida Anchieta		Modernização	Modernização e Eficientização
262474	2026-05-08	Povoado Cadeal 2	MARIA QUITÉRIA	Modernização	Modernização e Eficientização
262464	2026-05-08	Povoado Cadeal 2	MARIA QUITÉRIA	Modernização	Modernização e Eficientização
262463	2026-05-08	Povoado Cadeal 2	MARIA QUITÉRIA	Modernização	Modernização e Eficientização
262460	2026-05-08	Povoado Cadeal 2	MARIA QUITÉRIA	Modernização	Modernização e Eficientização
262459	2026-05-08	Avenida Anchieta		Modernização	Modernização e Eficientização
262458	2026-05-08	Avenida Anchieta		Modernização	Modernização e Eficientização
262403	2026-05-07			Modernização	Modernização e Eficientização
262402	2026-05-07			Modernização	Modernização e Eficientização
262401	2026-05-07			Modernização	Modernização e Eficientização
262392	2026-05-07			Modernização	Modernização e Eficientização
262301	2026-05-06	Estrada para Jaguará	JAGUARA	Modernização	Modernização e Eficientização
262191	2026-05-05	Estrada sem nome	HUMILDES	Modernização	Modernização e Eficientização



ANEXO V

MANUTENÇÃO TELEGESTÃO

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 146

[illegible]

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Telegestão

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 146

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
263287	2026-05-18	Rod. Santos Dumont - Matinha	MATINHA	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263286	2026-05-18	POVOADO SAO CRISTOVAO	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263285	2026-05-18	POVOADO SAO CRISTOVAO	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263284	2026-05-18	COMUNIDADE CATITU	TIQUARUÇU	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263283	2026-05-18	ESTRADA DE SANTA INÊS	TIQUARUÇU	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263282	2026-05-18	RODOVIA RODOVIA SANTOS DUMONT	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263281	2026-05-18	BR-324	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263291	2026-05-18	RODOVIA RODOVIA SANTOS DUMONT	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263280	2026-05-18	RODOVIA RODOVIA SANTOS DUMONT	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263280	2026-05-18	RODOVIA RODOVIA SANTOS DUMONT	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263280	2026-05-18	RODOVIA RODOVIA SANTOS DUMONT	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263279	2026-05-18	POVOADO SAO CRISTOVAO	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263279	2026-05-18	POVOADO SAO CRISTOVAO	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263279	2026-05-18	POVOADO SAO CRISTOVAO	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263278	2026-05-18	POVOADO SAO CRISTOVAO	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263290	2026-05-18	RODOVIA RODOVIA SANTOS DUMONT	MARIA QUITÉRIA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263292	2026-05-18	BR-116	MATINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263289	2026-05-18	BR-116	MATINHA	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263289	2026-05-18	BR-116	MATINHA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
263145	2026-05-15	Av. Getúlio Vargas	Ponto Central	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263145	2026-05-15	Av. Getúlio Vargas	Ponto Central	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263155	2026-05-15	AVENIDA JOÃO DURVAL CARNEIRO	São João	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263155	2026-05-15	AVENIDA JOÃO DURVAL CARNEIRO	São João	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263155	2026-05-15	AVENIDA JOÃO DURVAL CARNEIRO	São João	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
263026	2026-05-14	RUA VINTE E CINCO DE DEZEMBRO	Muchila	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262756	2026-05-12	MARGINAL MARGINAL EDUARDO FROES DA MOTA	Lagoa Grande	Atendido	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262700	2026-05-11	Rodovia Engenheiro Vasco Filho - Br 324	BR 324	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262699	2026-05-11	Rodovia Engenheiro Vasco Filho - Br 324	BR 324	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262698	2026-05-11	Rodovia Engenheiro Vasco Filho - Br 324	BR 324	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262697	2026-05-11	Rodovia Engenheiro Vasco Filho - Br 324	BR 324	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262697	2026-05-11	Rodovia Engenheiro Vasco Filho - Br 324	BR 324	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262696	2026-05-11	Rodovia Engenheiro Vasco Filho - Br 324	BR 324	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262696	2026-05-11	Rodovia Engenheiro Vasco Filho - Br 324	BR 324	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262695	2026-05-11	RODOVIA RODOVIA ENGENHEIRO VASCO FILHO	Subaé	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262695	2026-05-11	RODOVIA RODOVIA ENGENHEIRO VASCO FILHO	Subaé	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262695	2026-05-11	RODOVIA RODOVIA ENGENHEIRO VASCO FILHO	Subaé	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262689	2026-05-11	AVENIDA JOÃO DURVAL CARNEIRO	OLHOS D AGUA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262689	2026-05-11	AVENIDA JOÃO DURVAL CARNEIRO	OLHOS D AGUA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262689	2026-05-11	AVENIDA JOÃO DURVAL CARNEIRO	OLHOS D AGUA	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262677	2026-05-11	AVENIDA JOÃO DURVAL CARNEIRO	São João	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262444	2026-05-07	AVENIDA JOÃO DURVAL CARNEIRO	Ponto Central	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262350	2026-05-06	RUA ARTÊMIA PIRES DE FREITAS	Registro	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262350	2026-05-06	RUA ARTÊMIA PIRES DE FREITAS	Registro	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Telegestão

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 146

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
262231	2026-05-05	RUA H	35º BI	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262231	2026-05-05	RUA H	35º BI	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262231	2026-05-05	RUA H	35º BI	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262227	2026-05-05	Rua Operários	CIS	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262160	2026-05-04	RUA JAIBA	Registro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262160	2026-05-04	RUA JAIBA	Registro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262160	2026-05-04	RUA JAIBA	Registro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262160	2026-05-04	RUA JAIBA	Registro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262159	2026-05-04	RUA ARTÊMIA PIRES DE FREITAS	Registro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262158	2026-05-04	RUA ARTÊMIA PIRES DE FREITAS	Registro	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262157	2026-05-04	RUA ARTÊMIA PIRES DE FREITAS	SIM	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262155	2026-05-04	RUA ARTÊMIA PIRES DE FREITAS	SIM	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262154	2026-05-04	RUA ARTÊMIA PIRES DE FREITAS	SIM	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262147	2026-05-04	AVENIDA AYRTON SENNA	Mangabeira	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262142	2026-05-04	TRAVESSA MARIA QUITERIA	MARIA QUITÉRIA	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262141	2026-05-04	BR-116	CIS NORTE	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262166	2026-05-04	Av. Nóide Cerqueira	CHAPARRAL	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262163	2026-05-04	Av. Nóide Cerqueira	SIM	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262163	2026-05-04	Av. Nóide Cerqueira	SIM	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262089	2026-05-04	RUA L	Muchila	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262088	2026-05-04	AVENIDA MARIA QUITÉRIA	Brasília	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262065	2026-05-04	Estrada sem nome	HUMILDES	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262065	2026-05-04	Estrada sem nome	HUMILDES	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262063	2026-05-04	RUA ARTÊMIA PIRES DE FREITAS	SIM	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262061	2026-05-04	RUA ARTÊMIA PIRES DE FREITAS	SIM	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262060	2026-05-04	Tv. Nova Esperança	SIM	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262059	2026-05-04	Av. Nóide Cerqueira	Lagoa Salgada	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262059	2026-05-04	Av. Nóide Cerqueira	Lagoa Salgada	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262058	2026-05-04	PISTA PISTA DE COOPER	Lagoa Salgada	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262057	2026-05-04	Av. Nóide Cerqueira	SIM	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262055	2026-05-04	PISTA PISTA DE COOPER	Lagoa Salgada	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262055	2026-05-04	PISTA PISTA DE COOPER	Lagoa Salgada	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262055	2026-05-04	PISTA PISTA DE COOPER	Lagoa Salgada	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262054	2026-05-04	Estrada de Tanquinho	Lagoa Salgada	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262053	2026-05-04	AVENIDA PERIFERICA	Subaé	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262053	2026-05-04	AVENIDA PERIFERICA	Subaé	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262053	2026-05-04	AVENIDA PERIFERICA	Subaé	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262052	2026-05-04	RUA RIO UIRAPURU	Lagoa Salgada	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262052	2026-05-04	RUA RIO UIRAPURU	Lagoa Salgada	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262050	2026-05-04	Rua Operários	CIS	Impossibilidade	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262049	2026-05-04	RUA MAGNOLIA	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262048	2026-05-04	RUA PONCONÉ	Tomba	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262041	2026-05-03	AVENIDA PRES DUTRA	Santa Mônica	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO MENSAL - Manutenção Telegestão

Data: 01/06/2026

Responsável: Conecta Feira de Santana - SA

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Quantidade de O.S. atendidas no Período: 146

Atendimento	Data Atendimento	Localização	Bairro	Status Atendimento	Descrição do Serviço
262040	2026-05-03	Avenida Presidente Dutra	Santa Mônica	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262040	2026-05-03	Avenida Presidente Dutra	Santa Mônica	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262040	2026-05-03	Avenida Presidente Dutra	Santa Mônica	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262040	2026-05-03	Avenida Presidente Dutra	Santa Mônica	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262039	2026-05-03	Avenida Presidente Dutra	Santa Mônica	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262038	2026-05-03	AVENIDA PRES DUTRA	Santa Mônica	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262037	2026-05-03	AVENIDA PRES DUTRA	Santa Mônica	Encontrado normal	Verificação das condições gerais dos pontos de iluminação pública
262018	2026-05-02	Avenida Presidente Dutra	Santa Mônica	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262017	2026-05-02	AVENIDA PRES DUTRA	Santa Mônica	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262016	2026-05-02	AVENIDA PRES DUTRA	Santa Mônica	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262015	2026-05-02	AVENIDA PRES DUTRA	Santa Mônica	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262014	2026-05-02	AVENIDA PRES DUTRA	Santa Mônica	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262013	2026-05-02	AVENIDA PRES DUTRA	Santa Mônica	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262012	2026-05-02	AVENIDA PRES DUTRA	Santa Mônica	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262011	2026-05-02	AVENIDA PRES DUTRA	Santa Mônica	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262010	2026-05-02	AVENIDA PRES DUTRA	Santa Mônica	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos
262009	2026-05-02	AVENIDA PRES DUTRA	Santa Mônica	Atendido	Substituição de Equipamentos e/ou Componentes defeituosos




ANEXO VI

PERFIL DO PARQUE

Conecta Feira de Santana/BA
Parque de Iluminação Pública | Resumo ("Dashboard")
Perfil Atual do Parque de IP

1 Total dos Pontos de IP			70.014
➡	Pontos de IP com tecnologia convencionais	886	1,27%
➡	Pontos de IP com tecnologia LED	69.128	98,73%
➡	Carga Instalada	4.807.635,80	(W)
➡	Carga Instalada Média Mensal	68,67	(W)

2 Distribuição por Faixa de Potência				
➡	Faixa de potência (W)	Até 70	71 - 150	151 - 250 > 250
➡	Quantidade de Pontos de IP	51.353	16.299	1.634 728
➡	% Pontos de IP	73,35%	23,28%	2,33% 1,04%




3 Distribuição por Classe de Iluminação		
Classe de Iluminação (Veículos)	Quantidade Pontos IP	% Pontos de IP
V1	4.879	6,97%
V2	4.423	6,32%
V3	13.915	19,87%
V4	46.797	66,84%

Classe de Iluminação (Pedestres)	Quantidade Pontos IP	% Pontos de IP
P1	80	0,11%
P2	8.831	12,61%
P3	17.690	25,27%
P4	43.413	62,01%

4 Distribuição Tecnologia por Faixa de Potência

Tecnologia	Potência (W)	Quantidade de Pontos IP	Percentual Pontos IP
LED	Até 70	49.198	70,27%
	De 71 - 150	11.061	15,80%
	De 151 - 250	968	1,38%
	Acima 250	0	0,00%
LED Antigo	Até 70	2.124	3,03%
	De 71 - 150	4.999	7,14%
	De 151 - 250	377	0,54%
	Acima 250	0	0,00%
LED - Luminária Decorativa	Até 70	23	0,03%
	De 71 - 150	142	0,20%
	De 151 - 250	0	0,00%
	Acima 250	0	0,00%
Projetor LED	Até 70	3	0,00%
	De 71 - 150	97	0,14%
	De 151 - 250	64	0,09%
	Acima 250	72	0,10%
Vapor Metálico	Até 70	0	0,00%
	De 71 - 150	0	0,00%
	De 151 - 250	6	0,01%
	Acima 250	0	0,00%
Vapor de Sódio	Até 70	5	0,01%
	De 71 - 150	0	0,00%
	De 151 - 250	219	0,31%
	Acima 250	656	0,94%
Mista	Até 71	0	0,00%
	De 71 - 151	0	0,00%
	De 151 - 251	0	0,00%
	Acima 251	0	0,00%
Fluorescente	Até 72	0	0,00%
	De 71 - 152	0	0,00%
	De 151 - 252	0	0,00%
	Acima 252	0	0,00%

% Distribuição Tecnologia por Faixa de Potência





ANEXO VII

MEMORIAL DE CÁLCULO QUADRO DE CARGA

CADASTRO REVISADO

Modernização e Eficientização da Iluminação Pública de Feira de Santana

MEMORIAL DE CÁLCULO QUADRO DE CARGA - CADASTRO ATUAL

Cadastro base inicial	56.504,00
Erro de cadastro inicial	12.401,00
Cadastro base revisado	68.905,00
Carga instalada total (W)	9.018.787,00
Carga LED inicial (W)	834.040,20
Carga instalada sem LED inicial (W)	8.184.746,80

TIPO LÂMPADA	POT LÂMPADA (W)	REATOR	RELÉ	QTDE ATUAL	POTÊNCIA TOTAL (W)
FLUORESCENTE	15	-	1,2	-	-
	20	-	1,2	-	-
	70	-	1,2	-	-
LÂMPADA MISTA	70	-	1,2	-	-
	150	-	1,2	-	-
	250	-	1,2	-	-
VAPOR DE MERCURIO	400	-	1,2	-	-
	70	10	1,2	-	-
	250	28	1,2	-	-
VAPOR DE SODIO	70	14	1,2	5	426,00
	100	17	1,2	-	-
	150	22	1,2	-	-
VAPOR METALICO	250	30	1,2	219	61.582,80
	400	38	1,2	656	288.115,20
	70	14	1,2	-	-
LED	100	17	1,2	-	-
	150	22	1,2	-	-
	250	23	1,2	6	1.645,20
LED RESIDENCIAL	400	29	1,2	-	-
	17	-	1,2	385	7.007,00
	25	-	1,2	1.998	52.347,60
TOTAL	30	-	1,2	355	11.076,00
	31	-	1,2	2.671	86.006,20
	35	-	1,2	15	543,00
	36	-	1,2	1.068	39.729,60
	37	-	1,2	4.316	164.871,20
	40	-	1,2	11.786	485.583,20
	45	-	1,2	-	-
	50	-	1,2	856	43.827,20
	52	-	1,2	7.257	386.072,40
	55	-	1,2	97	5.451,40
	56	-	1,2	6.205	354.926,00
	58	-	1,2	1.270	75.184,00
	60	-	1,2	12.153	743.763,60
	61	-	1,2	41	2.550,20
	63	-	1,2	870	55.854,00
	70	-	1,2	-	-
	74	-	1,2	3.568	268.313,60
	77	-	1,2	1.104	86.332,80
	80	-	1,2	3.131	254.237,20
	90	-	1,2	311	28.363,20
	94	-	1,2	347	33.034,40
	96	-	1,2	256	24.883,20
	97	-	1,2	136	13.355,20
	100	-	1,2	1.694	171.432,80
	115	-	1,2	2.196	255.175,20
	117	-	1,2	244	28.840,80
	120	-	1,2	217	26.300,40
	150	-	1,2	3.100	468.720,00
	170	-	1,2	554	94.844,80
	174	-	1,2	22	3.854,40
	180	-	1,2	398	72.117,60
	187	-	1,2	416	78.291,20
	200	-	1,2	19	3.822,80
	250	-	1,2	-	-
	400	-	1,2	64	25.676,80
	500	-	1,2	8	4.009,60
LED RESIDENCIAL	25	-	1,2	-	-
TOTAL				70.014,00	4.808.167,80



ANEXO VIII

MEMORIAL DE CÁLCULO

CADASTRO REVISADO E PROJEÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO CADASTRO REVISADO E PROJEÇÃO														
HISTÓRICO	Total	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Cadastro base inicial	56.504													
Erro de cadastro inicial	12.401													
Cadastro base revisado	68.905													
Desativados	- 2.894		- 965	- 965	- 964									
Cadastro base - desativados	66.011	66.011	66.011	66.011	66.011	66.011	66.011	66.011	66.011	66.011	66.011	66.011	66.011	66.011
Substituídos - Modernização	57.423		19.141	19.141	19.141									
Acréscimo adequação luminotécnica	630		419	117	94									
Acréscimo banco de créditos	507		261	121	125									
Cadastro após modernização e ampliação	67.148	66.011	66.691	66.929	67.148	67.148	67.148	67.148	67.148	67.148	67.148	67.148	67.148	67.148
Não modernizados	8.588		8.588	8.588	8.588	5.725	2.862	-						
Cadastro - não modernizados	58.560	66.011	58.103	58.341	58.560	58.560	58.560	58.560						
Serviços de Modernização dos pontos não modernizados	8.588					2.863	2.863	2.862						
Novos pontos adicionais (Banco de Créditos)					53	1.315	1.162	1.182	1.202	1.222	1.243	1.264	1.286	1.307
Parque Final	67.148	66.011	66.691	66.929	67.201	68.516	69.678	70.860	72.062	73.284	74.527	75.791	77.077	78.384

EXPANSÃO ANUAL PROJETADA - CONTRATUALMENTE											
Taxa (%) crescimento anual	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
1,7%	1.142	1.162	1.182	1.202	1.222	1.243	1.264	1.286	1.307		
67.201	68.343	69.505	70.687	71.889	73.111	74.354	75.618	76.904	78.211		



ANEXO IX
MEMORIAL DE CÁLCULO
FATURAMENTO MENSAL

MEMORIAL DE CÁLCULO FATURAMENTO MENSAL

TIPO	POTENCIA (W)	REATOR (W)	RELÉ (W)	ESTIMADA				MEDIDA			
				QTDE PONTOS	POTÊNCIA TOTAL (W)	QTDE HORAS DIÁRIAS	CONSUMO (kWh)	QTDE PONTOS	POTÊNCIA TOTAL (W)	QTDE HORAS DIÁRIAS	CONSUMO (kWh)
FLUORESCENTE	15	-	1,2	-	-	11,4666	-	-	-	11,4666	-
FLUORESCENTE	20	-	1,2	-	-	11,4666	-	-	-	11,4666	-
FLUORESCENTE	70	-	1,2	-	-	11,4666	-	-	-	11,4666	-
LED	17	-	1,2	322	5.860,40	11,4666	2.083,16	63	1.146,60	11,4666	407,58
LED	25	-	1,2	1.992	52.190,40	11,4666	18.551,84	6	157,20	11,4666	55,88
LED	30	-	1,2	355	11.076,00	11,4666	3.937,13	-	-	11,4666	-
LED	31	-	1,2	2.642	85.072,40	11,4666	30.240,23	29	933,80	11,4666	331,93
LED	35	-	1,2	15	543,00	11,4666	193,02	-	-	11,4666	-
LED	36	-	1,2	1.042	38.762,40	11,4666	13.778,66	26	967,20	11,4666	343,81
LED	37	-	1,2	4.227	161.471,40	11,4666	57.397,37	89	3.399,80	11,4666	1.208,51
LED	40	-	1,2	11.594	477.672,80	11,4666	169.795,77	192	7.910,40	11,4666	2.811,87
LED	45	-	1,2	-	-	11,4666	-	-	-	11,4666	-
LED	50	-	1,2	354	18.124,80	11,4666	6.442,72	502	25.702,40	11,4666	9.136,29
LED	52	-	1,2	7.197	382.880,40	11,4666	136.100,43	60	3.192,00	11,4666	1.134,64
LED	55	-	1,2	97	5.451,40	11,4666	1.937,78	-	-	11,4666	-
LED	56	-	1,2	6.145	351.494,00	11,4666	124.943,67	60	3.432,00	11,4666	1.219,95
LED	58	-	1,2	777	45.998,40	11,4666	16.350,80	493	29.185,60	11,4666	10.374,45
LED	60	-	1,2	12.063	738.255,60	11,4666	262.423,73	90	5.508,00	11,4666	1.957,90
LED	61	-	1,2	41	2.550,20	11,4666	906,51	-	-	11,4666	-
LED	63	-	1,2	705	45.261,00	11,4666	16.088,68	165	10.593,00	11,4666	3.765,44
LED	70	-	1,2	-	-	11,4666	-	-	-	11,4666	-
LED	74	-	1,2	3.494	262.748,80	11,4666	93.397,90	74	5.564,80	11,4666	1.978,09
LED	77	-	1,2	1.051	82.188,20	11,4666	29.215,00	53	4.144,60	11,4666	1.473,26
LED	80	-	1,2	2.647	214.936,40	11,4666	76.402,28	484	39.300,80	11,4666	13.970,04
LED	90	-	1,2	280	25.536,00	11,4666	9.077,14	31	2.827,20	11,4666	1.004,97
LED	94	-	1,2	315	29.988,00	11,4666	10.659,67	32	3.046,40	11,4666	1.082,89
LED	96	-	1,2	208	20.217,60	11,4666	7.186,64	48	4.665,60	11,4666	1.658,46
LED	97	-	1,2	105	10.311,00	11,4666	3.665,20	31	3.044,20	11,4666	1.082,11
LED	100	-	1,2	1.384	140.060,80	11,4666	49.786,66	310	31.372,00	11,4666	11.151,64
LED	115	-	1,2	2.061	239.488,20	11,4666	85.129,58	135	15.687,00	11,4666	5.576,17
LED	117	-	1,2	6	709,20	11,4666	252,10	238	28.131,60	11,4666	9.999,79
LED	120	-	1,2	23	2.787,60	11,4666	990,89	194	23.512,80	11,4666	8.357,97
LED	150	-	1,2	2.429	367.264,80	11,4666	130.549,64	671	101.455,20	11,4666	36.063,73
LED	170	-	1,2	8	1.369,60	11,4666	486,84	546	93.475,20	11,4666	33.227,12
LED	174	-	1,2	21	3.679,20	11,4666	1.307,83	1	175,20	11,4666	62,28
LED	180	-	1,2	39	7.066,80	11,4666	2.512,00	359	65.050,80	11,4666	23.123,26
LED	187	-	1,2	63	11.856,60	11,4666	4.214,60	353	66.434,60	11,4666	23.615,15
LED	200	-	1,2	16	3.219,20	11,4666	1.144,31	3	603,60	11,4666	214,56
LED	400	-	1,2	24	9.628,80	11,4666	3.422,70	40	16.048,00	11,4666	5.704,50
LED	500	-	1,2	-	-	11,4666	-	8	4.009,60	11,4666	1.425,27
MISTA	70	-	1,2	-	-	11,4666	-	-	-	11,4666	-
MISTA	150	-	1,2	-	-	11,4666	-	-	-	11,4666	-
MISTA	250	-	1,2	-	-	11,4666	-	-	-	11,4666	-
MISTA	400	-	1,2	-	-	11,4666	-	-	-	11,4666	-
MULTIVAPOR METÁLICO	70	14	1,2	-	-	11,4666	-	-	-	11,4666	-
MULTIVAPOR METÁLICO	100	17	1,2	-	-	11,4666	-	-	-	11,4666	-
MULTIVAPOR METÁLICO	150	22	1,2	-	-	11,4666	-	-	-	11,4666	-
MULTIVAPOR METÁLICO	250	23	1,2	6	1.645,20	11,4666	584,81	-	-	11,4666	-
MULTIVAPOR METÁLICO	400	29	1,2	-	-	11,4666	-	-	-	11,4666	-
VAPOR DE SODIO	70	14	1,2	5	426,00	11,4666	151,43	-	-	11,4666	-
VAPOR DE SODIO	100	17	1,2	-	-	11,4666	-	-	-	11,4666	-
VAPOR DE SODIO	150	22	1,2	-	-	11,4666	-	-	-	11,4666	-
VAPOR DE SODIO	250	30	1,2	219	61.582,80	11,4666	21.890,51	-	-	11,4666	-
VAPOR DE SODIO	400	38	1,2	656	288.115,20	11,4666	102.414,75	-	-	11,4666	-
VAPOR MERCÚRIO	70	10	1,2	-	-	11,4666	-	-	-	11,4666	-
VAPOR MERCÚRIO	250	28	1,2	-	-	11,4666	-	-	-	11,4666	-
				64.628,00	4.207.490,60		1.495.613,96	5.386	600.677,20		213.519,48



ANEXO X

BANCO DE CRÉDITOS

Conecta Feira de Santana

Monitoramento Banco de créditos - Resumo

Período	Créditos anuais	Créditos acumulados
jul/21	1.330	1.330
jul/22	1.330	2.660
jul/23	1.330	3.990
jul/24	1.330	5.320
jul/25	1.330	6.650

Créditos
recebidos
6.650,00

Créditos
utilizados
4.075,12

Saldo em
31/05/2026
2.574,88

Ano	Demandas	Créditos acumulados	Créditos utilizados	Saldo
2024	Obras validadas pelo Parecer Opus 1	6.650,00	2.327,00	4.323,00
2024	Gestão 2024	4.323,00	685,30	3.637,70
2025	SESP/DIP	3.637,70	856,80	2.780,90
2026	SESP/DIP	2.780,90	206,02	2.574,88

Conforme o processo de recebimento dos créditos durante os anos e obras executadas, o saldo em 31/05/2026 do Banco de Créditos é 2.574,88.

Das obras executadas pela Concessionária existe pendência de aprovação para o consumo do banco de créditos no valor de 1.363,32, conforme tabela abaixo.

Última Atualização: 01/06/2026

RESUMO DAS SOLICITAÇÕES	CRÉDITO
Total de Solicitações : 97	
Concluída	1.748,12

ORIGEM DA SOLICITAÇÃO - PODER CONCEDENTE						
SEQ	ORIGEM SOLICITAÇÃO	DOCUMENTO	DATA RECEBIMENTO	SOLICITANTE	ATIVIDADE/SERVIÇO	LOCAL DA OBRA
1	E-MAIL		29/08/2023	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em Praças, Parques, Áreas Gerais (EXCLUSIVO)	Rua Carlos Alberto - Cidade Nova
2	E-MAIL	PROTOCOLO 30	15/01/2024	DIP	Instalação de metro de cabo isolado de cobre 16,0mm2 0,6/1,0kv, em eletroduto ou braço de IP.	Ciclovía Fraga Maia
3	E-MAIL	PROTOCOLO 01	15/01/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Limoeiro
4	OFÍCIO	PROTOCOLO 02	15/01/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: Áreas Esportivas (EXCLUSIVO)	Praça da República
5	OFÍCIO	PROTOCOLO 31	15/01/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Travessa Vitorino Freire
6	OFÍCIO	PROTOCOLO 12 ao 17	15/01/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Distrito de Maria Quitéria (Sr Jorge)
7	OFÍCIO	PROTOCOLO 03 ao 11/ 33 e 32	15/01/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Distrito de Maria Quitéria (Odaci)
8	OFÍCIO		15/01/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Santo Antônio dos Prazeres (Sr. Antônio)
9	E-MAIL		23/01/2024	DIP	Retirada de reator ou base ou relé	Escola São João da Escócia
10	OFÍCIO	003/2024	25/01/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Corredor Irmaos Venas - Sim
11	OFÍCIO	004/2024	25/01/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Rua Abaeté
12	GESTÃO 2024		11/03/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Rua Pesqueira - Jardim Acacia
13	OFÍCIO	021/2024	18/03/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Estrada da Tapera II - Jaiba (proximo a escola justino goncalves)
14	OFÍCIO	022/2024	18/03/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Estrada da Tapera II - Jaiba (corredor cecilia)
15	OFÍCIO	026/2024	26/03/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Bairro Campo do Gado Novo - Caminho Umbuzeiro
16	OFÍCIO	036/2024	03/04/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Rua Supupira - Jaiba
17	OFÍCIO	035/2024	03/04/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Rua Nossa Senhora das Candeias - Jaiba

CONECTA FEIRA - PROVIDÊNCIAS			
INSPEÇÃO TÉCNICA	ORÇAMENTO	QUANTIDADE CRÉDITO	ENVIO PARA SOLICITANTE
REALIZADA	ENVIADO	21,96	CE Nº 082/2024
REALIZADA	ENVIADO	3,52	CE Nº 009/2024
REALIZADA	ENVIADO	13,00	CE Nº 014/2024
REALIZADA	ENVIADO	20,52	CE Nº 013/2024
REALIZADA	ENVIADO	3,00	CE Nº 015/2024
REALIZADA	ENVIADO	32,00	CE Nº 016/2024
REALIZADA	ENVIADO	35,00	CE Nº 017/2024
REALIZADA	ENVIADO	36,00	CE Nº 025/2024
REALIZADA	ENVIADO	1,05	EMAIL
REALIZADA	ENVIADO	8,48	CE Nº 055/2024
REALIZADA	ENVIADO	4,00	CE Nº 033/2024
REALIZADA	ENVIADO	3,00	CE Nº 041/2024
REALIZADA	ENVIADO	19,46	CE Nº 048/2024
REALIZADA	ENVIADO	18,46	CE Nº 050/2024
REALIZADA	ENVIADO	21,20	CE Nº 057/2024
REALIZADA	ENVIADO	17,40	CE Nº 094/2024
REALIZADA	ENVIADO	4,00	CE Nº 093/2024

CONECTA FEIRA - EXECUÇÃO			
INÍCIO	TÉRMINO	STATUS	STATUS SESP
13/11/2024	13/11/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
15/02/2024	15/02/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
06/02/2024	06/02/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
16/02/2024	01/03/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
16/02/2024	01/03/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
16/02/2024	21/02/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
31/01/2024	05/02/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
		CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
		CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
01/11/2024	01/11/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
24/10/2024	24/10/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
12/03/2024	12/03/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
22/10/2024	22/10/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
28/10/2024	28/10/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
05/11/2024	05/11/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
26/11/2024	26/11/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
22/11/2024	22/11/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO

Última Atualização: 01/06/2026

RESUMO DAS SOLICITAÇÕES	CRÉDITO
Total de Solicitações : 97	
Concluída	1.748,12

ORIGEM DA SOLICITAÇÃO - PODER CONCEDENTE						
SEQ	ORIGEM SOLICITAÇÃO	DOCUMENTO	DATA RECEBIMENTO	SOLICITANTE	ATIVIDADE/SERVIÇO	LOCAL DA OBRA
18	OFÍCIO	034/2024	03/04/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Corredor Bar do Pedro - Mantiba
19	OFÍCIO	044/2024	10/05/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Loteamento Ester Mascarenhas - Humildes
20	OFÍCIO	045/2024	10/05/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Travessa Dom Silverio - Santo Antonio dos Prazeres
21	OFÍCIO	043/2024	10/05/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Lar Mariano - Humildes
22	OFÍCIO	049/2024	16/05/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Comunidade da Santa Rita - Mantiba
23	OFÍCIO	051/2024	21/05/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Rua Ibiraci - Mangabeira
24	OFÍCIO	066/2024	27/05/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Comunidade da Mangueira - Distrito de Maria Quiteria
25	OFÍCIO	067/2024	27/05/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Pedraão - Agua Grande
26	OFÍCIO	083/2024	05/06/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Fazenda Bandeira I - Distrito de Tiquarucu
27	OFÍCIO	079/2024	28/05/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias Áreas Esportivas (EXCLUSIVO)	Praça Esportiva Raimundo Almeida - Campo Limpo
28	OFÍCIO	095/2024	01/07/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Rua João Pereira Lima - Distrito Maria Quiteria
29	OFÍCIO	105/2024	01/07/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Pau Ferro - Lagoa Subaé
30	OFÍCIO	123/2024	10/07/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Rua Ipiuna - Campo Limpo
31	OFÍCIO	108/2024	10/07/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Rua Princesa Isabel - Distrito de Maria Quiteria
32	OFÍCIO	111/2024	10/07/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Estrada da Farmácia - Distrito de Matinha
33	OFÍCIO	109/2024	10/07/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Loteamento Lagoa Suja - Distrito de Maria Quiteria
34	OFÍCIO	117/2024	10/07/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Terceira Travessa Mangabeira - Distrito de Matinha
35	OFÍCIO	112/2024	10/07/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Alto do Santo (casa de Gerosn) - Distrito de Matinha

CONECTA FEIRA - PROVIDÊNCIAS			
INSPEÇÃO TÉCNICA	ORÇAMENTO	QUANTIDADE CRÉDITO	ENVIO PARA SOLICITANTE
REALIZADA	ENVIADO	24,50	CE Nº 091/2024
REALIZADA	ENVIADO	3,00	CE Nº 076/2024
REALIZADA	ENVIADO	3,00	CE Nº 078/2024
REALIZADA	ENVIADO	3,00	CE Nº 075/2024
REALIZADA	ENVIADO	5,00	CE Nº 084/2024
REALIZADA	ENVIADO	11,80	CE Nº 090/2024
REALIZADA	ENVIADO	3,00	CE Nº 120/2024
REALIZADA	ENVIADO	4,00	CE Nº 118/2024
REALIZADA	ENVIADO	10,00	CE Nº 128/2024
REALIZADA	ENVIADO	20,52	CE Nº 133/2024
REALIZADA	ENVIADO	1,00	CE Nº 141/2024
REALIZADA	ENVIADO	12,00	CE Nº 140/2024
REALIZADA	ENVIADO	4,00	CE Nº 142/2024
REALIZADA	ENVIADO	12,00	156/2024
REALIZADA	ENVIADO	3,00	150/2024
REALIZADA	ENVIADO	21,00	155/2024
REALIZADA	ENVIADO	2,00	152/2024
REALIZADA	ENVIADO	1,00	153/2024

CONECTA FEIRA - EXECUÇÃO			
INÍCIO	TÉRMINO	STATUS	STATUS SESP
21/11/2024	21/11/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
06/11/2024	06/11/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
07/11/2024	07/11/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
06/11/2024	06/11/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
07/11/2024	07/11/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
08/11/2024	08/11/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
28/11/2024	28/11/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
28/11/2024	28/11/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
06/12/2024	06/12/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
11/12/2024	11/12/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
05/12/2024	05/12/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
02/12/2024	02/12/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
05/12/2024	05/12/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
03/12/2024	03/12/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
10/12/2024	10/12/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
26/12/2024	27/12/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
10/12/2024	10/12/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
12/12/2024	12/12/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO

Última Atualização: 01/06/2026

RESUMO DAS SOLICITAÇÕES	CRÉDITO
Total de Solicitações : 97	
Concluída	1.748,12

ORIGEM DA SOLICITAÇÃO - PODER CONCEDENTE							CONECTA FEIRA - PROVIDÊNCIAS				CONECTA FEIRA - EXECUÇÃO			
SEQ	ORIGEM SOLICITAÇÃO	DOCUMENTO	DATA RECEBIMENTO	SOLICITANTE	ATIVIDADE/SERVIÇO	LOCAL DA OBRA	INSPEÇÃO TÉCNICA	ORÇAMENTO	QUANTIDADE CRÉDITO	ENVIO PARA SOLICITANTE	INÍCIO	TÉRMINO	STATUS	STATUS SESP
36	OFÍCIO	118/2024	10/07/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Travessa Mangabeira - Distrito de Tiquaruçu	REALIZADA	ENVIADO	4,00	157/2024	10/12/2024	10/12/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
37	OFÍCIO	122/2024	10/07/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Corredor de Keu - Distrito da Matinha	REALIZADA	ENVIADO	3,00	160/2024	24/10/2024	24/10/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
38	OFÍCIO	135/2024	22/07/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Corredor Manda Saia - São José	REALIZADA	ENVIADO	2,00	172/2024	23/12/2024	23/12/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
39	OFÍCIO	163/2024	16/08/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Corredor Percílio - Matinha	REALIZADA	ENVIADO	4,00	187/2024	08/10/2024	08/10/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
40	OFÍCIO	164/2024	16/08/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Comunidade de Jaqueira - Tiquaruçu	REALIZADA	ENVIADO	8,00	184/2024	05/10/2024	07/10/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
41	OFÍCIO	196/2024	30/09/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Rua São João do Cazumbá - Bairro Tomba	REALIZADA	ENVIADO	3,00	194/2024	23/12/2024	23/12/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
42	OFÍCIO	170/2024	27/08/2024	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Rua Candeal II - Matinha	REALIZADA	ENVIADO	21,30	204/2024	20/12/2024	20/12/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
43	GESTÃO 2024		05/06/2024	SEPLAN	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em Praças, Parques, Áreas Gerais (EXCLUSIVO)	Rua Salmo 26 - Bairro Tomba	REALIZADA	ENVIADO	22,52	ORÇAMENTO	19/07/2024	19/07/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
44	GESTÃO 2024		05/06/2024	SEPLAN	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Rua Amado Bahia - Bairro Tomba	REALIZADA	ENVIADO	3,00	ORÇAMENTO	19/07/2024	19/07/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
45	GESTÃO 2024		05/06/2024	SEPLAN	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Estrada pe de serra - Distrito de Maria Quitéria	REALIZADA	ENVIADO	2,00	ORÇAMENTO	28/08/2024	28/08/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
46	GESTÃO 2024		05/06/2024	SEPLAN	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Estrada pe de serra (corredor) - Distrito de Maria Quitéria	REALIZADA	ENVIADO	2,00	ORÇAMENTO	28/08/2024	28/08/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
47	GESTÃO 2024		05/06/2024	SEPLAN	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Estrada de terra dura - distrito de humildes	REALIZADA	ENVIADO	25,90	ORÇAMENTO	03/09/2024	03/09/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
48	GESTÃO 2024		05/06/2024	SEPLAN	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Rua curió - bairro muchila	REALIZADA	ENVIADO	1,00	ORÇAMENTO	15/07/2024	15/07/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
49	GESTÃO 2024		05/06/2024	SEPLAN	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Campestre e Escoval - humildes	REALIZADA	ENVIADO	7,00	ORÇAMENTO	29/08/2024	01/10/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
50	GESTÃO 2024		05/06/2024	SEPLAN	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Corredor Paulino - Distrito Matinha	REALIZADA	ENVIADO	2,00	ORÇAMENTO	12/07/2024	12/07/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
51	GESTÃO 2024		05/06/2024	SEPLAN	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Bandiera Comunidade - Tiquaruçu	REALIZADA	ENVIADO	4,00	ORÇAMENTO	30/08/2024	30/08/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
52	GESTÃO 2024		05/06/2024	SEPLAN	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Portelinha - Lagoa do Subaé	REALIZADA	ENVIADO	15,00	ORÇAMENTO	27/09/2024	27/09/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
53	GESTÃO 2024		05/06/2024	SEPLAN	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Povoado de Fulô - Humildes	REALIZADA	ENVIADO	7,00	ORÇAMENTO	01/10/2024	01/10/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO

Última Atualização: 01/06/2026

RESUMO DAS SOLICITAÇÕES	CRÉDITO
Total de Solicitações : 97	
Concluída	1.748,12

ORIGEM DA SOLICITAÇÃO - PODER CONCEDENTE							CONECTA FEIRA - PROVIDÊNCIAS				CONECTA FEIRA - EXECUÇÃO			
SEQ	ORIGEM SOLICITAÇÃO	DOCUMENTO	DATA RECEBIMENTO	SOLICITANTE	ATIVIDADE/SERVIÇO	LOCAL DA OBRA	INSPEÇÃO TÉCNICA	ORÇAMENTO	QUANTIDADE CRÉDITO	ENVIO PARA SOLICITANTE	INÍCIO	TÉRMINO	STATUS	STATUS SESP
54	GESTÃO 2024		05/06/2024	SEPLAN	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Vila Fluminense - Br 116 Sul	REALIZADA	ENVIADO	10,00	ORÇAMENTO	16/07/2024	16/07/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
55	GESTÃO 2024		05/06/2024	SEPLAN	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Comunidade de Areias - Pedra Ferrada	REALIZADA	ENVIADO	5,00	ORÇAMENTO	15/08/2024	15/08/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
56	GESTÃO 2024		05/06/2024	SEPLAN	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em Praças, Parques, Áreas Gerais (EXCLUSIVO)	Rua Levegildo Lacerda - Tomba	REALIZADA	ENVIADO	35,91	ORÇAMENTO	26/07/2024	26/07/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
57	GESTÃO 2024		12/08/2024	SEPLAN	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Pau Ferrado - Lagoa do Subaé	REALIZADA	ENVIADO	5,00	ORÇAMENTO	03/09/2024	03/09/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
58	GESTÃO 2024		12/08/2024	SEPLAN	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Rua Aurelio Santana - Parque Tamandari	REALIZADA	ENVIADO	2,00	ORÇAMENTO	02/10/2024	02/10/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
59	GESTÃO 2024		12/08/2024	SEPLAN	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Rua B (lot. Bela vista) - Gabriela	REALIZADA	ENVIADO	2,00	ORÇAMENTO	28/09/2024	28/09/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
60	GESTÃO 2024		12/08/2024	SEPLAN	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Rua Pinheiros - Parque Tamandari	REALIZADA	ENVIADO	1,00	ORÇAMENTO	25/09/2024	25/09/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
61	GESTÃO 2024		12/08/2024	SEPLAN	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Povoado Pe de Serra II - Maria Quiteria	REALIZADA	ENVIADO	8,00	ORÇAMENTO	24/09/2024	24/09/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
62	GESTÃO 2024		12/08/2024	SEPLAN	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Vila Fluminense (beira rio) - Ipuacu	REALIZADA	ENVIADO	12,00	ORÇAMENTO	27/09/2024	27/09/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
63	GESTÃO 2024		12/08/2024	SEPLAN	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Rua D - Conjunto Feira VI	REALIZADA	ENVIADO	1,00	ORÇAMENTO	24/09/2024	24/09/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
64	GESTÃO 2024		12/08/2024	SEPLAN	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Corredor São Paulo - Matinha	REALIZADA	ENVIADO	3,00	ORÇAMENTO	23/09/2024	23/09/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
65	GESTÃO 2024		12/08/2024	SEPLAN	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Povoado Saco do Capitão - Maria Quiteria	REALIZADA	ENVIADO	4,00	ORÇAMENTO	24/09/2024	24/09/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
66	GESTÃO 2024		12/08/2024	SEPLAN	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Povoado Pe de Serra - Maria Quiteria	REALIZADA	ENVIADO	16,00	ORÇAMENTO	19/07/2024	19/07/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
67	GESTÃO 2024		12/08/2024	SEPLAN	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Região das Caraibas - Campo do Gado Novo	REALIZADA	ENVIADO	5,00	ORÇAMENTO	02/09/2024	02/09/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
68	GESTÃO 2024		12/08/2024	SEPLAN	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Povoado Lagoa Suja - Maria Quiteria	REALIZADA	ENVIADO	7,00	ORÇAMENTO	30/08/2024	30/08/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
69	GESTÃO 2024		12/08/2024	SEPLAN	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Rua Goias - Queimadinha	REALIZADA	ENVIADO	3,00	ORÇAMENTO	27/08/2024	27/08/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO

Última Atualização: 01/06/2026

RESUMO DAS SOLICITAÇÕES	CRÉDITO
Total de Solicitações : 97	
Concluída	1.748,12

ORIGEM DA SOLICITAÇÃO - PODER CONCEDENTE							CONECTA FEIRA - PROVIDÊNCIAS			
SEQ	ORIGEM SOLICITAÇÃO	DOCUMENTO	DATA RECEBIMENTO	SOLICITANTE	ATIVIDADE/SERVIÇO	LOCAL DA OBRA	INSPEÇÃO TÉCNICA	ORÇAMENTO	QUANTIDADE CRÉDITO	ENVIO PARA SOLICITANTE
70	GESTÃO 2024		12/08/2024	SEPLAN	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em Praças, Parques, Áreas Gerais (EXCLUSIVO)	Avenida Iguatemi - Mangabeira	REALIZADA	ENVIADO	16,80	ORÇAMENTO
71	GESTÃO 2024		12/08/2024	SEPLAN	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Comunidade Nova Esperança - BR 116 SUL	REALIZADA	ENVIADO	2,00	ORÇAMENTO
72	GESTÃO 2024		04/10/2024	SEPLAN	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Comunidade de Formosa, Amarelo e Santa Rosa - Ipuauçu	REALIZADA	ENVIADO	4,00	ORÇAMENTO
73	OFÍCIO	31/DIP/2025	07/03/2025	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	VILA FELIZ	REALIZADA	ENVIADO	79,00	CE Nº 045/2025
74	OFÍCIO	29/DIP/2025	07/04/2025	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	VIVEIROS	REALIZADA	ENVIADO	83,00	CE Nº 044/2025
75	OFÍCIO	28/DIP/2025	07/03/2025	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	JARDIM EUROPA	REALIZADA	ENVIADO	30,00	CE Nº 042/2025
76	OFÍCIO	31/DIP/2025	08/04/2025	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	VENDA NOVA	REALIZADA	ENVIADO	48,00	CE Nº 056/2025
77	OFÍCIO	15/DIP/2026	14/08/2025	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em Praças, Parques, Áreas Gerais (NÃO EXCLUSIVO)	PRAÇA SANTA MÔNICA	REALIZADA	ENVIADO	4,76	CE Nº 105/2025
78	OFÍCIO	35/DIP/2025	07/08/2025	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	SILVIO MATOS	REALIZADA	ENVIADO	63,00	CE Nº 068/2025
79	OFÍCIO	17/DIP/2026	02/10/2025	ARFES	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	RUA DOS OPERÁRIOS	REALIZADA	PENDENTE	1,00	-
80	OFÍCIO	52/DIP/2025	27/08/2025	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	ESTRADA AZALEIA	REALIZADA	ENVIADO	3,00	EMAIL
81	OFÍCIO	44/DIP/2025	25/08/2025	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	CORREDOR DOS ARAÇAS	REALIZADA	ENVIADO	5,00	EMAIL
82	OFÍCIO	34/DIP/2025	07/08/2025	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	ESTRADA AEROPORTO	REALIZADA	ENVIADO	11,00	CE Nº 069/2025
83	OFÍCIO	129/DIP/2024	04/11/2025	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	OVO DA EMA	REALIZADA	ENVIADO	8,00	EMAIL
84	OFÍCIO	16/DIP/2026	03/11/2025	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em Praças, Parques, Áreas Gerais (EXCLUSIVO)	PRAÇA DA FORMIGA	REALIZADA	ENVIADO	30,04	EMAIL
85	OFÍCIO	41/DIP/2025	28/08/2025	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	ESTRADA CANDEAL II MATINHA	REALIZADA	PENDENTE	5,00	-
86	OFÍCIO	085/DIP/2026	06/02/2026	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	RUA ARGENTINA	REALIZADA	PENDENTE	5,00	-
87	OFÍCIO	019/DIP/2026	21/01/2026	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	RUA B CORREDOR OVO DA EMA	REALIZADA	ENVIADO	2,00	EMAIL

CONECTA FEIRA - EXECUÇÃO			
INÍCIO	TÉRMINO	STATUS	STATUS SESP
30/09/2024	30/09/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
28/09/2024	28/09/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
05/10/2024	05/10/2024	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
19/06/2025	21/06/2025	CONCLUÍDA	APROVADA
23/06/2025	10/07/2025	CONCLUÍDA	APROVADA
06/07/2025	14/07/2025	CONCLUÍDA	APROVADA
29/07/2025	04/08/2025	CONCLUÍDA	APROVADA
16/08/2025	16/08/2025	CONCLUÍDA	APROVADA
13/08/2025	22/08/2025	CONCLUÍDA	APROVADA
03/10/2025	03/10/2025	CONCLUÍDA	APROVADA
23/10/2025	23/10/2025	CONCLUÍDA	APROVADA
31/10/2025	31/10/2025	CONCLUÍDA	APROVADA
07/11/2025	08/11/2025	CONCLUÍDA	APROVADA
26/11/2025	26/11/2025	CONCLUÍDA	APROVADA
21/11/2025	21/11/2025	CONCLUÍDA	APROVADA
31/12/2025	31/12/2025	CONCLUÍDA	APROVADA
14/02/2026	14/02/2026	CONCLUÍDA	APROVADA
28/02/2026	28/02/2026	CONCLUÍDA	APROVADA

Última Atualização: 01/06/2026

RESUMO DAS SOLICITAÇÕES	CRÉDITO
Total de Solicitações : 97	
Concluída	1.748,12

ORIGEM DA SOLICITAÇÃO - PODER CONCEDENTE						
SEQ	ORIGEM SOLICITAÇÃO	DOCUMENTO	DATA RECEBIMENTO	SOLICITANTE	ATIVIDADE/SERVIÇO	LOCAL DA OBRA
88	OFÍCIO	64/DIP/2025 e 70/DIP/2025	08/10/2025	DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V1-V2-V3 (EXCLUSIVO)	PASSARELA NOVA ESPERANÇA
89	OFÍCIO	713/DIP/2026		DIP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	CORREDOR WILSON FALCÃO CANDEAL II
90	E-MAIL	SECRETÁRIO JUSTINIANO	2025	SESP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Banco de Crédito adicional, referente a pontos instalados por terceiros. Incluídos no cadastro de IP e Modernizados. Distrito Bonfim de Feira. Avaliado in loco com Jairo e Fabio (Agente Distrital).
91	E-MAIL	SECRETÁRIO JUSTINIANO	2025	SESP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Banco de Crédito adicional, referente a pontos instalados por terceiros. Incluídos no cadastro de IP e Modernizados. Distrito Humildes. Avaliado in loco com Jairo e Bido (Administrador).
92	E-MAIL	SECRETÁRIO JUSTINIANO	2025	SESP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Banco de Crédito adicional, referente a pontos instalados por terceiros. Incluídos no cadastro de IP e Modernizados. Distrito Ipuacu. Avaliado in loco com Jairo e Naiton (Agente).
93	E-MAIL	SECRETÁRIO JUSTINIANO	2025	SESP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Banco de Crédito adicional, referente a pontos instalados por terceiros. Incluídos no cadastro de IP e Modernizados. Distrito Jaguará. Avaliado in loco com Jairo e Maros (Administrador).
94	E-MAIL	SECRETÁRIO JUSTINIANO	2025	SESP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Banco de Crédito adicional, referente a pontos instalados por terceiros. Incluídos no cadastro de IP e Modernizados. Distrito Jaíba. Avaliado in loco com Jairo e Miguelzinho (Administrador).
95	E-MAIL	SECRETÁRIO JUSTINIANO	2025	SESP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Banco de Crédito adicional, referente a pontos instalados por terceiros. Incluídos no cadastro de IP e Modernizados. Distrito Maria Quitéria. Avaliado in loco com Jairo e Delson (Agente).
96	E-MAIL	SECRETÁRIO JUSTINIANO	2025	SESP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Banco de Crédito adicional, referente a pontos instalados por terceiros. Incluídos no cadastro de IP e Modernizados. Distrito Matinha. Avaliado in loco com Jairo e Administrador local.

CONECTA FEIRA - PROVIDÊNCIAS			
INSPEÇÃO TÉCNICA	ORÇAMENTO	QUANTIDADE CRÉDITO	ENVIO PARA SOLICITANTE
REALIZADA	ENVIADO	21,02	CE Nº 34/2026
REALIZADA	PENDENTE	7,00	EMAIL
REALIZADA	ENVIADO	16,00	EMAIL
REALIZADA	ENVIADO	49,00	EMAIL
REALIZADA	ENVIADO	80,00	EMAIL
REALIZADA	ENVIADO	169,00	EMAIL
REALIZADA	ENVIADO	37,00	EMAIL
REALIZADA	ENVIADO	135,00	EMAIL
REALIZADA	ENVIADO	76,00	EMAIL

CONECTA FEIRA - EXECUÇÃO			
INÍCIO	TÉRMINO	STATUS	STATUS SESP
07/05/2026	07/05/2026	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
08/05/2026	08/05/2026	CONCLUÍDA	APROVADA
2025	2025	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
2025	2025	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
2025	2025	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
2025	2025	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
2025	2025	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO
2026	2026	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO

Última Atualização: 01/06/2026

RESUMO DAS SOLICITAÇÕES	CRÉDITO
Total de Solicitações : 97	
Concluída	1.748,12

ORIGEM DA SOLICITAÇÃO - PODER CONCEDENTE						
SEQ	ORIGEM SOLICITAÇÃO	DOCUMENTO	DATA RECEBIMENTO	SOLICITANTE	ATIVIDADE/SERVIÇO	LOCAL DA OBRA
97	E-MAIL	SECRETÁRIO JUSTINIANO	2025	SESP	Instalação de 1 ponto de iluminação pública adicional - em vias: V4-V5 (NÃO EXCLUSIVO)	Banco de Crédito adicional, referente a pontos instalados por terceiros. Incluídos no cadastro de IP e Modernizados. Distrito Tiquaruçu. Avaliado in loco com Jairo e Damião (Administrador).

CONNECTA FEIRA - PROVIDÊNCIAS			
INSPEÇÃO TÉCNICA	ORÇAMENTO	QUANTIDADE CRÉDITO	ENVIO PARA SOLICITANTE
REALIZADA	ENVIADO	95,00	EMAIL

CONNECTA FEIRA - EXECUÇÃO			
INÍCIO	TÉRMINO	STATUS	STATUS SESP
2026	2026	CONCLUÍDA	PENDENTE/APROVAÇÃO